

TEGERA® 8

Heat-resistant glove, unlined, 1,0 - 1,2 mm, full grain cowhide, split grain cowhide, Cat. II, white, yellow, withstands contact heat up to 100°C, reinforced seams, elasticated 180°, for allround work



- EN 420-2003 EN 407 413X4X
- EN 388 3142
- EN 12477 Type B

BRUKSANVISNING

KATEGORI II / MEDELHÖG RISK

SE FRAMSIDAN FÖR SPECIFIC PRODUKT INFORMATION

Läs dessa instruktioner noggrant innan du använder produkten.

FÖRKLARING AV SYMBOLER 0 = Under minimumnivån för angiven enskild fara
X = Har inte genomgått prov eller metoden inte lämplig/relevant för produkten

	SKYDDSHANDSKAR MOT KEMIKALIER OCH MIKROORGANISMER - DEL 2: BESTÄMNING AV MOTSTÅND MOT PENETRATION	Nivå	1	2	3
	Handskarna har godkänts enligt kraven i EN 374-2 inklusive Annex 2 (AQL - Acceptable Quality Level).	AQL	<4,0	<1,5	<0,65

	SKYDDSHANDSKAR MOT TEMPERATURRISKEN (VÄRME OCH/ELLER ELD)	SKYDDSNIVÅ A-F
A B C D E F	A: Antändningsmotstånd B: Kontaktvärme C: Kontaktvärme D: Strålningsvärme E: Små språk av smält metall F: Stora mängder smält metall	Min. 0; Max. 4

	SKYDDSHANDSKAR MOT MEKANISKA RISKEN	EN 12477:2001 + A1:2005 SKYDDSHANDSKAR FÖR SVETSARE	EN 16350:2014 SKYDDSHANDSKAR FÖR SVETSARE
A B C D	SKYDDSNIVÅ A-F	EN 12477:2001 SKYDDSHANDSKAR FÖR SVETSARE	EN 1149-2:1997 ELEKTROSTATISKA EGENSKAPER (VERTIKAL RESISTANS)
A B C D E	SKYDDSNIVÅ A-F	EN 12477:2001 SKYDDSHANDSKAR FÖR SVETSARE	EN 1511:2006 PROTECTIVE GLOVES AGAINST COLD

A B C D	EGENSKAP A: Nitringsmotstånd B: Skärsmått C: Rivkraft D: Punkteringsmotstånd	SKYDDSNIVÅ A-F
	SKYDDSNIVÅ A-F	

A B C D	EGENSKAP A: Konvektionskyla B: Kontaktkyla C: Vattengenomträngning	SKYDDSNIVÅ A-F
	SKYDDSNIVÅ A-F	

A B C	EGENSKAP A: Konvektionskyla B: Kontaktkyla C: Vattengenomträngning	SKYDDSNIVÅ A-F
	SKYDDSNIVÅ A-F	

	FÄREJ VATTENVÄTTAS EJ STRYKNING TVÄTT 40°C, SKONSAM TVÄTT		EJ KEMTVÄTT		EJ TORKTUMLING
--	---	--	-------------	--	----------------

WARNING! Den här produkten har designats för att ge sådant skydd som specificeras i enlighet med PPE 89/686/EEC. Kom dock ihåg att ingen PPE-produkt kan ge fullständig skydd och försiktighet måste alltid iaktas vid riskfyllda situationer. Skyddsinnvråna gäller för oanvänd produkt och kan påverkas av den påfrestning de utsätts för under användning t.ex. nötning, höga/låga temperaturer, degradation etc. Använd inte handskar nära röttiga maskindelar p.g.a. risk för iaktning. Undvik kontakt med öppen låga om handskarna har skyddsinnvrå 1 eller 2 när det gäller delprov (Motsänd mot användning) i EN 407:2004. Om handskar består av flera lager material gäller skyddsinnvråna i EN 407:2004 och EN 511:2006 samliga lager tillsammans. EN 511: En bedömning med avseende på maximal exponeringsrisk måste göras vid val av lämplig handsk. EN 511:2006 Bilaga B. Tabell B1 visar olika parameter att hänsyn till. Studier har visat på samband mellan dessa parameter och den grad av isolering som behövs för att skydda mot kyla. Tabellen i bilaga B1 i EN 342:2004 visar exempel på sådana data. För EN 388:2003 gäller resultaten för materialet hop eller det med högsta värdet. I EN 12477:2001 ingår en provning gällande skydd mot UV-strålning därmet slipper sveshandskarna inte igenom strålningen så länge de är hela. Smutsiga och blöta handskar kan innebära ökad risk för användaren då de bl.a. minskar den elektriska resistansen. Sveshandskar skyddar inte mot eventuellt elektrisk chock p.g.a. defekt utrustning eller annan strömförändringskälla.

STORLEK OCH PASSFORM: Handskarna följer kraven i EN 420:2003 om inget annat anges på anvisningens första sida. Där finns också uppgift om smidighet (faktiska egenskaper) vilket mäts i skala 1-5, där 5 är högsta nivån. Våj rätt storlek för att uppnå optimalt smidighet och funktion. **FÖRVARING OCH TRANSPORT:** Förvaras helst torrt och mörkt i originalförpackning vid +10 - +30°C. **HÅLLBARHET:** För engångshandskar 35 månader från tillverkningsdatum vilket anges på förpackningen. **INSPEKTION FÖRE ANVÄNDNING:** Använd aldrig skadad produkt. Om produkten skadas: den inte optimalt skydd utan ska kasseras. **RENGÖRING:** Använd inte kemikalier eller vassa föremål vid rengöring. Handskar märkta med tvättsymbol, har genom standardiserad provning, visat på behörlig skyddsfunktion efter tvätt. **AVFALL:** Enligt lokala regler och rutiner. **ALLERGENER:** Produkten kan innehålla ämnen som för vissa personer kan bidra till allergisk reaktion. Om överkänslighet skulle uppträda avbryt användningen. Kontakta Ejendals för ytterligare information.

INSTRUCTIONS FOR USE

CATEGORY II / INTERMEDIATE DESIGN

SEE FRONT PAGE FOR PRODUCT SPECIFIC INFORMATION

Carefully read these instructions before using this product.

EXPLANATION OF PICTOGRAMS 0 = Below the minimum performance level for the given individual hazard
X = Not submitted to the test or test method not suitable for the glove design or material

	PROTECTIVE GLOVES AGAINST CHEMICALS AND MICRO-ORGANISMS - PART 2: DETERMINATION OF RESISTANCE TO PENETRATION	Level	1	2	3
	Resistances are sampled and tested for leakage in accordance with EN 374-2 including Annex-A (AQL - Acceptable Quality Level).	AQL	<4,0	<1,5	<0,65

	PROTECTIVE GLOVES AGAINST THERMAL RISKS (HEAT AND/OR FIRE)	PERFORMANCE A-F
A B C D E F	A: Radiant heat B: Contact heat C: Convective heat D: Radiant heat E: Small splashes of molten metal F: Large quantities of molten metal	Min. 0; Max. 4

	PROTECTIVE GLOVES AGAINST MECHANICAL RISKS	EN 12477:2001 + A1:2005 PROTECTIVE GLOVES FOR WELDERS	EN 16350:2014 PROTECTIVE GLOVES - ELECTROSTATIC PROPERTIES
A B C D	PROTECTIVE GLOVES FOR WELDERS	EN 12477:2001 PROTECTIVE GLOVES FOR WELDERS	EN 1149-2:1997 PROTECTIVE CLOTHING - ELECTROSTATIC PROPERTIES - PART 2: Test method for measurement of the electrical resistance through a material (vertical resistance).
A B C D E	PROTECTIVE GLOVES FOR WELDERS	EN 12477:2001 PROTECTIVE GLOVES FOR WELDERS	EN ISO 10819:2013 MECHANICAL VIBRATION AND SHOCK Hand-arm vibration. Measurement and evaluation of the vibration transmissibility of gloves at the palm of the hand.

A B C D	PROPERTY A: Abrasion resistance B: Blade cut resistance C: Tear resistance D: Puncture resistance	PERFORMANCE A-F
	PERFORMANCE A-F	

A B C D	PROPERTY A: Abrasion resistance B: Blade cut resistance C: Tear resistance D: Puncture resistance	PERFORMANCE A-F
	PERFORMANCE A-F	

A B C	PROPERTY A: Convective cold B: Contact cold C: Water penetration	PERFORMANCE A-F
	PERFORMANCE A-F	

	DO NOT WASH DO NOT IRON MACHINE WASH 40°C, SOFT CYCLE (ALT. 40°C)		DO NOT DRY CLEAN		DO NOT TUMBLE DRY
--	---	--	------------------	--	-------------------

WARNING! This product is designed to provide protection specified in PPE 89/686/EEC with the detailed levels of performance presented below. However, always remember that no item of PPE can provide full protection and caution must always be taken when exposed to risks. The performance levels are for products in new condition and do not reflect the actual duration of protection in the workplace due to other factors influencing the performance such as temperature, abrasion, degradation, etc. Do not use these gloves near moving elements or machinery with unprotected parts. If the gloves have a performance level 1 or 2 in burning behavior in EN 407:2004 the gloves should not come in contact with naked flame. EN 407:2004 and EN 511:2006: if the glove consists of separate parts which are not permanently interconnected, the performance levels and the protection only apply to the complete assembly. EN 511: Care must be taken when choosing the correct glove with regards to the maximum user exposure. EN 511:2006 Annex B table B1 shows various parameters to be considered. Studies have established certain correlations between these parameters and the level of thermal insulation required to protect in cold conditions. The table given in Annex B of EN 342:2004 is an example of such data. For gloves with two or more layers the overall classification of EN 388:2003 does not necessarily reflect the performance of the outermost layer. EN 12477:2001 has no standardised test method at present for detecting UV penetration of materials for gloves but the current methods of construction of protective gloves for welders do not normally allow penetration of UV radiation. When gloves are intended for arc welding, these gloves do not provide protection against electric shock caused by defective equipment or live working, and the electrical resistance is reduced if gloves are wet, dirty or soaked with sweat, which could increase the risk. EN 16350:2014: The person wearing the electrostatic dissipative protective gloves should be properly earthed, e.g., by wearing adequate footwear. Electrostatic dissipative protective gloves should not be unpacked, opened, adjusted or removed whilst in flammable or explosive atmospheres or while handling flammable or explosive substances. The electrostatic properties of the protective gloves may be adversely affected by ageing, wear, contamination and damage, and might not be sufficient for oxygen-enriched flammable atmospheres where additional assessments are necessary.

FITTING AND SIZING: All sizes comply with the EN 420:2003 for comfort, fit and dexterity, if not explained on the front page. Only wear the products in a suitable size. Products which are either 'too loose' or 'too tight' will restrict movement and will not provide the optimal level of protection. **STORAGE AND TRANSPORT:** Ideally store in dry and dark condition in the original package, between +10° - +30°C. **SHELF LIFE:** For disposable gloves 36 months from manufacturing date. Manufacturing date is given on the package. **INSPECTION BEFORE USE:** If the product becomes damaged it will NOT provide the optimal protection and must be disposed of. Never use a damaged product. **CLEANING:** Do not use any chemicals or sharp-edged objects for cleaning the gloves. Gloves marked with a washing symbol have through standardised testing demonstrated continued performance after washing. **DISPOSAL:** According to local environmental legislations. **ALLERGENS:** This product contains components that may be a potential risk to allergic reactions. Do not use in case of hypersensitivity signs. For more information contact Ejendals.

KÄYTTÖOHJEET

KATEGORIA II / KESKISUURI VAARA

KATSO ETUSIVU TUOTEKOHTAISTEN TIETOJA OSALTA

Lue nämä ohjeet huolellisesti ennen tämän tuotteen käyttöä.

KUVAMERKKIEN SELITYS 0 = Alltaas suoritustyyppi vähimmäistason tietty yksittäisen vaaran osalta
X = Ei testattu tai testimenetelmä ei sovellu käsitteeseen rakenteen tai materiaalin testaukseen

	KEMIKALEILTA JA MIKRO-ORGANISMEILTA SUOJAAVAT KÄSINEET, OSA 2: PENETRATION VASTUSTUSKYVYN MÄÄRITÄMINEN	Taso	1	2	3
	Käsineissä otetaan näytettyä, jolla tehdään vuototesti EN 374-2 standardin mukaisesti luokitusta koskevan liitteen A (AQL - Acceptable Quality Level) mukaisesti.	AQL	<4,0	<1,5	<0,65

	SUOJAUKÄSINEET, KUUMAALTA JA TILUULETUA SUOJAAVAT	SUORITUSKYKY A-F
A B C D E F	A: Systeemilämmönkestävyys B: Kosketuslämmönkestävyys C: Konvektiolämmönkestävyys D: Säteilylämmönkestävyys E: Suojus pientä suluttu metallioiskelta F: Suojus suurta määrätillisen osalta	Min. 0; Max. 4

	MEKAANISILTA VAARALTA SUOJAAVAT KÄSINEET	EN 12477:2001 + A1:2005 SUOJAUKÄSINEET HITSAAJILLE	EN 16350:2014 PROTECTIVE GLOVES - ELECTROSTATIC PROPERTIES
A B C D	Suojatusta mitataan käsitteeseen käänneosan alueelta.	EN 12477:2001 SUOJAUKÄSINEET HITSAAJILLE	EN 1149-2:1997 SUOJAVAATEUS - SJÄHÖSTATISTEIT OMINAISUUDET - OSA 2: Testimenetelmä resistanssin mittaamiseen (materiaalin pysty suuntaan resistanssi)
A B C D E	SUORITUSKYKY A-F	EN 12477:2001 SUOJAUKÄSINEET HITSAAJILLE	EN ISO 10819:2013 MEKAANINEN VÄRÄHTÄY JA ISKU Tärinänsiirtotaso ja arviointi käsitteeseen käänneosa

A B C D	OMINAISUUS A: Hankauskestävyys B: Villonkestävyys C: Repäisykestävyys D: Puhkaisukestävyys	SUORITUSKYKY A-F
	SUORITUSKYKY A-F	

A B C D	OMINAISUUS A: Konvektiokestävyys B: Kosketuskestävyys C: Vedeettisyys	SUORITUSKYKY A-F
	SUORITUSKYKY A-F	

A B C	OMINAISUUS A: Konvektiokestävyys B: Kosketuskestävyys C: Vedeettisyys	SUORITUSKYKY A-F
	SUORITUSKYKY A-F	

VAROITUS! Tämä tuote on tarkoitettu antamaan PPE 89/686/EEC:n normin mukaisen suojan alla esitetyillä yksityiskohtaisilla suoritustyyppitasoilla. On kuitenkin aina muistettava, että henkilökohtaisen suojauksen käyttö ei voi taata täydellistä suojasta ja siksi on noudatettava jatkuvasi varovaisuutta. Suoritustyyppitasot ilmaisevat uusien käsineiden suoritustyyppiä, eivätkä ne kuvasta suojauksen todellista suojausta, laadun heikkenemistä jne. Älä käytä näitä käsineitä tiluulettävien osien tai suojaamattomia osia sisältävien koneistojen lähellä. Jos käsineen suojatason on EN 407:2004-normin palamisikätyyppiyksimäärityksen mukaan I tai 2, käsine ei saa päästää kosketuksiin avotulen kanssa. EN 407:2004 ja EN 511:2006: jos käsine koostuu erillisistä osista, joita ei ole yhdistetty toisiinsa kiinteästi, suoritustyyppitaso ja suojaus kuvustavat vain koko kokoonpanon ominaisuuksia. EN 511: Sopivan käsineen valitsemiseksi on tehtävä maksimaalinen altistusriskin esilymääritys. EN 511:2006 Lite B. Taulukko B1 sisältää erilaisia parametrejä jotka on otettava huomioon. Tutkimuksissa on ilmennyt näiden parametrien välisen keskinäisen yhteyden ja erityisesti, joka tarvitaan kylmät suojaustasokseksi. EN 342:2004 -liitteen B taulukossa on esimerkkejä tällaisista tiedoista. Kun käsineessä on vähintään kaksi kerrosta, EN 388:2003-normin yleisuokseksi ei välttämättä täsmäsuojan ulomman kerroksen suoritustyyppitaso. EN 12477:2001-normissa ei ole tallä tallä tehtaalla standardoituja testausmenetelmiä käsineiden taiteiden UV-säteilyn läpäisevyyden mittaamiseen, mutta haittaisuus suojakäsineiden nykyiset valmistusmenetelmät eivät normaalisti mahdollista UV-säteilyn läpäisevyyttä. Kun käsineet on tarkoitettu kaarhitäusukseen, nämä käsineet eivät sovi saksäksäksä, joka on peräisin välisen lähteiston tai työn kohteena olevan jännitteisen lähteiston käyttöästä, ja sähköinen resistanssin alentumaton, jos käsineet ovat märät, likaistet tai hiestä koostet, mikä voi nostaa vaaratasoa. Nämä tiedot eivät kuvasta suojauksen todellista suojausta, laadun heikkenemistä jne.

SOVITTAMINEN JA KOON VALINTA: Kaikki koot täyttävät EN 420:2003-normin mukavuuden, istuvuuden ja taipuvuuden osalta, ellei toisin muuta mainita. Käsine voi olla mukavampi tehäessä hienomkkaania amsennustöitä. Käytä vain sopivan kokoisia tuotteita. Lian löytöä tai tilukat tuotteet estävät tiluulettämät evätkä ama optimaalista suojusta. **VARASTOINTI JA KULJETUS:** Säilytys alkuperäisessä suojatason kuvassa ja pimeässä +10 - +30°C. **SÄILYVUOSAIKA:** Kertakäyttöisillä käsineillä 36 kuukautta valmistuspäivämäärästä. Valmistuspäivämäärä mainitaan pakkausksessa. **KÄYTTÖÄ EDELTÄVÄ TARKASTUS:** Varoitusruutu tuote on hävitettävä. **PUHDISTAMINEN:** Älä käytä käsineiden puhdistamiseen kemikaaleja tai lämpöenergiaa esineitä. Tuotteet joutos on pesuhoito ov standardi disolia testausksessa osittanut säilyttämisen suojaominaisuutensa pesun jälkeen. **HÄVITTÄMINEN:** Paluustien ympäristöstä löydettävien määtyneiden mukaisesti. **ALLERGEENIT:** Tämä tuote saattaa sisältää ainesosia, jotka voivat mahdollisesti aiheuttaa allergisia reaktioita. Älä käytä tuotetta, jos saat yliherkkyysoireita. Kysy tarvittaessa lisätietoja Ejendalsilta.





TEGERA® 8

Jarproprorne perчатки, без подкладки, 1,0 - 1,2 mm лицевая воловья кожа, сплавовая воловья кожа, Cat. II, цвет белый/желтый, выдерживают температуру до 100°C, усиление швов, резинка на 180°, для выполнения работ различной сложности



EN 407
413X4X

EN 388
3142

EN 420-2003

EN 12477 Type B



Мn защита от проколов, порезов
Mи защита от истирания
Tr защита от открытого пламени
Tr защита от тепла, орызг расплавленного металла, окарины



8 MEDIUM
6 ЛАР

ONLY FOR ECONOMIC COMMUNITY CUSTOMERS (NON-MEMBERS)
ПРОДЖАЧИ СООБЩЕСТВ ТРЕБОВАНИЯ ТР ТС 01/01/2011
«О БЕЗОПАСНОСТИ СРЕДСТВ ИМПОРТА ИЛИ ЗАЩИТЫ»

EJENDALS AB
Box 7, SE-793 21, Leksand, Sweden
Phone +46 (0) 247 360 00 Fax +46 (0) 247 360 10
info@ejendals.com | ordre@ejendals.com | www.ejendals.com

BRUGSANVISNING
KATEGORI I / MIDDELHØJ RISIKO
SE FORSÍDE FOR PRODUKTSPESIFIK INFORMATION

Læs instruktionerne grundigt, før ibrugtagning af dette produkt.

FORKLARING TIL PIKTogramMER 0 = Under minimum ydelseniveau for den pågældende individuelle fare X = Ikke sendt til prøvning eller metode uegnet til prøvning I forhold til hændse eller materiale

EN 374-2:2003 BESKYTTELSESHANDSKER MOD KEMIKALIER OG MIKROORGANISMER – DEL 2: BESTEMMELSE AF MOODSTAND MOD GENNEMTRÆNGNING

Niveau	1	2	3
AQL	<4,0	<1,5	<0,65

Handskerne er prøvet for lækage i henhold til EN 374-2 inklusive appendix A (AQL-acceptabel kvalitets niveau).

EN 407:2004 BESKYTTELSESHANDSKER MOD TERMISKE RISIKO (VARM E OG/ELLER I LD)

YDELSE A-F Min. o. Maks. 4

A: Brændbarhed D: Strålevarme
B: Småktavner E: Små stænk af smeltet metal
C: Konvektionsvarme F: Store stænk af smeltet metal

<p>EN 388-2003 BESKYTTELSESHANDSKER MOD MEKANISKE RISIKO</p> <p>Gennemtrængningsniveauerne er målt fra håndryggenes område.</p>	<p>EN 12477:2001+A1:2005 BESKYTTELSESHANDSKER TIL SVÆISERE</p> <p>EN 12477:2001 BESKYTTELSESHANDSKER TIL SVÆISERE</p> <p>TYPE A LAVERE FINGERSPIDSFØRNEMLÆLSE (MED HØJERE ANDEN YDEEVE)</p> <p>TYPE B HØJERE FINGERSPIDSFØRNEMLÆLSE (MED LAVERE ANDEN YDEEVE)</p>	<p>EN 16350:2014 PROTECTIVE GLOVES - ELECTROSTATIC PROPERTIES</p> <p>EN 1149-2:1997 BESKYTTELSES BEKLEJNING - ANTISTATISKE EGENSKABER - DEL 2: Test metode for måling af elektrisk modstand igennem materiale (vertikal modstand)</p> <p>EN ISO 10819:2013 MEKANISK VIBRATION OG STØD Hånd-arm vibration. Målemetode og evaluering af vibration overføres fra handler til håndfladen</p>
<p>EN 420:2003 BESKYTTELSESHANDSKER MOD KULDE</p> <p>A: Konvektionskulde B: Kontaktkulde C: Vangennemtrængning</p>	<p>EN 420:2003 + A1:2009 BESKYTTELSESHANDSKER - GENERELLE KRÅV OG PRØVNINGSMETODER</p> <p>Fingerispidfornemlestest: Min. 1; Maks. 5</p> <p>EN 420:2003 BESKYTTELSESHANDSKER - GENERELLE KRÅV OG PRØVNINGSMETODER</p> <p>Fingerispidfornemlestest: Min. 1; Maks. 4 0 (Dumpet) 1 (Bestat)</p>	<p>Handskan en kortere end standarden, hvilket kan give større komfort ved eksempelvis fremtrængningsarbejde.</p> <p>EGNET TIL KONTAKT MED VARERE Kontakt Ejendals for mere information.</p>

ADVARSEL! Dette produkt er udviklet til at yde beskyttelse, specificeret i PPE 89/686/EC, med de detaljerede resultater vist nedenfor. Husk dog altid, at intet PPE produkt kan yde 100 % beskyttelse, og der skal udvises forsigtighed ved udsættelse for farlige kemikalier eller andre situationer med høj risiko. Niveauet for ydelse gælder kun nye produkter. Denne information i spejler ikke den faktiske beskyttelse på arbejdspladsen, på grund af andre faktorer, der påvirker ydelse, som temperatur, siltage, nedrytning osv. Handskerne må ikke benyttes i nærheden af bevægelige dele eller maskiner med ubeskyttede dele. Hvis handskerne har ydelsestestniveau 1 eller 2 i brandbarhed (EN 407:2004), må handskerne ikke komme i kontakt med åben ild (EN 407:2004 og EN 511:2006) hvis handsken indeholder separate dele som ikke er permanent del af produktet, vil ydelsen samt beskyttelse niveauet kun henviser til det færdige produkt (EN 511). Der skal foretages en bedømmelse vedrørende maksimalt eksponeringsrisiko ved valg af vælgnet handske. EN 511:2006 Bilag B, Tabel B viser forskellge parametre, der skal tages hensyn til. Studier har påvist sammenhæng mellem disse parametre og den grad af isolering, der er nødvendig for at beskytte mod kulde. Tabellen i bilag B i EN 342:2004 viser eksempel på sådanne data. De forskellige ydelsestestniveauer i hvis handsken består af flere dele, gælder beskyttelsestestniveauerne (EN 511 og EN 407) kun for alle dele er samlet. For handsker med to eller flere lag afspejler den samlede klassificering i EN 388:2003 ikke nødvendigvis ydelsen i det yderste lag. Iøjeblikket har EN 12477:2001 ingen standardiseret prøvningsmetode til registrering af gennemtrængning af UV-stråling i materialer til handsker, men de nuværende metoder til konstruktion af beskyttelsehandsker til svæisere tillader normalt ikke gennemtrængning af UV-stråler. Svæisehandsker beskytter ikke imod elektriske stød, forårsaget af defekt udstyr. Svæisehandsker der er snavsede, våde eller gennemblødt af svæd, kan være risiko for brugeren, da det mindsker den elektriske modstand. Dette kan øge risikoen.

PASSFORM OG STØRRELSE: Alle størrelser overholder kravene i EN 420:2003 hvis ikke andet er forklaret på forsiden. Brug kun produkter i den rigtige størrelse. Produkter, der enten er for løse eller for stramme begrænser bevægelsen og yder ikke det optimale beskyttelseniveau. **OPBEVARING OG TRANSPORT:** Opbevares bedst tørt og mærkt i den oprindelige emballage og mellem +10 °C - +30 °C. **HYLDETI:** For engangshandsker 36 måneder fra fremstillingsdato. Fremstillingsdatoen står på emballagen. **INSPEKTION FOR BRUG:** Hvis produktet bliver beskadiget, yder det ikke den optimale beskyttelse og skal kasseres. Anvend aldrig et beskadiget produkt. **RENGØRING:** Benyt aldrig kemikalier eller skarpe genstande til rengøring. Handsker mærket med et vaske symbol har igennem en standardiseret test opfyldt kontinuerlig ydelse efter vask. **BORTSKAFFELSE:** I henhold til den danske lovgivning **ALLERGENER:** Produktet indeholder komponenter, der kan udgøre en potentiel risiko for allergisk reaktion. Må ikke anvendes i tilfælde af overfølsomhed. Der kan være behov for særlig analyse og rådgivning. Kontakt Ejendals i tvivlstilfælde.

BEGRUBRUCHSANWEISUNG
KATEGORIE II / MITTLERES RISIKO
BITTE DIE PRODUKTSPESIFISCHEN INFORMATIONEN AUF DER VORDERSEITE BEACHTEN

Nachfolgende Anweisung bitte vor Gebrauch des Produktes sorgfältig durchlesen!

ERLÄUTERUNG DER PIKTogramME 0 = unter der Mindestanforderung für das vorliegende individuelle Risiko X = nicht zum Test geeignet oder Methode nicht für den Test geeignet

EN 374-2:2003 SCHUTZHANDSCHUHE GEGEN CHEMIKALIEN UND MIKROORGANISMEN - DEL 2: BESTIMMUNG DES WIDERSTANDES GEGEN PENETRATION

Stufe	1	2	3
AQL	<4,0	<1,5	<0,65

Handschuhe wurden gemäß EN 374-2 inklusive Anhang 2 zugelassen (AQL - Akzeptables Qualitätsniveau).

EN 407:2004 HANDSCHUHE ZUM SCHUTZ VOR THERMISCHEN RISIKO (HITZE UND/ODER FEUER)

Widerstandsfähigkeit gegen A: Brand B: Kontakthitze C: Konvektionshitze	D: Strahlungshitze E: Kleiner geschmolzene Metallspitzermengen F: Größere geschmolzene Metallspitzermengen	LEISTUNG A-F Min. o. Max. 4
---	--	-----------------------------------

<p>EN 388-2003 HANDSCHUHE ZUM SCHUTZ VOR MECHANISCHEN RISIKO</p> <p>Die Schutzstoffe werden an der Handfläche des Handschuhes gemessen.</p>	<p>EN 12477:2001+A1:2005 SCHUTZHANDSCHUHE FÜR SCHWEISER</p> <p>EN 12477:2001 SCHUTZHANDSCHUHE FÜR SCHWEISER</p> <p>TYPE A GERINGERES FINGERSPITZ - ZENGEFÜH (ANDERE LEISTUNGSMERKM. HÖHER)</p> <p>TYPE B HEVER FINGERSPITZZENGFÜH (ANDERE LEISTUNGSMERKM. NIEDRIGER, FÜR TIG-SCHWEISSEN)</p>	<p>EN 16350:2014 PROTECTIVE GLOVES - ELECTROSTATIC PROPERTIES</p> <p>EN 1149-2:1997 SCHUTZKLEIDUNG - ELEKTROSTATISCHE EIGENSCHAFTEN TEIL 2 (DURCHGANGSWIDERSTAND) Teil 2 beschreibt das Prüfvorgehen zur Messung des elektrischen Widerstands durch ein Material in Ohm.</p> <p>EN ISO 10819:2013 MECHANISCHE VIBRATIONEN UND STÖSSE Hand-Arm-Vibrationen. Messung und Bewertung der Schwingungsübertragung von Handschuhen auf die Handfläche der Hand</p>
<p>EIGENSCHAFT A: Abriebfestigkeit B: Schnittfestigkeit C: Reißfestigkeit D: Stichtestigkeit</p>	<p>LEISTUNG Min. o. Max. 4 Min. o. Max. 5 Min. o. Max. 4 Min. o. Max. 4</p>	<p>Der Handschuh ist etwas kürzer als der Standard, um dem Benutzer erhöhten Komfort bei speziellen, wie bspw. Feinmotorischen Arbeiten zu bieten.</p> <p>EGEGNET FÜR DEN LINGANG MIT LEBENSMITTELN Für ausführende Informationen bitten wir um Ihren Anruf.</p>

WARNHINWEIS! Die angegebenen Leistungsmerkmale beziehen sich immer auf benutzte, neue Handschuhe. Die tatsächliche Haltbarkeit des Schutzes am Arbeitsplatz kann auf Grund verschiedener Einflüsse wie Temperatur, Abrieb, Verschleiss usw. erheblich abweichen. Handschuhe niemals in der Nähe von beweglichen oder ungesicherten Teilen einer Maschine verwenden. Einzugsgf. sind die Handschuhe mit der Leistungsstufe 1 oder 2 nach EN 407:2004 gekennzeichnet, dürfen diese nicht in Kontakt mit offenem Feuer kommen. Gemäß EN 407:2004 und EN 511:2006 beziehen sich die angegebene Leistungsstufen nur auf das vollständige Produkt, nicht auf einzelne Teile des Handschuhes. EN 511: Bei der Auswahl des richtigen Handschuhs ist Sorgfalt im Hinblick auf die spezielle Exposition des Benutzers erforderlich. EN 511:2006 Anhang B Tabelle B1 zeigt verschiedene zu beachtende Parameter. Untersuchungen haben gewisse Zusammenhänge zwischen diesen Parametern und dem Grad der thermischen Isolation, der für den Schutz unter kalten Bedingungen erforderlich ist, aufgezeigt. Die in Anhang B von EN 342:2004 aufgeführte Tabelle ist ein Beispiel für solche Daten. Bei Handschuhen mit 2 oder mehr Schichten gibt die Gesamtklassifizierung gemäß EN 388-2003 nicht zwangsläufig die Leistung der Außenschicht wieder. EN 12477:2001 verfügt derzeit über keine standardisierte Testmethode um die Durchdringung von Handschuhmaterialien durch UV-Strahlen zu erfassen, die derzeitige Konstruktion von Handschuhen für Schweißer lässt normalerweise aber auch keine UV-Strahlung durch. Sind die Handschuhe zum Lichtbogenschweißen vorgesehen, bieten diese keinen Schutz gegen Stromschlag durch schadhafte Geräte oder allgemeine Arbeiten an spannungsgeladenen Geräten. Der elektrische Widerstand sinkt und die Gefahr eines elektrischen Schlags erhöht sich, sollten die Handschuhe feucht, schmutzig und mit Schweiß lösgesaugt sein.

PASSFORM UND GRÖSSEN: Alle Größen entsprechen EN 420:2003 hinsichtlich Komfort, Passform und Beweglichkeit (Fingerfertigkeit), falls nicht anders auf der Vorderseite angegeben. Tragen Sie nur Handschuhe in optimaler Größe. Produkte, die entweder zu locker oder zu eng sind schränken die Bewegung ein und liefern nicht den gesamten Schutz. **LAGERUNG UND TRANSPORT:** Möglichst trocken und dunkel in der Originalverpackung bei +10°C - +30°C lagern. **HALTBARKEIT:** Für Einweghandschuhe 36 Monate ab Herstellungsdatum. Das Herstellungsdatum ist auf der Verpackung angegeben. VOR GEBRAUCH PRÜFEN: Wenn das Produkt beschädigt wurde, wird es NICHT den optimalen Schutz bieten und muss entsorgt werden. Niemals ein schadhafte Produkt verwenden. **SÄUBERUNG:** Zur Reinigung der Handschuhe keine spitzeln, scharfkantigen Gegenstände und keine Chemikalien benutzen. Sind die Handschuhe mit dem "waschbar" Symbol gekennzeichnet, können die Handschuhe nach Anleitung gereinigt werden, sie bieten weiterhin den angegebenen Schutz. **ENTSORGUNG:** Gemäß den nationalen Regeln und Bestimmungen. **ALLERGENHEIT:** Dieses Produkt enthält Bestandteile, die ein potentielles Risiko für eine allergische Reaktion sein können. Nicht verwenden bei Anzeichen von Überempfindlichkeit, besondere Untersuchung und ärztliche Beratung erforderlich sein. Wenden Sie sich im Zweifelsfall an Ejendals.

BRUGSANVISNING
KATEGORI II / MIDDELS RISIKO
SE FORSÍDE FOR PRODUKTSPESIFIK INFORMATION

Læs anvisningerne nøje før du bruger dette produkt.

FORKLARING AV PIKTogramMER 0 = Under minimum kravet til ydelsestestniveau for denne individuelle fare X = Produktet er ikke testet, eller det er ikke relevant for produktet

EN 374-2:2003 VERNEHANDSKER MOT KEMIKALIER OG MIKROORGANISMER - DEL 2: BESTEMMELSE AV MOTSTAND MOT GENNEMTRÆNGNING

Nivå	1	2	3
AQL	<4,0	<1,5	<0,65

Handskene er godkjent i henhold til EN 374-2 inklusive Annex 2 (AQL - Acceptable Quality Level)

EN 407:2004 VERNEHANDSKER MOT TERMISKE RISIKOR (VARM E OG/ELLER I LD)

YTELSE A-F Min. o. Maks. 4

A: Brannbarhet D: Strålevarme
B: Småkontaktvarme E: Småmengde smeltet metall
C: Konvektiv varme F: Stor mengde smeltet metall

<p>EN 388-2003 VERNEHANDSKER MOT MEKANISKE RISIKOR</p> <p>Beskyttelsestestnivået måles i området i håndflaten på hanskens.</p>	<p>EN 12477:2001+A1:2005 VERNEHANDSKER FOR SVÆISERE</p> <p>EN 12477:2001 VERNEHANDSKER FOR SVÆISERE</p> <p>TYPE A LAVERE BEVEGELSESFRIHEIT (MED HØJERE ANNET YTELSE)</p> <p>TYPE B HØJERE BEVEGELSESFRIHEIT (MED LAVERE ANNET YTELSE)</p>	<p>EN 16350:2014 PROTECTIVE GLOVES - ELECTROSTATIC PROPERTIES</p> <p>EN 1149-2:1997 ELEKTROSTATISKE EGENSKABER (VERTIKAL MOTSTAND)</p> <p>Testmetode for måling af elektrisk resistans gennem et materiale.</p> <p>EN ISO 10819:2013 VIBRASJON OG STØT Hånd-armvibrasjoner. Metode for å måle og bedømme vibrasjonsoverføring i handsker til håndflaten</p>
<p>EGENSKAP A: Slitstyrke B: Snittstyrke C: Rivestyrke D: Stikkestyrke</p>	<p>YTELSE Min. o. Maks. 4 Min. o. Maks. 5 Min. o. Maks. 4 Min. o. Maks. 4</p>	<p>Handskan en kortere enn standard størrelse og kan øke komforten for spesielle form som f.eks. ved fremtrængningsarbejde.</p> <p>EGNET FOR KONTAKT MED VARERE Kontakt Ejendals for mer informasjon.</p>

ADVARSEL! Dette produktet er laget for å gi beskyttelse som spesifisert i PPE 89/686/EC med de detaljerte resultatene som beskrives nedenfor. Men husk at ingen PPE-artikkel kan gi full beskyttelse, og at det alltid må utvises forsiktighet ved eksponering for farlige kjemikalier eller i andre høyrisikosituasjoner. Beskyttelsefaktor er på et nytt og bruktrykt produkt, kan påvirkes under bruk og slitasje f.eks høy temperatur og degerasjon. Ikke bruk disse handskene i nær tilfelle med maskiner som beveges seg eller maskiner som har ubeskyttede deler. Hvis handskene har et ydelsestestnivå 1 eller 2 i brannbarhet (EN 407:2004) må handskene ikke komme i kontakt med åpen flamme. Om handsken består av flere materialer, gjelder verdiene i EN 407:2006 og EN 511:2006 samtlige lover sammen. EN 511: Man vilurdere den maksimale eksponeringsrisikoen ved valg av egnet handske. EN 511:2006 Bilag B, Tabel B1 viser ulike parametre som bør tas hensyn til. Studier har vist sammenheng mellom disse parametrene og graden av isolering som trengs for å beskytte mot kulde. Tabellen i bilag B i EN 342:2004 viser eksempler på slike data. For EN 388:2003 gjelder resultatet for materiale sammen eller det sterkeste materiale. EN 12477:2001 har ingen standardisert testmetode for å oppdage UV-gjennomtrængning i handskematerialer, men metoden som brukes for å lage vernehandsker for svæisere tillater normalt ikke gjennomtrængning av UV-stråling. Når handsker er laget for elektrosvæisning, disse handskene gir ikke beskyttelse mot elektrisk støt forårsaket av adlægt utstyr eller arbeid på ledere under spenning, og den elektriske motstanden blir redusert hvis handskene er våte, skitte eller våte av svette - dette kan øke risikoen. Denne informasjonen gjelder ikke den faktiske varigheten av beskyttelsen på arbeidsstedet på grunn av andre faktorer som påvirker ytelsen, for temperatur, slitasje, nedrytning etc.

PASSFORM OG STØRRELSE: Alle størrelser er i henhold til kravene i EN 420:2003 til komfort, passform og bevegelighet, hvis ikke annet er forklart på forsiden. Bruk bare produkter i riktig størrelse. Produkter som enten er for løse eller for stramme hemmer bevegelisen og yder ikke det optimale beskyttelseniveau. **LAGRING OG TRANSPORT:** Opbevares bedst tørt og mærkt i den oprindelige emballage og mellem +10 °C - +30 °C. **HOLDBARHET:** For engangshandsker, 36 måneder etter produksjonsdato. Produktionsdato er angitt på pakken. **KONTROLL FØR BRUK:** Hvis produktet blir skadet gir det ikke optimal beskyttelse og må derfor for kastes. Bruk aldri et skadet produkt. **RENGØRING:** Ikke bruk kjemikalier eller skarpe genstander for å rengjøre handskene. Handsker merket med vaske symbol, har gjennom standardiseret test, vist seg og opprettholde beskyttelsesfunksjonen etter vask. **AVFALL:** I henhold til miljølovgivningen på stedet. **ALLERGENER:** Dette produktet inneholder komponenter som potensielt kan gi en allergisk reaksjon. Skal ikke brukes ved tegn på hypersensitivitet, det kan være behov for særskilt analyse og konsultasjon. Hvis du er i tvil, kontakt Ejendals.

Preď použitím tohto produktu si pozorne prečítajte tieto pokyny.
VYSVETLENIE PIKTOGRAMOV 0 = Pod minimálnou úroveň výkonnosti pre dané jednotlivé nebezpečenstvo X = Nebolo podrobene testu alebo je testovacia metóda nevhodná pre návrh alebo materiál rukavice

EN 374-2:2003
OCHRANÉ RUKAVICE CHRÁNIAČE PRED CHEMIKÁLMI A MIKROORGANIZMAMI – 2. ČASŤ: URČENIE ODOLNOSTI VOČI PŘEENIKU
Rukavice sú vzorkované a testované z hľadiska úniku v súlade s normou EN 374-2 vrátane dodatku A [AQL = Acceptance Quality Level, úroveň kvality prijateľnosti].

Úroveň	1	2	3
AQL	<4.0	<1.5	<0.65

EN 407:2004
OCHRANÉ RUKAVICE CHRÁNIAČE PRED TEPELNÝMI RIZIKAMI TERMIOM ALEBO OHNOM
A: Horenie
B: Kontaktné teplo
C: Konvекtné teplo
D: Súdžat teplo
E: Malé vystreknuté roztaveného materiálu
F: Veľké množstvo roztaveného materiálu

YKONNOST
A-F
Min. 0, Maks. 4

Preď uporabo izdelka skrbno preberite ta navodila.
RAZLAGA PIKTGRAMOV 0 = pod najnižjo stopnjo zmogljivosti za podano posebno nevarnost X= ni bilo predloženo v preskus ali preskusa metoda ni primerna za obliko oziroma material rukavice

EN 374-2:2003
VAROVÁLNE ROKAVICE ZA ZAŠČITO PRED KEMIKALIAMI A MIKROORGANIZMI – 2. DEL: UGOTAVLJANJE ODOPORNOSTI PROTI PENETRACIJI
Na vzorcovanih rukavicah se preskusi puščanje v skladu s standardom EN 374-2, vključno z Dodatkom A [5%K = sprejemljiva raven kakovosti].

Raven	1	2	3
AQL	<4.0	<1.5	<0.65

EN 407:2004
VAROVÁLNE ROKAVICE ZA ZAŠČITO PRED LIGNIŠI TERMIOM ALEBO OHNOM
A: Obstojnost pri gorenju
B: Odpornost proti stiku s toploto
C: Odpornost proti konvекtní toploti
D: Odpornost proti sevalni toploti
E: Odpornost proti mešanici tekoče kovine
F: Odpornost proti večjim žiljem tekoče kovine

ZMOGLIVOST A-F
najm. 0, najv. 4

EN 388:2003
OCHRANÉ RUKAVICE CHRÁNIAČE PRED MECHANICKÝMI RIZIKAMI
Úroveň ochrany sú merané v oblasti dlane rukavice.

ABCD	YKONNOST
A	A
B	B
C	C
D	D

EN 12477:2001+A1:2005
OCHRANÉ RUKAVICE PŘE ZVÁROVACÍM
EN 12477:2001
OCHRANÉ RUKAVICE PŘE ZVÁROVACÍM TYP A
NÍZŠIA ODOPORNOSŤ V SVYSŠM STUPNĚM VÝKONNOSTI V OSTATNÝCH OBLASTIACH
TYP B
VYSŠIA ODOPORNOSŤ NIŽŠIM STUPNĚM VÝKONNOSTI V OSTATNÝCH OBLASTIACH

EN 16350:2014
OCHRANÉ RUKAVICE – ELEKTROSTATICKÉ VLASTNOSTI
EN 1149-2:1997
OCHRANÉ OBLEČNICE – ELEKTROSTATICKÉ VLASTNOSTI – 2. ČASŤ: Testovacia metóda na meranie elektrického odporu materiálu [zvlášť odpor].
EN ISO 10819:2013
MECHANICKÉ KAMITANIE A OTRASY
Kmitanie spôsobené na ruky. Metóda merania a hodnotenie prúmu kmitania rukavicej na dlani ruky.

EN 511:2006
VAROVÁLNE ROKAVICE ZA ZAŠČITO PRED MRAZOM
A: Konvекtní mraz
B: Kontaktní mraz
C: Vodoodopornost

EN 12477:2001+A1:2005
VAROVÁLNE ROKAVICE ZA ZAŠČITO PRED KEMIKALIAMI A MIKROORGANIZMI – 2. DEL: UGOTAVLJANJE ODOPORNOSTI PROTI PENETRACIJI
Ravni zaščite se merajo na območju dlani rukavice.

EN 12477:2001
VAROVÁLNE ROKAVICE ZA VARILICE
VRSTA A
MAKŠIA GIBLIVOST (Z VEČJO DRUGO ZMOGLIVOSTJO)
VRSTA B
VEČJA GIBLIVOST (Z MANŠO DRUGO ZMOGLIVOSTJO)

EN 16350:2014
VAROVÁLNE RUKAVICE – ELEKTROSTATICKÉ LASTNOSTI
EN 1149-2:1997
VAROVÁLNA OBLEKA – ELEKTROSTATIČNE LASTNOSTI – 2. DEL:
Preskusna metóda za meranje električne upornosti skozi tekstilni material (vertikalna upornost) [sposoba].

EN ISO 10819:2013
MECHANŠKE VIBRACIJE IN UDARCI
Vibracije dlani-ruke. Merjenje in vrednotenje vibračijskih prenosov z rukavice na dlan ruke

EN 511:2006
VAROVÁLNE ROKAVICE ZA ZAŠČITO PRED MRAZOM
A: Konvекtní mraz
B: Kontaktní mraz
C: Vodoodopornost

EN 420:2003 + A1:2009
ZAHTEVE IN PRESKUSNE METODE
Preskus gibljivosti prstov: najm. 1; najv. 5

EN 420:2003
VAROVÁLNE ROKAVICE – SPLOŠNE ZAHTEVE IN PRESKUSNE METODE
Preskus gibljivosti prstov: najm. 1; najv. 5

EN 12477:2001
VAROVÁLNE ROKAVICE ZA ZAŠČITO PRED KEMIKALIAMI A MIKROORGANIZMI – 2. DEL: UGOTAVLJANJE ODOPORNOSTI PROTI PENETRACIJI
Rukavice so krajše od običajnih rukavice, zato je pri posebnih namelih njihova uporaba uložena – na primer pri natančnem sestavljanju.

EN 511:2006
VAROVÁLNE ROKAVICE ZA ZAŠČITO PRED MRAZOM
A: Konvекtní mraz
B: Kontaktní mraz
C: Vodoodopornost

EN 420:2003 + A1:2009
KORJUVILNE RUKAVICE – GENEL GEREKSİMLER VE TEST YÖNTEMLERİ
Parnak beserisi testi: Min. 1; Maks. 5

EN 420:2003
KORJUVILNE RUKAVICE – GENEL GEREKSİMLER VE TEST YÖNTEMLERİ
Parnak beserisi testi: Min. 1; Maks. 5

EN 16350:2014
KORJUVILNE RUKAVICE – ELEKTROSTATİK ÖZELLİKLER
EN 1149-2:1997
KORJUVILNE RUKAVICELER – ELEKTROSTATİK ÖZELLİKLER – BÖLÜM 2:
Bir malzemeden elektrik direncinin ölçülmesine yönelik test yöntemi [dışey direnci].

EN ISO 10819:2013
MKANİK TİTRESİM VE ŞOK
Ei ve blok titreşimi, üveç iş eldiven titreşim engelleme değeri

EN 511:2006
VAROVÁLNE ROKAVICE ZA ZAŠČITO PRED MRAZOM
A: Konvекtní mraz
B: Kontaktní mraz
C: Vodoodopornost

EN 420:2003 + A1:2009
KORJUVILNE RUKAVICE – GENEL GEREKSİMLER VE TEST YÖNTEMLERİ
Parnak beserisi testi: Min. 1; Maks. 5

EN 420:2003
KORJUVILNE RUKAVICE – GENEL GEREKSİMLER VE TEST YÖNTEMLERİ
Parnak beserisi testi: Min. 1; Maks. 5

EN 16350:2014
KORJUVILNE RUKAVICE – ELEKTROSTATİK ÖZELLİKLER
EN 1149-2:1997
KORJUVILNE RUKAVICELER – ELEKTROSTATİK ÖZELLİKLER – BÖLÜM 2:
Bir malzemeden elektrik direncinin ölçülmesine yönelik test yöntemi [dışey direnci].

EN ISO 10819:2013
MKANİK TİTRESİM VE ŞOK
Ei ve blok titreşimi, üveç iş eldiven titreşim engelleme değeri

EN 511:2006
VAROVÁLNE ROKAVICE ZA ZAŠČITO PRED MRAZOM
A: Konvекtní mraz
B: Kontaktní mraz
C: Vodoodopornost

EN 420:2003 + A1:2009
KORJUVILNE RUKAVICE – GENEL GEREKSİMLER VE TEST YÖNTEMLERİ
Parnak beserisi testi: Min. 1; Maks. 5

EN 420:2003
KORJUVILNE RUKAVICE – GENEL GEREKSİMLER VE TEST YÖNTEMLERİ
Parnak beserisi testi: Min. 1; Maks. 5

EN 16350:2014
KORJUVILNE RUKAVICE – ELEKTROSTATİK ÖZELLİKLER
EN 1149-2:1997
KORJUVILNE RUKAVICELER – ELEKTROSTATİK ÖZELLİKLER – BÖLÜM 2:
Bir malzemeden elektrik direncinin ölçülmesine yönelik test yöntemi [dışey direnci].

EN ISO 10819:2013
MKANİK TİTRESİM VE ŞOK
Ei ve blok titreşimi, üveç iş eldiven titreşim engelleme değeri

EN 511:2006
VAROVÁLNE RUKAVICE ZA ZAŠČITO PRED MRAZOM
A: Konvекtní mraz
B: Kontaktní mraz
C: Vodoodopornost

EN 420:2003 + A1:2009
KORJUVILNE RUKAVICE – GENEL GEREKSİMLER VE TEST YÖNTEMLERİ
Parnak beserisi testi: Min. 1; Maks. 5

EN 420:2003
KORJUVILNE RUKAVICE – GENEL GEREKSİMLER VE TEST YÖNTEMLERİ
Parnak beserisi testi: Min. 1; Maks. 5

EN 16350:2014
KORJUVILNE RUKAVICE – ELEKTROSTATİK ÖZELLİKLER
EN 1149-2:1997
KORJUVILNE RUKAVICELER – ELEKTROSTATİK ÖZELLİKLER – BÖLÜM 2:
Bir malzemeden elektrik direncinin ölçülmesine yönelik test yöntemi [dışey direnci].

EN ISO 10819:2013
MKANİK TİTRESİM VE ŞOK
Ei ve blok titreşimi, üveç iş eldiven titreşim engelleme değeri

EN 511:2006
VAROVÁLNE RUKAVICE ZA ZAŠČITO PRED MRAZOM
A: Konvекtní mraz
B: Kontaktní mraz
C: Vodoodopornost

EN 420:2003 + A1:2009
KORJUVILNE RUKAVICE – GENEL GEREKSİMLER VE TEST YÖNTEMLERİ
Parnak beserisi testi: Min. 1; Maks. 5

EN 420:2003
KORJUVILNE RUKAVICE – GENEL GEREKSİMLER VE TEST YÖNTEMLERİ
Parnak beserisi testi: Min. 1; Maks. 5

EN 16350:2014
KORJUVILNE RUKAVICE – ELEKTROSTATİK ÖZELLİKLER
EN 1149-2:1997
KORJUVILNE RUKAVICELER – ELEKTROSTATİK ÖZELLİKLER – BÖLÜM 2:
Bir malzemeden elektrik direncinin ölçülmesine yönelik test yöntemi [dışey direnci].

EN ISO 10819:2013
MKANİK TİTRESİM VE ŞOK
Ei ve blok titreşimi, üveç iş eldiven titreşim engelleme değeri

EN 511:2006
VAROVÁLNE RUKAVICE ZA ZAŠČITO PRED MRAZOM
A: Konvекtní mraz
B: Kontaktní mraz
C: Vodoodopornost

EN 420:2003 + A1:2009
KORJUVILNE RUKAVICE – GENEL GEREKSİMLER VE TEST YÖNTEMLERİ
Parnak beserisi testi: Min. 1; Maks. 5

EN 420:2003
KORJUVILNE RUKAVICE – GENEL GEREKSİMLER VE TEST YÖNTEMLERİ
Parnak beserisi testi: Min. 1; Maks. 5

EN 16350:2014
KORJUVILNE RUKAVICE – ELEKTROSTATİK ÖZELLİKLER
EN 1149-2:1997
KORJUVILNE RUKAVICELER – ELEKTROSTATİK ÖZELLİKLER – BÖLÜM 2:
Bir malzemeden elektrik direncinin ölçülmesine yönelik test yöntemi [dışey direnci].

EN ISO 10819:2013
MKANİK TİTRESİM VE ŞOK
Ei ve blok titreşimi, üveç iş eldiven titreşim engelleme değeri

EN 511:2006
VAROVÁLNE RUKAVICE ZA ZAŠČITO PRED MRAZOM
A: Konvекtní mraz
B: Kontaktní mraz
C: Vodoodopornost

EN 420:2003 + A1:2009
KORJUVILNE RUKAVICE – GENEL GEREKSİMLER VE TEST YÖNTEMLERİ
Parnak beserisi testi: Min. 1; Maks. 5

EN 420:2003
KORJUVILNE RUKAVICE – GENEL GEREKSİMLER VE TEST YÖNTEMLERİ
Parnak beserisi testi: Min. 1; Maks. 5

EN 16350:2014
KORJUVILNE RUKAVICE – ELEKTROSTATİK ÖZELLİKLER
EN 1149-2:1997
KORJUVILNE RUKAVICELER – ELEKTROSTATİK ÖZELLİKLER – BÖLÜM 2:
Bir malzemeden elektrik direncinin ölçülmesine yönelik test yöntemi [dışey direnci].

EN ISO 10819:2013
MKANİK TİTRESİM VE ŞOK
Ei ve blok titreşimi, üveç iş eldiven titreşim engelleme değeri

EN 511:2006
VAROVÁLNE RUKAVICE ZA ZAŠČITO PRED MRAZOM
A: Konvекtní mraz
B: Kontaktní mraz
C: Vodoodopornost

EN 420:2003 + A1:2009
KORJUVILNE RUKAVICE – GENEL GEREKSİMLER VE TEST YÖNTEMLERİ
Parnak beserisi testi: Min. 1; Maks. 5

EN 420:2003
KORJUVILNE RUKAVICE – GENEL GEREKSİMLER VE TEST YÖNTEMLERİ
Parnak beserisi testi: Min. 1; Maks. 5

EN 16350:2014
KORJUVILNE RUKAVICE – ELEKTROSTATİK ÖZELLİKLER
EN 1149-2:1997
KORJUVILNE RUKAVICELER – ELEKTROSTATİK ÖZELLİKLER – BÖLÜM 2:
Bir malzemeden elektrik direncinin ölçülmesine yönelik test yöntemi [dışey direnci].

EN ISO 10819:2013
MKANİK TİTRESİM VE ŞOK
Ei ve blok titreşimi, üveç iş eldiven titreşim engelleme değeri

EN 511:2006
VAROVÁLNE RUKAVICE ZA ZAŠČITO PRED MRAZOM
A: Konvекtní mraz
B: Kontaktní mraz
C: Vodoodopornost

EN 420:2003 + A1:2009
KORJUVILNE RUKAVICE – GENEL GEREKSİMLER VE TEST YÖNTEMLERİ
Parnak beserisi testi: Min. 1; Maks. 5

EN 420:2003
KORJUVILNE RUKAVICE – GENEL GEREKSİMLER VE TEST YÖNTEMLERİ
Parnak beserisi testi: Min. 1; Maks. 5

EN 16350:2014
KORJUVILNE RUKAVICE – ELEKTROSTATİK ÖZELLİKLER
EN 1149-2:1997
KORJUVILNE RUKAVICELER – ELEKTROSTATİK ÖZELLİKLER – BÖLÜM 2:
Bir malzemeden elektrik direncinin ölçülmesine yönelik test yöntemi [dışey direnci].

EN ISO 10819:2013
MKANİK TİTRESİM VE ŞOK
Ei ve blok titreşimi, üveç iş eldiven titreşim engelleme değeri

EN 511:2006
VAROVÁLNE RUKAVICE ZA ZAŠČITO PRED MRAZOM
A: Konvекtní mraz
B: Kontaktní mraz
C: Vodoodopornost

EN 420:2003 + A1:2009
KORJUVILNE RUKAVICE – GENEL GEREKSİMLER VE TEST YÖNTEMLERİ
Parnak beserisi testi: Min. 1; Maks. 5

EN 420:2003
KORJUVILNE RUKAVICE – GENEL GEREKSİMLER VE TEST YÖNTEMLERİ
Parnak beserisi testi: Min. 1; Maks. 5

EN 16350:2014
KORJUVILNE RUKAVICE – ELEKTROSTATİK ÖZELLİKLER
EN 1149-2:1997
KORJUVILNE RUKAVICELER – ELEKTROSTATİK ÖZELLİKLER – BÖLÜM 2:
Bir malzemeden elektrik direncinin ölçülmesine yönelik test yöntemi [dışey direnci].

EN ISO 10819:2013
MKANİK TİTRESİM VE ŞOK
Ei ve blok titreşimi, üveç iş eldiven titreşim engelleme değeri

EN 511:2006
VAROVÁLNE RUKAVICE ZA ZAŠČITO PRED MRAZOM
A: Konvекtní mraz
B: Kontaktní mraz
C: Vodoodopornost

EN 420:2003 + A1:2009
KORJUVILNE RUKAVICE – GENEL GEREKSİMLER VE TEST YÖNTEMLERİ
Parnak beserisi testi: Min. 1; Maks. 5

EN 420:2003
KORJUVILNE RUKAVICE – GENEL GEREKSİMLER VE TEST YÖNTEMLERİ
Parnak beserisi testi: Min. 1; Maks. 5

EN 16350:2014
KORJUVILNE RUKAVICE – ELEKTROSTATİK ÖZELLİKLER
EN 1149-2:1997
KORJUVILNE RUKAVICELER – ELEKTROSTATİK ÖZELLİKLER – BÖLÜM 2:
Bir malzemeden elektrik direncinin ölçülmesine yönelik test yöntemi [dışey direnci].

EN ISO 10819:2013
MKANİK TİTRESİM VE ŞOK
Ei ve blok titreşimi, üveç iş eldiven titreşim engelleme değeri

EN 511:2006
VAROVÁLNE RUKAVICE ZA ZAŠČITO PRED MRAZOM
A: Konvекtní mraz
B: Kontaktní mraz
C: Vodoodopornost

EN 420:2003 + A1:2009
KORJUVILNE RUKAVICE – GENEL GEREKSİMLER VE TEST YÖNTEMLERİ
Parnak beserisi testi: Min. 1; Maks. 5

EN 420:2003
KORJUVILNE RUKAVICE – GENEL GEREKSİMLER VE TEST YÖNTEMLERİ
Parnak beserisi testi: Min. 1; Maks. 5

EN 16350:2014
KORJUVILNE RUKAVICE – ELEKTROSTATİK ÖZELLİKLER
EN 1149-2:1997
KORJUVILNE RUKAVICELER – ELEKTROSTATİK ÖZELLİKLER – BÖLÜM 2:
Bir malzemeden elektrik direncinin ölçülmesine yönelik test yöntemi [dışey direnci].

EN ISO 10819:2013
MKANİK TİTRESİM VE ŞOK
Ei ve blok titreşimi, üveç iş eldiven titreşim engelleme değeri

EN 511:2006
VAROVÁLNE RUKAVICE ZA ZAŠČITO PRED MRAZOM
A: Konvекtní mraz
B: Kontaktní mraz
C: Vodoodopornost

EN 420:2003 + A1:2009
KORJUVILNE RUKAVICE – GENEL GEREKSİMLER VE TEST YÖNTEMLERİ
Parnak beserisi testi: Min. 1; Maks. 5

EN 420:2003
KORJUVILNE RUKAVICE – GENEL GEREKSİMLER VE TEST YÖNTEMLERİ
Parnak beserisi testi: Min. 1; Maks. 5

EN 16350:2014
KORJUVILNE RUKAVICE – ELEKTROSTATİK ÖZELLİKLER
EN 1149-2:1997
KORJUVILNE RUKAVICELER – ELEKTROSTATİK ÖZELLİKLER – BÖLÜM 2:
Bir malzemeden elektrik direncinin ölçülmesine yönelik test yöntemi [dışey direnci].

EN ISO 10819:2013
MKANİK TİTRESİM VE ŞOK
Ei ve blok titreşimi, üveç iş eldiven titreşim engelleme değeri

EN 511:2006
VAROVÁLNE RUKAVICE ZA ZAŠČITO PRED MRAZOM
A: Konvекtní mraz
B: Kontaktní mraz
C: Vodoodopornost

EN 420:2003 + A1:2009
KORJUVILNE RUKAVICE – GENEL GEREKSİMLER VE TEST YÖNTEMLERİ
Parnak beserisi testi: Min. 1; Maks. 5

EN 420:2003
KORJUVILNE RUKAVICE – GENEL GEREKSİMLER VE TEST YÖNTEMLERİ
Parnak beserisi testi: Min. 1; Maks. 5

EN 16350:2014
KORJUVILNE RUKAVICE – ELEKTROSTATİK ÖZELLİKLER
EN 1149-2:1997
KORJUVILNE RUKAVICELER – ELEKTROSTATİK ÖZELLİKLER – BÖLÜM 2:
Bir malzemeden elektrik direncinin ölçülmesine yönelik test yöntemi [dışey direnci].

EN ISO 10819:2013
MKANİK TİTRESİM VE ŞOK
Ei ve blok titreşimi, üveç iş eldiven titreşim engelleme değeri

EN 511:2006
VAROVÁLNE RUKAVICE ZA ZAŠČITO PRED MRAZOM
A: Konvекtní mraz
B: Kontaktní mraz
C: Vodoodopornost

EN 420:2003 + A1:2009
KORJUVILNE RUKAVICE – GENEL GEREKSİMLER VE TEST YÖNTEMLERİ
Parnak beserisi testi: Min. 1; Maks. 5

EN 420:2003
KORJUVILNE RUKAVICE – GENEL GEREKSİMLER VE TEST YÖNTEMLERİ
Parnak beserisi testi: Min. 1; Maks. 5

EN 16350:2014
KORJUVILNE RUKAVICE – ELEKTROSTATİK ÖZELLİKLER
EN 1149-2:1997
KORJUVILNE RUKAVICELER – ELEKTROSTATİK ÖZELLİKLER – BÖLÜM 2:
Bir malzemeden elektrik direncinin ölçülmesine yönelik test yöntemi [dışey direnci].

EN ISO 10819:2013
MKANİK TİTRESİM VE ŞOK
Ei ve blok titreşimi, üveç iş eldiven titreşim engelleme değeri

EN 511:2006
VAROVÁLNE RUKAVICE ZA ZAŠČITO PRED MRAZOM
A: Konvекtní mraz
B: Kontaktní mraz
C: Vodoodopornost

EN 420:2003 + A1:2009
KORJUVILNE RUKAVICE – GENEL GEREKSİMLER VE TEST YÖNTEMLERİ
Parnak beserisi testi: Min. 1; Maks. 5

EN 420:2003
KORJUVILNE RUKAVICE – GENEL GEREKSİMLER VE TEST YÖNTEMLERİ
Parnak beserisi testi: Min. 1; Maks. 5

EN 16350:2014
KORJUVILNE RUKAVICE – ELEKTROSTATİK ÖZELLİKLER
EN 1149-2:1997
KORJUVILNE RUKAVICELER – ELEKTROSTATİK ÖZELLİKLER – BÖLÜM 2:
Bir malzemeden elektrik direncinin ölçülmesine yönelik test yöntemi [dışey direnci].

EN ISO 10819:2013
MKANİK TİTRESİM VE ŞOK
Ei ve blok titreşimi, üveç iş eldiven titreşim engelleme değeri

EN 511:2006
VAROVÁLNE RUKAVICE ZA ZAŠČITO PRED MRAZOM
A: Konvекtní mraz
B: Kontaktní mraz
C: Vodoodopornost

EN 420:2003 + A1:2009
KORJUVILNE RUKAVICE – GENEL GEREKSİMLER VE TEST YÖNTEMLERİ
Parnak beserisi testi: Min. 1; Maks. 5

EN 420:2003
KORJUVILNE RUKAVICE – GENEL GEREKSİMLER VE TEST YÖNTEMLERİ
Parnak beserisi testi: Min. 1; Maks. 5

EN 16350:2014
KORJUVILNE RUKAVICE – ELEKTROSTATİK ÖZELLİKLER
EN 1149-2:1997
KORJUVILNE RUKAVICELER – ELEKTROSTATİK ÖZELLİKLER – BÖLÜM 2:
Bir malzemeden elektrik direncinin ölçülmesine yönelik test yöntemi [dışey direnci].

EN ISO 10819:2013
MKANİK TİTRESİM VE ŞOK
Ei ve blok titreşimi, üveç iş eldiven titreşim engelleme değeri

EN 511:2006
VAROVÁLNE RUKAVICE ZA ZAŠČITO PRED MRAZOM
A: Konvекtní mraz
B: Kontaktní mraz
C: Vodoodopornost

EN 420:2003 + A1:2009
KORJUVILNE RUKAVICE – GENEL GEREKSİMLER VE TEST YÖNTEMLERİ
Parnak beserisi testi: Min. 1; Maks. 5

EN 420:2003
KORJUVILNE RUKAVICE – GENEL GEREKSİMLER VE TEST YÖNTEMLERİ
Parnak beserisi testi: Min. 1; Maks. 5

EN 16350:2014
KORJUVILNE RUKAVICE – ELEKTROSTATİK ÖZELLİKLER
EN 1149-2:1997
KORJUVILNE RUKAVICELER – ELEKTROSTATİK ÖZELLİKLER – BÖLÜM 2:
Bir malzemeden elektrik direncinin ölçülmesine yönelik test yöntemi [dışey direnci].

EN ISO 10819:2013
MKANİK TİTRESİM VE ŞOK
Ei ve blok titreşimi, üveç iş eldiven titreşim engelleme değeri

EN 511:2006
VAROVÁLNE RUKAVICE ZA ZAŠČITO PRED MRAZOM
A: Konvекtní mraz
B: Kontaktní mraz
C: Vodoodopornost

EN 420:2003 + A1:2009
KORJUVILNE RUKAVICE – GENEL GEREKSİMLER VE TEST YÖNTEMLERİ
Parnak beserisi testi: Min. 1; Maks. 5

EN 420:2003
KORJUVILNE RUKAVICE – GENEL GEREKSİMLER VE TEST YÖNTEMLERİ
Parnak beserisi testi: Min. 1; Maks. 5

EN 16350:2014
KORJUVILNE RUKAVICE – ELEKTROSTATİK ÖZELLİKLER
EN 1149-2:1997
KORJUVILNE RUKAVICELER – ELEKTROSTATİK ÖZELLİKLER – BÖLÜM 2:
Bir malzemeden elektrik direncinin ölçülmesine yönelik test yöntemi [dışey direnci].

EN ISO 10819:2013
MKANİK TİTRESİM VE ŞOK
Ei ve blok titreşimi, üveç iş eldiven titreşim engelleme değeri

EN 511:2006
VAROVÁLNE RUKAVICE ZA ZAŠČITO PRED MRAZOM
A: Konvекtní mraz
B: Kontaktní mraz
C: Vodoodopornost

EN 420:2003 + A1:2009
KORJUVILNE RUKAVICE – GENEL GEREKSİMLER VE TEST YÖNTEMLERİ
Parnak beserisi testi: Min. 1; Maks. 5

EN 420:2003
KORJUVILNE RUKAVICE – GENEL GEREKSİMLER VE TEST YÖNTEMLERİ
Parnak beserisi testi: Min. 1; Maks. 5

EN 16350:2014
KORJUVILNE RUKAVICE – ELEKTROSTATİK ÖZELLİKLER
EN 1149-2:1997
KORJUVILNE RUKAVICELER – ELEKTROSTATİK ÖZELLİKLER – BÖLÜM 2:
Bir malzemeden elektrik direncinin ölçülmesine yönelik test yöntemi [dışey direnci].

EN ISO 10819:2013
MKANİK TİTRESİM VE ŞOK
Ei ve blok titreşimi, üveç iş eldiven titreşim engelleme değeri

EN 511:2006
VAROVÁLNE RUKAVICE ZA ZAŠČITO PRED MRAZOM
A: Konvекtní mraz
B: Kontaktní mraz
C: Vodoodopornost

EN 420:2003 + A1:2009
KORJUVILNE RUKAVICE – GENEL GEREKSİMLER VE TEST YÖNTEMLERİ
Parnak beserisi testi: Min. 1; Maks. 5

EN 420:2003
KORJUVILNE RUKAVICE – GENEL GEREKSİMLER VE TEST YÖNTEMLERİ
Parnak beserisi testi: Min. 1; Maks. 5

EN 16350:2014
KORJUVILNE RUKAVICE – ELEKTROSTATİK ÖZELLİKLER
EN 1149-2:1997
KORJUVILNE RUKAVICELER – ELEKTROSTATİK ÖZELLİKLER – BÖLÜM 2:
Bir malzemeden elektrik direncinin ölçülmesine yönelik test yöntemi [dışey direnci].

EN ISO 10819:2013
MKANİK TİTRESİM VE ŞOK
Ei ve blok titreşimi, üveç iş eldiven titreşim engelleme değeri

EN 511:2006
VAROVÁLNE RUKAVICE ZA ZAŠČITO PRED MRAZOM
A: Konvекtní mraz
B: Kontaktní mraz
C: Vodoodopornost

EN 420:2003 + A1:2009
KORJUVILNE RUKAVICE – GENEL GEREKSİMLER VE TEST YÖNTEMLERİ
Parnak beserisi testi: Min. 1; Maks. 5

EN 420:2003
KORJUVILNE RUKAVICE – GENEL GEREKSİMLER VE TEST YÖNTEMLERİ
Parnak beserisi testi: Min. 1; Maks. 5

EN 16350:2014
KORJUVILNE RUKAVICE – ELEKTROSTATİK ÖZELLİKLER
EN 1149-2:1997
KORJUVILNE RUKAVICELER – ELEKTROSTATİK ÖZELLİKLER – BÖLÜM 2:
Bir malzemeden elektrik direncinin ölçülmesine yönelik test yöntemi [dışey direnci].

EN ISO 10819:2013
MKANİK TİTRESİM VE ŞOK
Ei ve blok titreşimi, üveç iş eldiven titreşim engelleme değeri

EN 511:2006
VAROVÁLNE RUKAVICE ZA ZAŠČITO PRED MRAZOM
A: Konvекtní mraz
B: Kontaktní mraz
C: Vodoodopornost

EN 420:2003 + A1:2009
KORJUVILNE RUKAVICE – GENEL GEREKSİMLER VE TEST YÖNTEMLERİ
Parnak beserisi testi: Min. 1; Maks. 5

EN 420:2003
KORJUVILNE RUKAVICE – GENEL GEREKSİMLER VE TEST YÖNTEMLERİ
Parnak beserisi testi: Min. 1; Maks. 5

EN 16350:2014
KORJUVILNE RUKAVICE – ELEKTROSTATİK ÖZELLİKLER
EN 1149-2:1997
KORJUVILNE RUKAVICELER – ELEKTROSTATİK ÖZELLİKLER – BÖLÜM 2:
Bir malzemeden elektrik direncinin ölçülmesine yönelik test yöntemi [dışey direnci].

EN ISO 1

TEGERA® 8

Heat-resistant glove, unlined, 1.0 - 1.2 mm, full grain cowhide, split grain cowhide, Cat. II, white, yellow, withstands contact heat up to 100°C, reinforced seams, elasticated 180°, for allround work



EN 407
413X4X

EN 388
3142

EN 420:2003

Type B

EN 12477

MATERIAL SPECIFICATION Leather 99%, natural latex 1%

SIZE 8, 10

DEXTERITY 3

EC TYPE EXAMINATION Notified Body: 0493, Centexbel, Technologiepark 7, BE-9052 Zwijnaarde (Gent) Belgium

6 PAIRS



EUROPEAN ECONOMIC COMMUNITY CUSTOMS UNION MEMBERS

ПОДПИСАНО ОТ РЕГИСТРИРАНОТО ПРЪВЕНОМАТОРНО ТЕХНОЛОГИЧНО СЪОБЩЕСТВО ЗА ПРОДУКТОВА БЕЗОПАСНОСТ И КАЧЕСТВО

ejendals AB

Box 7, SE-799 21, Leksand, Sweden

Phone +46 (0) 247 360 00 | Fax +46 (0) 247 360 10

info@ejendals.com | order@ejendals.com | www.ejendals.com

BRUKSANVISNING KATEGORI II / MEDELHÖG RISK SE FRAMSIDAN FÖR SPECIFIC PRODUKTINFORMATION

Läs dessa instruktioner noggrant innan du använder produkten.

FÖRKLARING AV SYMBOLER 0 = Under mininivån för angiven engelska fara
X = Har inte genomgått provning eller metoden inte lämplig/relevant för produkten

EN 374-2:2003	SKYDDSHANDSKAR MOT KEMIKALIER OCH MIKROORGANISMER - DEL 2: BESTÄMNING AV MOTSTÅND MOT PENETRATION	Nivå	1	2	3
	Handskarna har godkänts enligt kraven i EN 374-2 inklusive Annex 2 (AQL - Acceptable Quality Level).	AQL	< 4,0	< 1,5	< 0,65

EN 407:2004	SKYDDSHANDSKAR MOT TEMPERATURRISKEN (VÄRME OCH/ELLER EL)	SKYDDSNIVÅ
A: Antändningsmotstånd B: Kontaktvärme C: Konvektivvärme D: Strålningsvärme E: Små språk av smält metall F: Stora mängder smält metall		A-F Min. 0, Max. 4

EN 388:2003	SKYDDSHANDSKAR MOT MEKANISKA RISKEN	EN 12477:2001 + A1:2005 SKYDDSHANDSKAR FÖR SVETSARE	EN 16350:2014 SKYDDSHANDSKAR FÖR SVETSARE -ELEKTROSTATISKA EGENSKAPER (VERTICAL RESISTANS)
AB C D EGENSKAP A: Nitringsmotstånd B: Skärsmått C: Rivmotstånd D: Punctureresistans	SKYDDSNIVÅ A: Min. 0, Max. 4 B: Min. 0, Max. 4 C: Min. 0, Max. 4 D: Min. 0, Max. 4	EN 12477:2001 SKYDDSHANDSKAR FÖR SVETSARE TYPA LÅGRE SMIDIGHET/FINGERFÄRDIGHET (MED HÖGRE PRESTANDA I ÖVRIGT) TYPB HÖGRE SMIDIGHET/FINGERFÄRDIGHET (MED LÅGRE PRESTANDA I ÖVRIGT)	EN 1149-2:1997 ELEKTROSTATISKA EGENSKAPER (VERTICAL RESISTANS) - Provningsmetod för mätning av elektrisk resistans genom ett material. EN 15010819:2013 VIBRATION OCH STÖT Hand-armvibration. Metod att mäta och bedöma vibrationsöverföring hos handskar till handleden.

EN 511:2006	SKYDDSHANDSKAR MOT KYLLA	EN 420:2003 + A1:2009 SKYDDSHANDSKAR - ALLMÄNNA KRÄV OCH PROVNINGSMETODER	EN 420:2003 SKYDDSHANDSKAR - ALLMÄNNA KRÄV OCH PROVNINGSMETODER
ABC EGENSKAP A: Konvektivvärme B: Kontaktvärme C: Vattengenomträngning	SKYDDSNIVÅ A: Min. 0, Max. 4 B: Min. 0, Max. 4 C: Vattengenomträngning I (godkänt)	EN 420:2003 + A1:2009 SKYDDSHANDSKAR - ALLMÄNNA KRÄV OCH PROVNINGSMETODER Test tacklitter/fingerkänsla: Min. 1, Max. 5	EN 420:2003 SKYDDSHANDSKAR - ALLMÄNNA KRÄV OCH PROVNINGSMETODER Test tacklitter/fingerkänsla: Min. 1, Max. 5

EN 420:2003	LÄMPLIGA FÖR KONTAKT MED LIVSMEDEL	EN 511:2006	PROTECTIVE GLOVES AGAINST COLD
ABC EGENSKAP A: Konvektivvärme B: Kontaktvärme C: Vattengenomträngning	LÄMPLIGA FÖR KONTAKT MED LIVSMEDEL Kontakta Ejendals för ytterligare information.	EN 511:2006 PROTECTIVE GLOVES AGAINST COLD A: Convective cold B: Contact cold C: Water penetration	PROPERTY A: Convective cold B: Contact cold C: Water penetration

EN 420:2003	PROTECTIVE GLOVES AGAINST MECHANICAL RISKS	EN 420:2003	PROTECTIVE GLOVES AGAINST MECHANICAL RISKS
AB C D EGENSKAP A: Abrasion resistance B: Blade cut resistance C: Tear resistance D: Puncture resistance	PROTECTIVE GLOVES AGAINST MECHANICAL RISKS Protection levels are measured from area of glove palm. PROPERTY A: Abrasion resistance B: Blade cut resistance C: Tear resistance D: Puncture resistance	EN 420:2003 PROTECTIVE GLOVES AGAINST MECHANICAL RISKS Finger dexterity test: Min. 1; Max. 5	EN 420:2003 PROTECTIVE GLOVES AGAINST MECHANICAL RISKS Finger dexterity test: Min. 1; Max. 5

WARNING! Den här produkten har designats för att ge sådant skydd som specificeras i enlighet med PPE 89/686/EEC. Kom dock ihåg att ingen PPE-produkt kan ge fullständig skydd och försiktighet måste alltid iaktas vid riskfyllda situationer. Skyddsutrustning gäller för användning och kan påverkas av den påfrestande utsätts för under användning t.ex. nötning, höga/låga temperaturer, degradation etc. Använd inte handskar nära rötliga maskindelar p.g.a risk för ihakning. Undvik kontakt med öppna ligan om handskarna har skyddsnivå 1 eller 2 när det gäller delprov (E i motsänd mot användning) i EN 407:2004. Om handskarna består av flera lager material gäller skyddsinstämningen i EN 407:2004 och EN 511:2006 såvitt gäller tillsammans. EN 511: En bedömning med avseende på maximal exponeringsrisk måste göras vid val av lämplig handsk. EN 511:2006 Bilaga B, Tabell B.1 visar olika parameter tar till hänsyn till. Studier har visat på samband mellan dessa parameter tar och den grad av isolering som behövs för att skydda mot kylta. Tabellen i bilaga B i EN 342:2004 visar exempel på sådana data. För EN 388:2003 gäller resultaten för materialen slip eller det med högsta värdet. I EN 12477:2001 ingår ingen provning gällande skydd mot UV-strålning däremot slapper sveshandskarna inte igenom strålningen så länge de är hela. Smutsiga och blöta handskar kan innebära ökad risk för användaren då de bl.a. minskar den elektriska resistansen. Sveshandskar skyddar inte mot eventuellt elektrisk chock p.g.a. defekt utrustning eller annan strömförande risk situation.

STORLEK OCH PASSFORM: Handskarna följer kraven i EN 420:2003 om inget annat anges på anvisningens första sida. Där finns också uppgift om smidighet (faktiska egenskaper) vilket mäts i skala 1-5, där 5 är högsta nivån. Välj rätt storlek för att uppnå optimal smidighet och funktion. **FÖRVARING OCH TRANSPORT:** Förvaras helst torrt och mörkt i originalförpackning vid +10° - +30°C. **HÅLLBARHET:** För engångshandskar 36 månader från tillverkningsdatum vilket anges på förpackningen. **INSPEKTION FÖRE ANVÄNDNING:** Använd aldrig skadad produkt. Om produkten skadas gör den inte optimalt skydd utan ska kasseras. **RENGÖRING:** Använd inte kemikalier eller vassa föremål vid rengöring. Handskar märkta med tvättsymbol, har genom standardiserad provning, visat på behållens skyddsfunktion efter tvätt. **AVFALL:** Enligt lokala regler och rutiner. **ALLERGENER:** Produkten kan innehålla ämnen som för vissa personer kan bidra till allergisk reaktion. Om överkänslighet skulle uppträda avbryt användningen. Kontakta Ejendals för ytterligare information.

FARE EJ VATTENTVÄTTAS **EJ STRYKNING** **TVÄTT 40°C, SKONSAM TVÄTT** **EJ KEMTVÄTT** **EJ TORKTUMLING**

DO NOT WASH **DO NOT IRON** **MACHINE WASH 40°C, SOFT CYCLE (ALT. 40°C)** **DO NOT DRY CLEAN** **DO NOT TUMBLE DRY**

WARNING! This product is designed to provide protection specified in PPE 89/686/EEC with the detailed levels of performance presented below. However, always remember that no item of PPE can provide full protection and caution must always be taken when exposed to risks. The performance levels are for products in new condition and do not reflect the actual duration of protection in the workplace due to other factors influencing the performance such as temperature, abrasion, degradation, etc. Do not use these gloves near moving elements or machinery with unprotected parts. If the gloves have a performance level 1 or 2 in burning behavior in EN 407:2004 the gloves should not come in contact with naked flame. EN 407:2004 and EN 511:2006 if the glove consists of separate parts which are not permanently interconnected, the performance levels and the protection only apply to the complete assembly. EN 511: Care must be taken when choosing the correct glove with regards to the maximum user exposure. EN 511:2006 Annex B table B1 shows various parameters to be considered. Studies have established certain correlations between these parameters and the level of thermal insulation required to protect in cold conditions. The table given in Annex B of EN 342:2004 is an example of such data. For gloves with two or more layers the overall classification of EN 388:2003 does not necessarily reflect the performance of the outmost layer. EN 12477:2001 has no standardised test method at present for detecting UV penetration of materials for gloves but the current methods of construction of protective gloves for welders do not normally allow penetration of UV radiation. When gloves are intended for arc welding, these gloves do not provide protection against electric shock caused by defective equipment or live working, and the electrical resistance is reduced if gloves are wet, dirty or soaked with sweat, which could increase the risk. EN 16350:2014. The person wearing the electrostatic dissipative protective gloves should be properly earthed, e.g. by wearing adequate footwear. Electrostatic dissipative protective gloves should not be unpacked, opened, adjusted or removed whilst in flammable or explosive atmospheres or while handling flammable or explosive substances. The electrostatic properties of the protective gloves may be adversely affected by ageing, wear, contamination and damage, and might not be sufficient for oxygen-enriched flammable atmospheres where additional assessments are necessary.

FITTING AND SIZING: All sizes comply with the EN 420:2003 for comfort, fit and dexterity, if not explained on the front page. Only wear the products in a suitable size. Products which are either 'too loose' or 'too tight' will restrict movement and will not provide the optimal level of protection. **STORAGE AND TRANSPORT:** Ideally store in dry and dark condition in the original package, between +10° - +30°C. **SHELF LIFE:** For disposable gloves 36 months from manufacturing date. Manufacturing date is given on the package. **INSPECTION BEFORE USE:** If the product becomes damaged it will NOT provide the optimal protection and must be disposed of. Never use a damaged product. **CLEANING:** Do not use any chemicals or sharp-edged objects for cleaning the gloves. Gloves marked with a washing symbol have through standardised testing demonstrated continued performance after washing. **DISPOSAL:** According to local environmental legislations. **ALLERGENS:** This product contains components that may be a potential risk to allergic reactions. Do not use in case of hypersensitivity signs. For more information contact Ejendals.

INSTRUCTIONS FOR USE CATEGORY II / INTERMEDIATE DESIGN SEE FRONT PAGE FOR PRODUCT SPECIFIC INFORMATION

Carefully read these instructions before using this product.

EXPLANATION OF PICTOGRAMS 0 = Below the minimum performance level for the given individual hazard
X = Not submitted to the test or test method not suitable for the glove design or material

EN 374-2:2003	PROTECTIVE GLOVES AGAINST CHEMICALS AND MICRO-ORGANISMS - PART 2: DETERMINATION OF RESISTANCE TO PENETRATION	Level	1	2	3
	Resistances are sampled and tested for leakage in accordance with EN 374-2 including Annex A (AQL - Acceptable Quality Level).	AQL	< 4,0	< 1,5	< 0,65

EN 407:2004	PROTECTIVE GLOVES AGAINST THERMAL RISKS (HEAT AND/OR FIRE)	PERFORMANCE
A: Radiant heat B: Contact heat C: Convective heat D: Radiant heat E: Small splashes of molten metal F: Large quantities of molten metal		A-F Min. 0, Max. 4

EN 388:2003	PROTECTIVE GLOVES AGAINST MECHANICAL RISKS	EN 12477:2001 + A1:2005 PROTECTIVE GLOVES FOR WELDERS	EN 16350:2014 PROTECTIVE GLOVES -ELECTROSTATIC PROPERTIES
AB C D PROPERTY A: Abrasion resistance B: Blade cut resistance C: Tear resistance D: Puncture resistance	PROTECTIVE GLOVES AGAINST MECHANICAL RISKS Protection levels are measured from area of glove palm. PROPERTY A: Abrasion resistance B: Blade cut resistance C: Tear resistance D: Puncture resistance	EN 12477:2001 PROTECTIVE GLOVES FOR WELDERS TYPA LOWER DEXTERITY (WITH HIGHER OTHER PERFORMANCE) TYPB HIGHER DEXTERITY (WITH LOWER OTHER PERFORMANCE)	EN 1149-2:1997 PROTECTIVE CLOTHING - ELECTROSTATIC PROPERTIES - PART 2: Test method for measurement of the electrical resistance through a material (vertical resistance). EN 15010819:2013 MECHANICAL VIBRATION AND SHOCK Hand-arm vibration. Measurement and evaluation of the vibration transmissibility of gloves at the palm of the hand.

EN 511:2006	PROTECTIVE GLOVES AGAINST COLD	EN 420:2003 + A1:2009 PROTECTIVE GLOVES - GENERAL REQUIREMENTS AND TEST METHODS	EN 420:2003 PROTECTIVE GLOVES - GENERAL REQUIREMENTS AND TEST METHODS
ABC PROPERTY A: Convective cold B: Contact cold C: Water penetration	PROTECTIVE GLOVES AGAINST COLD A: Convective cold B: Contact cold C: Water penetration	EN 420:2003 + A1:2009 PROTECTIVE GLOVES - GENERAL REQUIREMENTS AND TEST METHODS Finger dexterity test: Min. 1; Max. 5	EN 420:2003 PROTECTIVE GLOVES - GENERAL REQUIREMENTS AND TEST METHODS Finger dexterity test: Min. 1; Max. 5

EN 420:2003	PROTECTIVE GLOVES AGAINST MECHANICAL RISKS	EN 420:2003	PROTECTIVE GLOVES AGAINST MECHANICAL RISKS
AB C D PROPERTY A: Abrasion resistance B: Blade cut resistance C: Tear resistance D: Puncture resistance	PROTECTIVE GLOVES AGAINST MECHANICAL RISKS Protection levels are measured from area of glove palm. PROPERTY A: Abrasion resistance B: Blade cut resistance C: Tear resistance D: Puncture resistance	EN 420:2003 PROTECTIVE GLOVES AGAINST MECHANICAL RISKS Finger dexterity test: Min. 1; Max. 5	EN 420:2003 PROTECTIVE GLOVES AGAINST MECHANICAL RISKS Finger dexterity test: Min. 1; Max. 5

FARE EJ VATTENTVÄTTAS **EJ STRYKNING** **TVÄTT 40°C, SKONSAM TVÄTT** **EJ KEMTVÄTT** **EJ TORKTUMLING**

DO NOT WASH **DO NOT IRON** **MACHINE WASH 40°C, SOFT CYCLE (ALT. 40°C)** **DO NOT DRY CLEAN** **DO NOT TUMBLE DRY**

WARNING! This product is designed to provide protection specified in PPE 89/686/EEC with the detailed levels of performance presented below. However, always remember that no item of PPE can provide full protection and caution must always be taken when exposed to risks. The performance levels are for products in new condition and do not reflect the actual duration of protection in the workplace due to other factors influencing the performance such as temperature, abrasion, degradation, etc. Do not use these gloves near moving elements or machinery with unprotected parts. If the gloves have a performance level 1 or 2 in burning behavior in EN 407:2004 the gloves should not come in contact with naked flame. EN 407:2004 and EN 511:2006 if the glove consists of separate parts which are not permanently interconnected, the performance levels and the protection only apply to the complete assembly. EN 511: Care must be taken when choosing the correct glove with regards to the maximum user exposure. EN 511:2006 Annex B table B1 shows various parameters to be considered. Studies have established certain correlations between these parameters and the level of thermal insulation required to protect in cold conditions. The table given in Annex B of EN 342:2004 is an example of such data. For gloves with two or more layers the overall classification of EN 388:2003 does not necessarily reflect the performance of the outmost layer. EN 12477:2001 has no standardised test method at present for detecting UV penetration of materials for gloves but the current methods of construction of protective gloves for welders do not normally allow penetration of UV radiation. When gloves are intended for arc welding, these gloves do not provide protection against electric shock caused by defective equipment or live working, and the electrical resistance is reduced if gloves are wet, dirty or soaked with sweat, which could increase the risk. EN 16350:2014. The person wearing the electrostatic dissipative protective gloves should be properly earthed, e.g. by wearing adequate footwear. Electrostatic dissipative protective gloves should not be unpacked, opened, adjusted or removed whilst in flammable or explosive atmospheres or while handling flammable or explosive substances. The electrostatic properties of the protective gloves may be adversely affected by ageing, wear, contamination and damage, and might not be sufficient for oxygen-enriched flammable atmospheres where additional assessments are necessary.

FITTING AND SIZING: All sizes comply with the EN 420:2003 for comfort, fit and dexterity, if not explained on the front page. Only wear the products in a suitable size. Products which are either 'too loose' or 'too tight' will restrict movement and will not provide the optimal level of protection. **STORAGE AND TRANSPORT:** Ideally store in dry and dark condition in the original package, between +10° - +30°C. **SHELF LIFE:** For disposable gloves 36 months from manufacturing date. Manufacturing date is given on the package. **INSPECTION BEFORE USE:** If the product becomes damaged it will NOT provide the optimal protection and must be disposed of. Never use a damaged product. **CLEANING:** Do not use any chemicals or sharp-edged objects for cleaning the gloves. Gloves marked with a washing symbol have through standardised testing demonstrated continued performance after washing. **DISPOSAL:** According to local environmental legislations. **ALLERGENS:** This product contains components that may be a potential risk to allergic reactions. Do not use in case of hypersensitivity signs. For more information contact Ejendals.

KÄTTÖOHJEET KATEGORIA II / KESKISUURI VAARA KATSO ETUSIVU TUOTEKOHTAISTEN TIETOJEN OSALTA

Lue nämä ohjeet huolellisesti ennen tämän tuotteen käyttöä.

KUVA MERKKEJEN SELITYS 0 = Alltaas suoritustyyppi vähimmäistason tietty yksittäisen vaaran osalta
X = Ei testattu tai testimenetelmä ei sovellu käsitteen rakenteen tai materiaalin testaukseen

EN 374-2:2003	KEMIKAALILEITÄ JA MIKRO-ORGANISMEILTA SUOJAAVAT KÄSIEN SUOJAUSVAIKUTUKSEN MÄÄRITÄMINEN	Taso	1	2	3
	Käsitseä otetaan näytteitä, jolla tehdään vuototestejä. EN 374-2-standardin hyväksytyt testausolosuhteet koskevan liitteen A (AQL - Acceptable Quality Level) mukaisesti.	AQL	< 4,0	< 1,5	< 0,65

EN 407:2004	SUOJAKÄSIINEITÄ, KUUMALAITA JA TILALLEITA SUOJAAVAT KÄSIEN SUOJAUSVAIKUTUKSEN MÄÄRITÄMINEN	SUORITUSKYKY
A: Systeemien kestävyys B: Kosketuslämmön kestävyys C: Konvektivlämmön kestävyys D: Säteilylämmön kestävyys E: Suojus pienillä sulilla metalliroiskeita F: Suojus suurella määrällä sulua metallia		A-F Min. 0, Max. 4

EN 388:2003	MEKAANISILTA VAARAILTA SUOJAAVAT KÄSIINEIT	EN 12477:2001 + A1:2005 SUOJAKÄSIINEIT HITSAAJILLE	EN 16350:2014 PROTECTIVE GLOVES - ELECTROSTATIC PROPERTIES
AB C D EGENSKAP A: Nitringsmotstånd B: Skärsmått C: Rivmotstånd D: Punctureresistans	SKYDDSNIVÅ A: Min. 0, Max. 4 B: Min. 0, Max. 4 C: Min. 0, Max. 4 D: Min. 0, Max. 4	EN 12477:2001 SUOJAKÄSIINEIT HITSAAJILLE TYPPYA ALLEMMAN TASON ISTUVUUS (KORKEAMMAN TAJU SUORITUSKYKY) TYPPYB KORKEAMMAN TASON ISTUVUUS (ALEMMAN TAJU SUORITUSKYKY)	EN 1149-2:1997 SUOJAKÄSIINEIT - YLEISET OMINAISUUKSET - OSA 2: Testimenetelmä resistanssin mittaamiseen (materiaalin pystyy suuntaan resistanssi).

EN 511:2006	KYLMÄLTÄ SUOJAAVAT KÄSIINEIT	EN 420:2003 + A1:2009 SUOJAKÄSIINEIT - YLEISET VAITIMUKSET JA TESTAUSMENETELMÄT	EN 420:2003 SUOJAKÄSIINEIT - YLEISET VAITIMUKSET JA TESTAUSMENETELMÄT
ABC EGENSKAP A: Konvektivvärme B: Kontaktvärme C: Vattengenomträngning	SKYDDSNIVÅ A: Min. 0, Max. 4 B: Min. 0, Max. 4 C: Vattengenomträngning I (godkänt)	EN 420:2003 + A1:2009 SUOJAKÄSIINEIT - YLEISET VAITIMUKSET JA TESTAUSMENETELMÄT Turvokeräily/förminsöppry: Min. 1, Max. 5	EN 420:2003 SUOJAKÄSIINEIT - YLEISET VAITIMUKSET JA TESTAUSMENETELMÄT Turvokeräily/förminsöppry: Min. 1, Max. 5

EN 420:2003	PROTECTIVE GLOVES AGAINST MECHANICAL RISKS	EN 420:2003	PROTECTIVE GLOVES AGAINST MECHANICAL RISKS
AB C D EGENSKAP A: Abrasion resistance B: Blade cut resistance C: Tear resistance D: Puncture resistance	PROTECTIVE GLOVES AGAINST MECHANICAL RISKS Protection levels are measured from area of glove palm. PROPERTY A: Abrasion resistance B: Blade cut resistance C: Tear resistance D: Puncture resistance	EN 420:2003 PROTECTIVE GLOVES AGAINST MECHANICAL RISKS Finger dexterity test: Min. 1; Max. 5	EN 420:2003 PROTECTIVE GLOVES AGAINST MECHANICAL RISKS Finger dexterity test: Min. 1; Max. 5

VAROITUS! Tämä tuote on tarkoitettu antamaan PPE 89/686/EEC:normin mukaisen suojan alla esitetyillä yksityiskohtaisilla suoritustyyppitasoilla. On kuitenkin aina muistettava, että henkilökohtaisen suojauksen käyttö ei voi taata täydellistä suojaa ja siksi on noudatettava jatkuvasti varovaisuutta. Suoritustyyppitasot ilmaisevat uusien käsiensuojien suoritustyyppiä, evätkä ne kuvastaa suojauksen todellista suojauskykyä työpaikalla joihin muista tilanteesta vaikuttavista tekijöistä, kuten lämpötilasta, hankauksesta, laadun heikkenemisestä jne. Älä käytä näitä käsiineitä läikkävien osien tai suojaantumia osia sisältävien koneistojen lähellä. Jos käsiensuojatusto on EN 407:2004-normin palamisnäyttöä täyttämässä mukana I tai 2, käsiine ei saa päästä kosketuksiin avotulen kanssa. EN 407:2004 ja EN 511:2006 jos käsiine koostuu erillisistä osista, joita ei ole yhdistetty toisiinsa välikiteillä, suoritustyyppitasot ja suojauksen taso vain koka kokonaisuutena. EN 511: Sovittava käsiineen valitsemiseksi on tehtävä maksimaalinen altistus-riskien esilintymisanalyysi. EN 511:2006 Lite B, Taulukko B.1 sisältää erilaisia parametreja jotka on otettava huomioon. Tutkimuksen on ilmennyt näiden parametrien välisen keskinäisen yhteyden ja erityisesti, joka tarvitaan kylmältä suojausmekanismiksi. EN 342:2004 -liitteen B taulukossa on esimerkkejä tällaisista tiedoista. Kun käsiineessä on vähintään kaksi kerrosta, EN 388:2003 -normin yleisluokitus ei välttämättä tuosta luokituksen kerrosten suoritustyyppitasot. EN 12477:2001 -normissa ei ole tällä hetkellä standardoituja testausmenetelmiä käsiineiden taiteiden UV-säteilyn läpäisyyden mittaamiseen, mutta hietaa suojauksen suorituskykyä. EN 12477:2001 testausmenetelmät eivät normaalisti mahdollista UV-säteilyn läpäisyyttä. Kun käsiineet on tarkoitettu kaarhitautekseen, nämä käsiineet eivät sovi sijaan suojaukselta, joka on peräisin väkisen lähteistä tai työn kohteena olevan jännitteisen laitteiston käyttöästä, ja sähköinen resistanssi on alentunut, jos käsiineet ovat märät, likaistat tai hiestä kosteat, mikä voi nostaa vaaratasoa. Nämä tiedot eivät kuvasta suojauksen todellista suojauskykyä työpaikalla, joihin muista tilanteesta vaikuttavista tekijöistä, kuten esimerkkejä lämpötilasta, hankauksesta, laadun heikkenemisestä jne.

SOVITTAMINEN JA KOON VALINTA: Kaikki koot täyttävät EN 420:2003-normin mukavuuden, istuvuuden ja taipuvuuden osalta, ellei etsivä muuta maininta. Käsiine voi olla mukavampi tehäessä hiemomkkaania asennustöitä. Käytä vain sopivan kokoisia tuotteita. Lian löytöä tai tikkaita tuotteet estävät liikettä evätkä arma optimaalista suojaa. **VARASTOINTI JA KULJETUS:** Sällytys alkuperäispakkauksessaan kuivassa ja pimeässä +10 - +30°C. **SÄILYVYSAIKA:** Kertakäyttöisillä käsiineillä 36 kuukautta valmistuspäivämäärästä. Valmistuspäivämäärä mainitaan pakkauksessa. **KÄYTTÖÄ EDELTÄVÄ TARKASTUS:** Varoittumaton tuote on hävitettävä. **PUIHDISTAMINEN:** Älä käytä käsiineiden puhdistamiseen kemikaaleja tai lämpöenergiaa esineitä. Tuotteet joiissa on pesuohjeet ovat standardi suojissa testauskeskissä osittanut sällytysnäyttöä suojausominaisuutensa pesun jälkeen. **HÄVITTÄMINEN:** Päättäjien ympäristönsäädännön mukaisesti hävitettävä. **ALLERGENEIT:** Tämä tuote saattaa sisältää aineosia, jotka voivat mahdollisesti aiheuttaa allergisia reaktioita. Älä käytä tuotetta, jos saat ylleryhkysoireita. Kysy tarvittaessa lisätietoja Ejendalsilta.

INSTRUCTIONS FOR USE
PRODUCT SPECIFIC INFORMATION
ONLY ON THIS PAGE

TEGERA® 8

Järprövnade perchatki, bez podkladki, 1,0 - 1,2 mm licieva volovya koza, smlakovaya volovya koza, Cat. II, cvet beliy/zheltyy, vyderzhivayut temperaturu do 100°C, usilenie shov, rezinka na 180°, dlya vypolneniya rabot razlichnoy slozhnosti



EN 407
413X4X

EN 388
3142

EN 420:2003

EN 12477
Type B



Мп защита от проколов, порезов
Ми защита от истирания
Тр защита от открытого пламени

Презентация раскраски металла, окислы

ХАРАКТЕРИСТИКИ МАТЕРИАЛА Кожа 99%,
натуральный Латекс 1%

РАЗМЕРНЫЙ РЯД 8, 10

СТЕПЕНЬ ПОДВИЖНОСТИ РУКИ 3

ТЕСТ ИРОВАНИЕ ПО СТАНДАРТУ ЕС и ТР ТС 019/2011



6 ЛАР

7 1340118 1305363

10 X-LARGE



ONLY FOR BRUKANSVNING
COMMUNITY CUSTOMS INFORMATION
ПРОДУКЦИЯ СОДЕРЖИТ ВРЕЩАЮЩИЕ ТР ТС 019/2011
«О БЕЗОПАСНОСТИ СРЕДСТВ ИМПОРТА ИЛИ ЭКСПОРТА»
EJENDALS AB
Box 7, SE-756 793-21, Leksand, Sweden
Phone +46 (0) 247 360 00 | Fax +46 (0) 247 360 10
info@ejendals.com | order@ejendals.com | www.ejendals.com

BRUKANSVNING KATEGORI II / MIDDELHØJ RISIKO SE FORSIDE FOR PRODUKTSPECIFIK INFORMATION

Læs instruktionerne grundigt, før ibrugtagning af dette produkt.

FORKLARING AF PIKTogrammer 0 = Under minimum ydelse/niveau for den pågældende individuelle fare X = Ikke sendt til prøvning eller metode uegnet til prøvning i forhold til handske design eller materiale

EN 374-2:2003 BESKYTTELSESHANDSKER MOD KEMIKALIER OG MIKROORGANISMER — DEL 2: BESTEMMELSE AF MOODSTAND MOD GENNEMTRÆNGNING

Niveau	1	2	3
AQL	< 4,0	< 1,5	< 0,65

EN 407:2004 BESKYTTELSESHANDSKER MOD TERMISKE RISIKO (VARMER OG/ELLER ILD)

YDELSE A-F	Min. o. Maks. 4
A: Brændbarhed B: Smaltaktvarme C: Konvektionsvarme	D: Strålevarme E: Smaltaktvarme af smeltet metal F: Stort støv af smeltet metal

EN 388:2003 BESKYTTELSESHANDSKER MOD MEKANISKE RISIKO

YDELSE A-F	Min. o. Maks. 4
A: Slitstyrke B: Snitbestandighed C: Rivebestandighed D: Stikbestandighed	E: Slitstyrke F: Større støv af smeltet metal

ADVARSEL! Dette produkt er udviklet til at yde beskyttelse, specificeret i PPE 89/686/EC, med de detaljerede resultater vist nedenfor. Husk dog altid, at intet PPE produkt kan yde 100 % beskyttelse, og der skal udvises forsigtighed ved udsættelse for farlige kemikalier eller andre situationer med høj risiko. Niveauet for ydelse gælder kun nye produkter. Denne information er spejler ikke den faktiske beskyttelse på arbejdspladsen, på grund af andre faktorer, der påvirker ydelse, som temperatur, siltage, nedrydning osv. Handskerne må ikke benyttes i nærheden af bevægelige dele eller maskiner med ubeskyttede dele. Hvis handskerne har ydelsesniveau 1 eller 2 i brændbarhed (EN 407:2004), må handskerne ikke komme i kontakt med åben ild (EN 407:2004 og EN 511:2006) hvis handsken indeholder separate dele som ikke er permanent del af produktet, vil ydelsen samt beskyttelse niveauet kun henviser til det færdige produkt. EN 511: Der skal foretages en bedømmelse vedrørende maksimal eksponeringsrisiko ved valg af vælgnet handske. EN 511:2006 Bilag B, Tabel B viser forskellige parametre, der skal tages hensyn til. Studier har påvist sammenhæng mellem disse parametre og den grad af isolering, der er nødvendig for at beskytte mod kulde. Tabellen i bilag B i EN 342:2004 viser eksempler på sådanne data. De forskellige ydelsesniveauer i hvis handske består af flere dele, gælder beskyttelsesniveauerne (EN 511 og EN 407) kun for alle dele er samlet. For handsker med to eller flere lag afspjelder den samlede klassificering i EN 388:2003 ikke nødvendigvis ydelsen i det yderste lag. Iøjeblikket har EN 12477:2001 ingen standardiseret prøvningsmetode til registrering af gennemtrængning af UV-stråling i materialer til handsker, men de nuværende metoder til konstruktion af beskyttelsehandsker til svejsere tillader normalt ikke gennemtrængning af UV-stråler. Svejseshandsker beskytter ikke imod elektriske stød, forårsaget af defekt udstyr. Svejseshandsker der er snavsede, våde eller gennemblødt af svæd, kan være risiko for brugeren, da det mindsker den elektriske modstand. Dette kan øge risikoen.

PASSFORM OG STØRRELSE: Alle størrelser overholder kravene i EN 420:2003 hvis ikke andet er forklaret på forsidens. Brug kun produkter i den rigtige størrelse. Produkter, der enten er for løse eller for stramme begrænser bevægelsen og yder ikke det optimale beskyttelsesniveau. **OPBEVARENG OG TRANSPORT:** Opbevares bedst tørt og mærkt i den oprindelige emballage og mellem +10 °C - +30 °C. **HYLDETI:** For engangshandsker 36 måneder fra fremstillingsdato. Fremstillingsdatoen står på emballagen. **INSPEKTION FOR BRUG:** Hvis produktet bliver beskadiget, yder det ikke den optimale beskyttelse og skal kasseres. Anvend aldrig et beskadiget produkt. **RENGJØRING:** Bønyt aldrig kemikalier eller skarpe genstande til rengøring. Handsker mærket med et vaskesymbol har ingen en standardiseret test oplydt kontinuerlig ydelse efter vask. **BORTSKAFFELSE:** I henhold til den danske lovgivning, **ALLERGENER:** Produktet indeholder komponenter, der kan udgøre en potentiel risiko for allergisk reaktion. Må ikke anvendes i tilfælde af overfølsomhed. Der kan være behov for særlig analyse og rådgivning. Kontakt Ejendals i tvivlstilfælde.

BRUKANSVNING KATEGORI II / MITTERES RISIKO BITTE DIE PRODUKTSPEZIFISCHEN INFORMATIONEN AUF DER VORDERSEITE BEACHTEN

Nachfolgende Anweisung bitte vor Gebrauch des Produktes sorgfältig durchlesen!

ERLÄUTERUNG DER PIKTogramme 0 = unter der Mindestanforderung für das vorliegende individuelle Risiko X = nicht zum Test geeignet oder Methode nicht für den Test geeignet

EN 374-2:2003 SCHUTZHANDSCHUHE GEGEN CHEMIKALIEN UND MIKROORGANISMEN - DEL 2: BESTIMMUNG DES WIDERSTANDES GEGEN PENETRATION

Stufe	1	2	3
AQL	< 4,0	< 1,5	< 0,65

EN 407:2004 HANDSCHUHE ZUM SCHUTZ VOR THERMISCHEN RISIKEN (HITZE UND/ODER FEUER)

LEISTUNG A-F	Min. o. Maks. 4
A: Widerstandsfähigkeit gegen Brand B: Kontakthitze C: Konvektionshitze	D: Strahlungshitze E: Kleiner geschmolzene Metallspitztemperungen F: Größere geschmolzene Metallspitztemperungen

EN 388:2003 HANDSCHUHE ZUM SCHUTZ VOR MECHANISCHEN RISIKEN

LEISTUNG A-F	Min. o. Maks. 4
A: Abriebfestigkeit B: Schnittfestigkeit C: Reißfestigkeit D: Stichfestigkeit	E: Slitstyrke F: Større støv af smeltet metal

WARNHINWEIS! Die angegebenen Leistungsmerkmale beziehen sich immer auf unbenutzte, neue Handschuhe. Die tatsächliche Haltbarkeit des Schutzes am Arbeitsplatz kann auf Grund verschiedener Einflüsse wie Temperatur, Abrieb, Verschleiß usw. erheblich abweichen. Handschuhe niemals in der Nähe von beweglichen oder ungesicherten Teilen einer Maschine verwenden. Einzugsgefahr! Sind die Handschuhe mit der Leistungsstufe 1 oder 2 nach EN 407:2004 gekennzeichnet, dürfen diese nicht in Kontakt mit offenem Feuer kommen. Gemäß EN 407:2004 und EN 511:2006 beziehen sich die angegebenen Leistungsstufen nur auf das vollständige Produkt, nicht auf einzelne Teile des Handschuhs. EN 511: Bei der Auswahl des richtigen Handschuhs ist Sorgfalt im Hinblick auf die spezielle Exposition des Benutzers erforderlich. EN 511:2006 Anhang B Tabelle B1 zeigt verschiedene zu beachtende Parameter. Untersuchungen haben gewisse Zusammenhänge zwischen diesen Parametern und dem Grad der thermischen Isolation, der für den Schutz unter kalten Bedingungen erforderlich ist, aufgezeigt. Die in Anhang B von EN 342:2004 aufgeführte Tabelle ist ein Beispiel für solche Daten. Bei Handschuhen mit 2 oder mehr Schichten gibt die Gesamtklassifizierung gemäß EN 388:2003 nicht zwangsläufig die Leistung der Außenschicht wieder. EN 12477:2001 verfügt derzeit über keine standardisierte Testmethode um die Durchdringung von Handschuhmaterialien durch UV-Strahlen zu erfassen, die derzeitige Konstruktion von Handschuhen für Schweißer lässt normalerweise aber auch keine UV-Strahlung durch. Sind die Handschuhe zum Lichtbogenerschweißen vorgesehen, bieten diese keinen Schutz gegen Stromschlag durch schadhafte Geräte oder allgemeine Arbeiten an spannungsgeladenen Geräten. Der elektrische Widerstand sinkt und die Gefahr eines elektrischen Schlags erhöht sich, sollten die Handschuhe feucht, schmutzig und mit Schweißöl gesaugt sein.

PASSFORM UND GRÖSSEN: Alle Größen entsprechen EN 420:2003 hinsichtlich Komfort, Passform und Beweglichkeit (Fingerfertigkeit), falls nicht anders auf der Vorderseite angegeben. Tragen Sie nur Handschuhe in optimaler Größe. Produkte, die entweder zu locker oder zu eng sind schränken die Bewegung ein und liefern nicht den gesamten Schutz. **LAGERUNG UND TRANSPORT:** Möglichst trocken und dunkel in der Originalverpackung bei +10°C - +30°C lagern. **HALTBARKEIT:** Für Einweghandschuhe 36 Monate ab Herstellungsdatum. Das Herstellungsdatum ist auf der Verpackung angegeben. **VOR GEBRAUCH PRÜFEN:** Nach dem Produkt beschädigt wurde, wird es NICHT den optimalen Schutz bieten und muss entsorgt werden. Niemals ein schadhaftes Produkt verwenden. **SÄUBERUNG:** Zur Reinigung der Handschuhe keine spitzen, scharfkantigen Gegenstände und keine Chemikalien benutzen. **SIND DIE HANDSCHUHE MIT DEM "WASCHBAR" Symbol gekennzeichnet.** Können die Handschuhe nach Anleitung gereinigt werden, sie bieten weiterhin den angegebenen Schutz. **ENTSORGUNG:** Gemäß den nationalen Regeln und Bestimmungen. **ALLERGENHINWEIS:** Dieses Produkt enthält Bestandteile, die ein potentielles Risiko für eine allergische Reaktion sein können. Nicht verwenden bei Anzeichen von Überempfindlichkeit, besondere Untersuchung und ärztliche Beratung können erforderlich sein. Wenden Sie sich im Zweifelsfall an Ejendals.

BRUKANSVNING KATEGORI II / MIDDELS RISIKO SE FORSIDE FOR PRODUKTSPECIFIK INFORMATION

Læs anvisningerne nøje før du bruger dette produkt.

FORKLARING AF PIKTogrammer 0 = Under minimumskravet til ydelse/niveau for denne individuelle fare X = Produktet er ikke testet, eller det er ikke relevant for produktet

EN 374-2:2003 VERNEHANDSKER MOD KEMIKALIER OG MIKROORGANISMER - DEL 2: BESTEMMELSE AF MOODSTAND MOD GENNEMTRÆNGNING

Nivå	1	2	3
AQL	< 4,0	< 1,5	< 0,65

EN 407:2004 VERNEHANDSKER MOD TERMISKE RISIKOR (VARMER OG/ELLER ILD)

YTELSE A-F	Min. o. Maks. 4
A: Brændbarhed B: Kontaktvarme C: Konvektiv varme	D: Strålevarme E: Smaltaktvarme af smeltet metall F: Stort mængde smeltet metall

EN 388:2003 VERNEHANDSKER MOD MEKANISKE RISIKOR

YTELSE A-F	Min. o. Maks. 4
A: Slitstyrke B: Snitbestandighed C: Rivebestandighed D: Stikbestandighed	E: Slitstyrke F: Større støv af smeltet metall

ADVARSEL! Dette produktet er laget for å gi beskyttelse som spesifisert i PPE 89/686/UE med de detaljerte resultatene som beskrives nedenfor. Men husk at ingen PPE-artikkel kan gi full beskyttelse og at det alltid må utvises forsiktighet ved eksponering for farlige kjemikalier eller i andre høyrisikosituasjoner. Beskyttelsefaktor er på et nytt og ubrukt produkt, kan påvirkes under bruk og slitasje f.eks høy temperatur og degrasering. Ikke bruk disse handskene i nær tilfelle med maskiner som beveges seg eller maskiner som har ubeskyttede deler. Hvis handskene har et ydelsesnivå 1 eller 2 i brannbarhet (EN 407:2004) må handskene ikke komme i kontakt med åpen flamme. Om handsken består av flere materialer, gjelder verdiene i EN 407:2006 og EN 511:2006 samtlige lover sammen. EN 511: Man vil ikke parametre som bør tas hensyn til. Studier har vist sammenheng mellom disse parametrene og graden av isolering som trengs for å beskytte mot kulde. Tabellen i bilag B i EN 342:2004 viser eksempler på slike data. For EN 388:2003 gjelder resultatet for materiale sammen eller det sterkeste materiale. EN 12477:2001 har ingen standardisert testmetode for å oppdatere UV-gjennomtrængning i handskematerialer, men metodene som brukes for å lagre vernehandsker for svejsere tillater normalt ikke gjennomtrængning av UV-stråling. Når handsker er laget for elektrosvetsing, Disse handskene gir ikke beskyttelse mot elektrisk støt forårsaket av uønskede utslipp eller arbeid på deler under spenning, og den elektriske motstanden blir redusert hvis handskene er våte, skitne eller våte av svette - dette kan øke risikoen. Denne informasjonen gjelder ikke den faktiske varigheten av beskyttelsen på arbeidsteden på grunn av andre faktorer som påvirker ytelsen, for temperatur, slitasje, nedrytning etc.

PASSFORM OG STØRRELSE: Alle størrelser er i henhold til kravene i EN 420:2003 til komfort, passform og bevegelighet, hvis ikke annet er forklart på forsidens. Bruk bare produkter i riktig størrelse. Produkter som enten er for løse eller for stramme hemmer bevegelsen og gir ikke best mulig beskyttelse. **LAGRING OG TRANSPORT:** Bør lagres tørt og mærkt i originalemballasje, mellom +10 °C - +30 °C. **HOLDBARHET:** For engangshandsker, 36 måneder etter produksjonsdato. Produksjonsdato er angitt på pakken. **KONTROLL FØR BRUK:** Hvis produktet blir skadet gir det ikke optimal beskyttelse og må derfor kastes. Bruk aldri et skadet produkt. **RENGJØRING:** Ikke bruk kjemikalier eller skarpe genstander for å rengjøre handskene. Handsker merket med vaskesymbol, har ingen standardiseret tester, vist seg og opprettholde beskyttelsesfunksjonen etter vask. **AVFALL:** I henhold til miljølovgivningen på stedet. **ALLERGENER:** Dette produktet inneholder komponenter som potensielt kan gi en allergisk reaksjon. Skal ikke brukes ved tegn på hypersensitivitet, det kan være behov for særskilt analyse og konsultasjon. Hvis du er i tvil, kontakt Ejendals.

