

INSTRUCTIONS FOR USE
PRODUCT SPECIFIC INFORMATION
ONLY ON THIS PAGE

TEGERA® 77701

Synthetic glove, PU, palm-dipped, smooth finish, 18 g, nylon, Cat. II, black, blue, ultra thin, breathable back, water and oil repellent palm



EN 420:2003
 + A1:2009



OUTER MATERIAL SPECIFICATION Polyurethane

INNER MATERIAL SPECIFICATION Nylon

SIZE RANGE (EU) 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11

EU-TYPE EXAMINATION 0075 CTC, 4 rue Hermann Frenkel, 69367 Lyon Cedex 07 France

EN 388:2016
 3111X



EN 420:2003 + A1:2009

EN 420:2003 + A1:2009

EN 420:2003 + A1:2009

EN 420:2003 + A1:2009

EN 420:2003 + A1:2009

EN 420:2003 + A1:2009

EN 420:2003 + A1:2009

EN 420:2003 + A1:2009

EN 420:2003 + A1:2009

EN 420:2003 + A1:2009

EN 420:2003 + A1:2009

EN 420:2003 + A1:2009

EN 420:2003 + A1:2009

EN 420:2003 + A1:2009

EN 420:2003 + A1:2009

EN 420:2003 + A1:2009

EN 420:2003 + A1:2009

EN 420:2003 + A1:2009

EN 420:2003 + A1:2009

EN 420:2003 + A1:2009

EN 420:2003 + A1:2009

EN 420:2003 + A1:2009

EN 420:2003 + A1:2009

EN 420:2003 + A1:2009

INSTRUCTIONS FOR USE - CATEGORY II
EN
 SE FRONT PAGE FOR PRODUCT SPECIFIC INFORMATION

Carefully read these instructions before using this product. www.ejendals.com/en/conformity

EXPLANATION OF PICTOGRAMS 0 = Below the minimum performance level for the given individual hazard 'X' Not submitted to the test or test method not suitable for the glove design or material
Warning! This product is designed to provide protection specified in PPE Regulation (EU)2016/425 with the detailed levels of performance presented below. However, always remember that no item of PPE can provide full protection and caution must always be taken when exposed to risks

EN 388:2016
 A. Abrasion resistance Min. 0; Max. 4
 B. Blade cut resistance Min. 0; Max. 5
 C. Tear resistance Min. 0; Max. 4
 D. Puncture resistance Min. 0; Max. 4
 E. Cut Resistance Min. 0; Max. 5
 F. Impact Protection P=Pass

EN 420:2003 + A1:2009 PROTECTION GLOVES - GENERAL REQUIREMENTS AND TEST METHODS
Finger dexterity test: Min. 1; Max. 5
FITTING AND SIZING: All comply with the EN 420:2003+A1:2009 for comfort, fit and dexterity. If not explained on the front page, if the short model specifies is shown on the front page, the glove is shorter than a standard glove. In order to enhance the comfort for special purposes - for example fine assembly work. Only wear the products in a suitable size. Products which are either too loose or too tight will not provide movement and will not protect against the intended level of protection.
STORAGE AND TRANSPORT: Ideally stored in dry and dark condition in the original package, between 10°C - +30°C.
INSPECTION BEFORE USE: Check that the glove does not present holes, cracks, tears, colour change etc. If the product becomes damaged it will NOT provide the optimal protection and must be disposed of. Never use a damaged product.
SKIN CARE: The nature of the material used in this product means that the life of this product cannot be determined as it will be affected by many factors, such as duration of use, conditions, usage etc.
CARE AND MAINTENANCE: The user bears sole responsibility for submitting the product to mechanical washing after use, as unknown substances can contaminate the product during use and may affect the performance levels of the product. To care for your product, we recommend that you rinse in cold water and line dry in room temperature.
DISPOSAL: According to local environmental legislation.
EN ISO 21420: The glove contains natural rubber which may cause allergy.
ALLERGENS: This product may contain components that may be a potential risk to allergic reactions. Do not use in case of hypersensitivity signs. For more information contact Ejendals.

LATEX FREE YES NO
EN 420:2003 + A1:2009 EXIGENCES GÉNÉRALES ET MÉTHODES D'ESSAI
Test de dextérité: Min. 1; Max. 5
ADJUSTEMENT ET TAILLE: Toutes les tailles sont conformes à l'EN 420:2003+A1:2009 en ce qui concerne le confort, l'ajustement et la dextérité, sauf mention contraire en couverture. Si le symbole « Modèle court » est affiché sur la première page, cela signifie que le gant est plus court que le standard européen habituel. Pour améliorer le confort permettant ainsi, par exemple, de réaliser des travaux spécifiques de précision. Ne portez que des produits d'une taille adaptée. Les produits trop attachés ou trop serrés restreignent le mouvement et ne procurent pas un niveau de protection optimal.
ENTRETIEN ET TRANSPORT: Conserver les gants dans un endroit sec et sombre, de préférence dans l'emballage d'origine, à une température comprise entre 10°C et 30°C.
PRÉCAUTION D'EMPLOI: Vérifier que les gants ne présentent pas de perforations, de fissures, de déchirures, de décolorations, etc. Si le produit est endommagé il n'apporte pas une protection optimale et doit être éliminé. Ne jamais utiliser un produit endommagé ou usé.

LATEX FREE YES NO
EN 420:2003 + A1:2009 EXIGENCIAS GENERALES Y MÉTODOS DE ENSAYO
Prueba de destreza: Min. 1; Max. 5
AJUSTE Y TALLA: Todas las tallas son conformes a l'EN 420:2003+A1:2009 en lo que concierne el confort, el ajustamiento y la destreza, salvo mención contraria en la cubierta. Si el símbolo « Modelo corto » está impreso en la primera página, esto indica que el guante es más corto que el estándar europeo habitual. Para mejorar el confort permitiendo así, por ejemplo, el realizar de trabajos específicos de precisión. No portar que los productos de una talla adecuada. Los productos demasiado ajustados o demasiado apretados restringen el movimiento y no proporcionan un nivel óptimo de protección.
MANTENIMIENTO Y TRANSPORTE: Conservar los guantes en un lugar seco y oscuro, de preferencia dentro del empaque de origen, a una temperatura comprendida entre 10°C y 30°C.
PRECAUCIÓN DE EMPLEO: Verificar que los guantes no presenten pas de perforaciones, de fisuras, de déchirures, de decoloraciones, etc. Si le producto está dañado e no proporciona un nivel óptimo de protección y debe ser eliminado. Nunca utilizar un producto dañado o usado.

Läs dessa instruktioner noggrant innan du använder produkten. **FÖRSÄKRAN OM ÖVERENSSTÄMMELSE** www.ejendals.com/en/conformity
FÖRKLARING AV SYMBOLER 0 = UNDER MINIMÄRSTÄMMELSE FÖR ANVÄNDNING AV DENNA FARA
X = HAR INTE GENOMGÅTT PROVNING ELLER METODEN INNE LÄMPLIGGJORD AVT FÖR PRODUKTEN
 Varning! Den här produkten har designats för att ge sådant skydd som specificeras i enlighet med EU 2016/425. Dock dock åtag att ingen PPE-produkt kan ge fullständig skydd och försiktighet måste alltid iaktas, vid riskfyllda situationer.

EN 388:2016
 A. Abrasion resistance Min. 0; Max. 4
 B. Skärmedelsskador Min. 0; Max. 5
 C. Rivresistens Min. 0; Max. 4
 D. Punkteringsmotstånd Min. 0; Max. 4
 E. Snittresistens Min. 0; Max. 5
 F. Stötdämpning P=Godkänd

EN 420:2003 + A1:2009 SKYDDSHANSAR - ALLMÄNNA KRAV OCH PROVNINGSMETODER
Text till följd av fingerkänsla: Min. 1; Max. 5
STORLEK OCH PASSFORM: Händerna ska vara i linje i EN 420:2003+A1:2009 inget annat krav på användningens första sida. Om en symbol för kort modell visas på framsidan är handskens kortare än standarden vilket kan bidra till ökad komfort vid ett finmotorarbete. Där finns också upp om smidighet (takta tekniska egenskaper) vilket i skala 1-5, där 5 är högsta värdet. Vår rät storlek är upp till optimalt skydd och funktion.
FÖRVARING OCH TRANSPORT: Förvaras helst torrt och mörkt i originalförpackning vid +10° till +30°C.
INSPEKTION FÖRE ANVÄNDNING: Använd alltid innan skadad produkt. Kontrollera att handskarna inte har hål, sprickor, revor, färgförändringar etc. Om produkten skadas gör den inte optimalt skyddad till sin klass. Inspektera produkten innan användning.
SKÖTSEL OCH VÄRDNING: Särskilt viktigt är att kontrollera att handskarna inte har skadats vid tvättning och inte kan beståmas efter en bra biter på många faktorer, bland annat lagningsohållbarhet och användning.
UNDERSÖKNING: Användaren ansvarar för att rengöring efter användning förhindra andra substanser kan försvaga produkten under användning, och det kan påverka produkten prestanda. Vi rekommenderar att du sköljer produkten i kallt vatten och hängtorka den i rumstemperatur.
AVFALL: Följ lokala regler och riktlinjer.
EN 12420: Handsken innehåller naturgummi, som kan vara allergiframkallande.
ALLERGENER: Produkten kan innehålla ämnen som för vissa personer kan bidra till allergisk reaktion. Om överkänslighet skulle uppträda ska användningen av produkten avbrytas. Kontakta Ejendals för ytterligare information.

LATEX FREE JA NEJ
EN 420:2003 + A1:2009 EXIGENCIAS GENERALES Y MÉTODOS DE ENSAYO
Prueba de destreza: Min. 1; Max. 5
ADJUSTE Y TALLA: Todas las tallas son conformes a l'EN 420:2003+A1:2009 en lo que concierne el confort, el ajustamiento y la destreza, salvo mención contraria en la cubierta. Si el símbolo « Modelo corto » está impreso en la primera página, esto indica que el guante es más corto que el estándar europeo habitual. Para mejorar el confort permitiendo así, por ejemplo, el realizar de trabajos específicos de precisión. No portar que los productos de una talla adecuada. Los productos demasiado ajustados o demasiado apretados restringen el movimiento y no proporcionan un nivel óptimo de protección.
MANTENIMIENTO Y TRANSPORTE: Conservar los guantes en un lugar seco y oscuro, de preferencia dentro del empaque de origen, a una temperatura comprendida entre 10°C y 30°C.
PRECAUCIÓN DE EMPLEO: Verificar que los guantes no presenten pas de perforaciones, de fisuras, de déchirures, de decoloraciones, etc. Si le producto está dañado e no proporciona un nivel óptimo de protección y debe ser eliminado. Nunca utilizar un producto dañado o usado.

LATEX FREE JA NEJ
EN 420:2003 + A1:2009 EXIGENCIAS GENERALES Y MÉTODOS DE ENSAYO
Prueba de destreza: Min. 1; Max. 5
ADJUSTE Y TALLA: Todas las tallas son conformes a l'EN 420:2003+A1:2009 en lo que concierne el confort, el ajustamiento y la destreza, salvo mención contraria en la cubierta. Si el símbolo « Modelo corto » está impreso en la primera página, esto indica que el guante es más corto que el estándar europeo habitual. Para mejorar el confort permitiendo así, por ejemplo, el realizar de trabajos específicos de precisión. No portar que los productos de una talla adecuada. Los productos demasiado ajustados o demasiado apretados restringen el movimiento y no proporcionan un nivel óptimo de protección.
MANTENIMIENTO Y TRANSPORTE: Conservar los guantes en un lugar seco y oscuro, de preferencia dentro del empaque de origen, a una temperatura comprendida entre 10°C y 30°C.
PRECAUCIÓN DE EMPLEO: Verificar que los guantes no presenten pas de perforaciones, de fisuras, de déchirures, de decoloraciones, etc. Si le producto está dañado e no proporciona un nivel óptimo de protección y debe ser eliminado. Nunca utilizar un producto dañado o usado.

LATEX FREE JA NEJ
EN 420:2003 + A1:2009 EXIGENCIAS GENERALES Y MÉTODOS DE ENSAYO
Prueba de destreza: Min. 1; Max. 5
ADJUSTE Y TALLA: Todas las tallas son conformes a l'EN 420:2003+A1:2009 en lo que concierne el confort, el ajustamiento y la destreza, salvo mención contraria en la cubierta. Si el símbolo « Modelo corto » está impreso en la primera página, esto indica que el guante es más corto que el estándar europeo habitual. Para mejorar el confort permitiendo así, por ejemplo, el realizar de trabajos específicos de precisión. No portar que los productos de una talla adecuada. Los productos demasiado ajustados o demasiado apretados restringen el movimiento y no proporcionan un nivel óptimo de protección.
MANTENIMIENTO Y TRANSPORTE: Conservar los guantes en un lugar seco y oscuro, de preferencia dentro del empaque de origen, a una temperatura comprendida entre 10°C y 30°C.
PRECAUCIÓN DE EMPLEO: Verificar que los guantes no presenten pas de perforaciones, de fisuras, de déchirures, de decoloraciones, etc. Si le producto está dañado e no proporciona un nivel óptimo de protección y debe ser eliminado. Nunca utilizar un producto dañado o usado.

LATEX FREE JA NEJ
EN 420:2003 + A1:2009 EXIGENCIAS GENERALES Y MÉTODOS DE ENSAYO
Prueba de destreza: Min. 1; Max. 5
ADJUSTE Y TALLA: Todas las tallas son conformes a l'EN 420:2003+A1:2009 en lo que concierne el confort, el ajustamiento y la destreza, salvo mención contraria en la cubierta. Si el símbolo « Modelo corto » está impreso en la primera página, esto indica que el guante es más corto que el estándar europeo habitual. Para mejorar el confort permitiendo así, por ejemplo, el realizar de trabajos específicos de precisión. No portar que los productos de una talla adecuada. Los productos demasiado ajustados o demasiado apretados restringen el movimiento y no proporcionan un nivel óptimo de protección.
MANTENIMIENTO Y TRANSPORTE: Conservar los guantes en un lugar seco y oscuro, de preferencia dentro del empaque de origen, a una temperatura comprendida entre 10°C y 30°C.
PRECAUCIÓN DE EMPLEO: Verificar que los guantes no presenten pas de perforaciones, de fisuras, de déchirures, de decoloraciones, etc. Si le producto está dañado e no proporciona un nivel óptimo de protección y debe ser eliminado. Nunca utilizar un producto dañado o usado.

LATEX FREE JA NEJ
EN 420:2003 + A1:2009 EXIGENCIAS GENERALES Y MÉTODOS DE ENSAYO
Prueba de destreza: Min. 1; Max. 5
ADJUSTE Y TALLA: Todas las tallas son conformes a l'EN 420:2003+A1:2009 en lo que concierne el confort, el ajustamiento y la destreza, salvo mención contraria en la cubierta. Si el símbolo « Modelo corto » está impreso en la primera página, esto indica que el guante es más corto que el estándar europeo habitual. Para mejorar el confort permitiendo así, por ejemplo, el realizar de trabajos específicos de precisión. No portar que los productos de una talla adecuada. Los productos demasiado ajustados o demasiado apretados restringen el movimiento y no proporcionan un nivel óptimo de protección.
MANTENIMIENTO Y TRANSPORTE: Conservar los guantes en un lugar seco y oscuro, de preferencia dentro del empaque de origen, a una temperatura comprendida entre 10°C y 30°C.
PRECAUCIÓN DE EMPLEO: Verificar que los guantes no presenten pas de perforaciones, de fisuras, de déchirures, de decoloraciones, etc. Si le producto está dañado e no proporciona un nivel óptimo de protección y debe ser eliminado. Nunca utilizar un producto dañado o usado.

LATEX FREE JA NEJ
EN 420:2003 + A1:2009 EXIGENCIAS GENERALES Y MÉTODOS DE ENSAYO
Prueba de destreza: Min. 1; Max. 5
ADJUSTE Y TALLA: Todas las tallas son conformes a l'EN 420:2003+A1:2009 en lo que concierne el confort, el ajustamiento y la destreza, salvo mención contraria en la cubierta. Si el símbolo « Modelo corto » está impreso en la primera página, esto indica que el guante es más corto que el estándar europeo habitual. Para mejorar el confort permitiendo así, por ejemplo, el realizar de trabajos específicos de precisión. No portar que los productos de una talla adecuada. Los productos demasiado ajustados o demasiado apretados restringen el movimiento y no proporcionan un nivel óptimo de protección.
MANTENIMIENTO Y TRANSPORTE: Conservar los guantes en un lugar seco y oscuro, de preferencia dentro del empaque de origen, a una temperatura comprendida entre 10°C y 30°C.
PRECAUCIÓN DE EMPLEO: Verificar que los guantes no presenten pas de perforaciones, de fisuras, de déchirures, de decoloraciones, etc. Si le producto está dañado e no proporciona un nivel óptimo de protección y debe ser eliminado. Nunca utilizar un producto dañado o usado.

LATEX FREE JA NEJ
EN 420:2003 + A1:2009 EXIGENCIAS GENERALES Y MÉTODOS DE ENSAYO
Prueba de destreza: Min. 1; Max. 5
ADJUSTE Y TALLA: Todas las tallas son conformes a l'EN 420:2003+A1:2009 en lo que concierne el confort, el ajustamiento y la destreza, salvo mención contraria en la cubierta. Si el símbolo « Modelo corto » está impreso en la primera página, esto indica que el guante es más corto que el estándar europeo habitual. Para mejorar el confort permitiendo así, por ejemplo, el realizar de trabajos específicos de precisión. No portar que los productos de una talla adecuada. Los productos demasiado ajustados o demasiado apretados restringen el movimiento y no proporcionan un nivel óptimo de protección.
MANTENIMIENTO Y TRANSPORTE: Conservar los guantes en un lugar seco y oscuro, de preferencia dentro del empaque de origen, a una temperatura comprendida entre 10°C y 30°C.
PRECAUCIÓN DE EMPLEO: Verificar que los guantes no presenten pas de perforaciones, de fisuras, de déchirures, de decoloraciones, etc. Si le producto está dañado e no proporciona un nivel óptimo de protección y debe ser eliminado. Nunca utilizar un producto dañado o usado.

LATEX FREE JA NEJ
EN 420:2003 + A1:2009 EXIGENCIAS GENERALES Y MÉTODOS DE ENSAYO
Prueba de destreza: Min. 1; Max. 5
ADJUSTE Y TALLA: Todas las tallas son conformes a l'EN 420:2003+A1:2009 en lo que concierne el confort, el ajustamiento y la destreza, salvo mención contraria en la cubierta. Si el símbolo « Modelo corto » está impreso en la primera página, esto indica que el guante es más corto que el estándar europeo habitual. Para mejorar el confort permitiendo así, por ejemplo, el realizar de trabajos específicos de precisión. No portar que los productos de una talla adecuada. Los productos demasiado ajustados o demasiado apretados restringen el movimiento y no proporcionan un nivel óptimo de protección.
MANTENIMIENTO Y TRANSPORTE: Conservar los guantes en un lugar seco y oscuro, de preferencia dentro del empaque de origen, a una temperatura comprendida entre 10°C y 30°C.
PRECAUCIÓN DE EMPLEO: Verificar que los guantes no presenten pas de perforaciones, de fisuras, de déchirures, de decoloraciones, etc. Si le producto está dañado e no proporciona un nivel óptimo de protección y debe ser eliminado. Nunca utilizar un producto dañado o usado.

LATEX FREE JA NEJ
EN 420:2003 + A1:2009 EXIGENCIAS GENERALES Y MÉTODOS DE ENSAYO
Prueba de destreza: Min. 1; Max. 5
ADJUSTE Y TALLA: Todas las tallas son conformes a l'EN 420:2003+A1:2009 en lo que concierne el confort, el ajustamiento y la destreza, salvo mención contraria en la cubierta. Si el símbolo « Modelo corto » está impreso en la primera página, esto indica que el guante es más corto que el estándar europeo habitual. Para mejorar el confort permitiendo así, por ejemplo, el realizar de trabajos específicos de precisión. No portar que los productos de una talla adecuada. Los productos demasiado ajustados o demasiado apretados restringen el movimiento y no proporcionan un nivel óptimo de protección.
MANTENIMIENTO Y TRANSPORTE: Conservar los guantes en un lugar seco y oscuro, de preferencia dentro del empaque de origen, a una temperatura comprendida entre 10°C y 30°C.
PRECAUCIÓN DE EMPLEO: Verificar que los guantes no presenten pas de perforaciones, de fisuras, de déchirures, de decoloraciones, etc. Si le producto está dañado e no proporciona un nivel óptimo de protección y debe ser eliminado. Nunca utilizar un producto dañado o usado.

LATEX FREE JA NEJ
EN 420:2003 + A1:2009 EXIGENCIAS GENERALES Y MÉTODOS DE ENSAYO
Prueba de destreza: Min. 1; Max. 5
ADJUSTE Y TALLA: Todas las tallas son conformes a l'EN 420:2003+A1:2009 en lo que concierne el confort, el ajustamiento y la destreza, salvo mención contraria en la cubierta. Si el símbolo « Modelo corto » está impreso en la primera página, esto indica que el guante es más corto que el estándar europeo habitual. Para mejorar el confort permitiendo así, por ejemplo, el realizar de trabajos específicos de precisión. No portar que los productos de una talla adecuada. Los productos demasiado ajustados o demasiado apretados restringen el movimiento y no proporcionan un nivel óptimo de protección.
MANTENIMIENTO Y TRANSPORTE: Conservar los guantes en un lugar seco y oscuro, de preferencia dentro del empaque de origen, a una temperatura comprendida entre 10°C y 30°C.
PRECAUCIÓN DE EMPLEO: Verificar que los guantes no presenten pas de perforaciones, de fisuras, de déchirures, de decoloraciones, etc. Si le producto está dañado e no proporciona un nivel óptimo de protección y debe ser eliminado. Nunca utilizar un producto dañado o usado.

LATEX FREE JA NEJ
EN 420:2003 + A1:2009 EXIGENCIAS GENERALES Y MÉTODOS DE ENSAYO
Prueba de destreza: Min. 1; Max. 5
ADJUSTE Y TALLA: Todas las tallas son conformes a l'EN 420:2003+A1:2009 en lo que concierne el confort, el ajustamiento y la destreza, salvo mención contraria en la cubierta. Si el símbolo « Modelo corto » está impreso en la primera página, esto indica que el guante es más corto que el estándar europeo habitual. Para mejorar el confort permitiendo así, por ejemplo, el realizar de trabajos específicos de precisión. No portar que los productos de una talla adecuada. Los productos demasiado ajustados o demasiado apretados restringen el movimiento y no proporcionan un nivel óptimo de protección.
MANTENIMIENTO Y TRANSPORTE: Conservar los guantes en un lugar seco y oscuro, de preferencia dentro del empaque de origen, a una temperatura comprendida entre 10°C y 30°C.
PRECAUCIÓN DE EMPLEO: Verificar que los guantes no presenten pas de perforaciones, de fisuras, de déchirures, de decoloraciones, etc. Si le producto está dañado e no proporciona un nivel óptimo de protección y debe ser eliminado. Nunca utilizar un producto dañado o usado.

LATEX FREE JA NEJ
EN 420:2003 + A1:2009 EXIGENCIAS GENERALES Y MÉTODOS DE ENSAYO
Prueba de destreza: Min. 1; Max. 5
ADJUSTE Y TALLA: Todas las tallas son conformes a l'EN 420:2003+A1:2009 en lo que concierne el confort, el ajustamiento y la destreza, salvo mención contraria en la cubierta. Si el símbolo « Modelo corto » está impreso en la primera página, esto indica que el guante es más corto que el estándar europeo habitual. Para mejorar el confort permitiendo así, por ejemplo, el realizar de trabajos específicos de precisión. No portar que los productos de una talla adecuada. Los productos demasiado ajustados o demasiado apretados restringen el movimiento y no proporcionan un nivel óptimo de protección.
MANTENIMIENTO Y TRANSPORTE: Conservar los guantes en un lugar seco y oscuro, de preferencia dentro del empaque de origen, a una temperatura comprendida entre 10°C y 30°C.
PRECAUCIÓN DE EMPLEO: Verificar que los guantes no presenten pas de perforaciones, de fisuras, de déchirures, de decoloraciones, etc. Si le producto está dañado e no proporciona un nivel óptimo de protección y debe ser eliminado. Nunca utilizar un producto dañado o usado.

VOR GEBRAUCH PRÜFEN: Prüfen Sie, dass der Handschuh keine Löcher, Spalten, Risse, Farberänderungen usw. hat. Wenn das Produkt beschädigt wurde, wird es NICHT den optimalen Schutz bieten und somit versagen. Nimm es schadhaftes Produkt verwenden.
HALTBARKEIT: Die Art der in diesem Produkt verwendeten Materialien bedingt, dass die Haltbarkeit des Produktes nicht festgelegt kann sein, weil sie von Lagerbedingungen, wie etwa Feuchtigkeit, Gebrauch usw. abhängt.
PfLEGE UND INSTANDHALTUNG: Der Benutzer trägt die alleinige Verantwortung dafür, das Produkt nach Gebrauch eher mechanischen Schäden zu unterziehen, da unlösliche Stoffe das Produkt bei der Nutzung verschleusen und sich auf die Leistungsfähigkeit des Produktes auswirken können. Die Pflege Ihres Produktes empfehlen wir, wie es in seinem Katalog abwaschen und auf der Leine bei Raumtemperatur zu trocknen.
ENTSORGUNG: Gemäß den nationalen Regeln und Bestimmungen.
EN ISO 21420: Der Handschuh enthält natürliche Kautschuk, der Allergien auslösen kann.
ALLERGIENHINWEIS: Dieses Produkt enthält Bestandteile, die ein potenzielles Risiko für eine allergische Reaktion sein können. Nicht verwenden bei Anzeichen von Überempfindlichkeit, besondere Untersuchung und ärztliche Beratung können erforderlich sein. Wenden Sie sich im Zweifelsfall an Ejendals.

LATEX FREE JA KEINE
EN 420:2003 + A1:2009 EXIGENCIAS GENERALES Y MÉTODOS DE ENSAYO
Prueba de destreza: Min. 1; Max. 5
ADJUSTEMENT ET TAILLE: Toutes les tailles sont conformes à l'EN 420:2003+A1:2009 en ce qui concerne le confort, l'ajustement et la dextérité, sauf mention contraire en couverture. Si le symbole « Modèle court » est affiché sur la première page, cela signifie que le gant est plus court que le standard européen habituel. Pour améliorer le confort permettant ainsi, par exemple, de réaliser des travaux spécifiques de précision. Ne portez que des produits d'une taille adaptée. Les produits trop attachés ou trop serrés restreignent le mouvement et ne procurent pas un niveau de protection optimal.
ENTRETIEN ET TRANSPORT: Conserver les gants dans un endroit sec et sombre, de préférence dans l'emballage d'origine, à une température comprise entre 10°C et 30°C.
PRÉCAUTION D'EMPLOI: Vérifier que les gants ne présentent pas de perforations, de fissures, de déchirures, de décolorations, etc. Si le produit est endommagé il n'apporte pas une protection optimale et doit être éliminé. Ne jamais utiliser un produit endommagé ou usé.

LATEX FREE JA KEINE
EN 420:2003 + A1:2009 EXIGENCIAS GENERALES Y MÉTODOS DE ENSAYO
Prueba de destreza: Min. 1; Max. 5
ADJUSTEMENT ET TAILLE: Toutes les tailles sont conformes à l'EN 420:2003+A1:2009 en ce qui concerne le confort, l'ajustement et la dextérité, sauf mention contraire en couverture. Si le symbole « Modèle court » est affiché sur la première page, cela signifie que le gant est plus court que le standard européen habituel. Pour améliorer le confort permettant ainsi, par exemple, de réaliser des travaux spécifiques de précision. Ne portez que des produits d'une taille adaptée. Les produits trop attachés ou trop serrés restreignent le mouvement et ne procurent pas un niveau de protection optimal.
ENTRETIEN ET TRANSPORT: Conserver les gants dans un endroit sec et sombre, de préférence dans l'emballage d'origine, à une température comprise entre 10°C et 30°C.
PRÉCAUTION D'EMPLOI: Vérifier que les gants ne présentent pas de perforations, de fissures, de déchirures, de décolorations, etc. Si le produit est endommagé il n'apporte pas une protection optimale et doit être éliminé. Ne jamais utiliser un produit endommagé ou usé.

LATEX FREE JA KEINE
EN 420:2003 + A1:2009 EXIGENCIAS GENERALES Y MÉTODOS DE ENSAYO
Prueba de destreza: Min. 1; Max. 5
ADJUSTEMENT ET TAILLE: Toutes les tailles sont conformes à l'EN 420:2003+A1:2009 en ce qui concerne le confort, l'ajustement et la dextérité, sauf mention contraire en couverture. Si le symbole « Modèle court » est affiché sur la première page, cela signifie que le gant est plus court que le standard européen habituel. Pour améliorer le confort permettant ainsi, par exemple, de réaliser des travaux spécifiques de précision. Ne portez que des produits d'une taille adaptée. Les produits trop attachés ou trop serrés restreignent le mouvement et ne procurent pas un niveau de protection optimal.
ENTRETIEN ET TRANSPORT: Conserver les gants dans un endroit sec et sombre, de préférence dans l'emballage d'origine, à une température comprise entre 10°C et 30°C.
PRÉCAUTION D'EMPLOI: Vérifier que les gants ne présentent pas de perforations, de fissures, de déchirures, de décolorations, etc. Si le produit est endommagé il n'apporte pas une protection optimale et doit être éliminé. Ne jamais utiliser un produit endommagé ou usé.

LATEX FREE JA KEINE
EN 420:2003 + A1:2009 EXIGENCIAS GENERALES Y MÉTODOS DE ENSAYO
Prueba de destreza: Min. 1; Max. 5
ADJUSTEMENT ET TAILLE: Toutes les tailles sont conformes à l'EN 420:2003+A1:2009 en ce qui concerne le confort, l'ajustement et la dextérité, sauf mention contraire en couverture. Si le symbole « Modèle court » est affiché sur la première page, cela signifie que le gant est plus court que le standard européen habituel. Pour améliorer le confort permettant ainsi, par exemple, de réaliser des travaux spécifiques de précision. Ne portez que des produits d'une taille adaptée. Les produits trop attachés ou trop serrés restreignent le mouvement et ne procurent pas un niveau de protection optimal.
ENTRETIEN ET TRANSPORT: Conserver les gants dans un endroit sec et sombre, de préférence dans l'emballage d'origine, à une température comprise entre 10°C et 30°C.
PRÉCAUTION D'EMPLOI: Vérifier que les gants ne présentent pas de perforations, de fissures, de déchirures, de décolorations, etc. Si le produit est endommagé il n'apporte pas une protection optimale et doit être éliminé. Ne jamais utiliser un produit endommagé ou usé.

LATEX FREE JA KEINE
EN 420:2003 + A1:2009 EXIGENCIAS GENERALES Y MÉTODOS DE ENSAYO
Prueba de destreza: Min. 1; Max. 5
ADJUSTEMENT ET TAILLE: Toutes les tailles sont conformes à l'EN 420:2003+A1:2009 en ce qui concerne le confort, l'ajustement et la dextérité, sauf mention contraire en couverture. Si le symbole « Modèle court » est affiché sur la première page, cela signifie que le gant est plus court que le standard européen habituel. Pour améliorer le confort permettant ainsi, par exemple, de réaliser des travaux spécifiques de précision. Ne portez que des produits d'une taille adaptée. Les produits trop attachés ou trop serrés restreignent le mouvement et ne procurent pas un niveau de protection optimal.
ENTRETIEN ET TRANSPORT: Conserver les gants dans un endroit sec et sombre, de préférence dans l'emballage d'origine, à une température comprise entre 10°C et 30°C.
PRÉCAUTION D'EMPLOI: Vérifier que les gants ne présentent pas de perforations, de fissures, de déchirures, de décolorations, etc. Si le produit est endommagé il n'apporte pas une protection optimale et doit être éliminé. Ne jamais utiliser un produit endommagé ou usé.

LATEX FREE JA KEINE
EN 420:2003 + A1:2009 EXIGENCIAS GENERALES Y MÉTODOS DE ENSAYO
Prueba de destreza: Min. 1; Max. 5
ADJUSTEMENT ET TAILLE: Toutes les tailles sont conformes à l'EN 420:2003+A1:2009 en ce qui concerne le confort, l'ajustement et la dextérité, sauf mention contraire en couverture. Si le symbole « Modèle court » est affiché sur la première page, cela signifie que le gant est plus court que le standard européen habituel. Pour améliorer le confort permettant ainsi, par exemple, de réaliser des travaux spécifiques de précision. Ne portez que

