

INSTRUCTIONS FOR USE
PRODUCT SPECIFIC INFORMATION
ON THIS PAGE

TEGERA® 90088

Synthetic leather glove, unlined, synthetic leather, cotton, Cat. I, green, red, reinforced fingers and thumb, elasticated 180°, for allround work



EN 420:2003
+ A1:2009 EU Regulation
2016/425

OUTER MATERIAL SPECIFICATION Polyurethane, cotton, natural latex
SIZE RANGE (EU) 4, 7

12 PAIRS

ONLY FOR EURASIAN ECONOMIC COMMISSION CUSTOMS UNION MEMBERS

ПРОДУКЦИЯ СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЮ ТР ЦО 019/2011

«О БЕЗОПАСНОСТИ СРЕДСТВ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ»

EJENDALS AB

Limavägen 28, SE-793 32 Leksand, Sweden

Phone +46 (0) 247 360 00 | Fax +46 (0) 247 360 10

info@ejendals.com | order@ejendals.com | www.ejendals.com

Declaration of Conformity → www.ejendals.com/conformity

ejendals

INSTRUCTIONS FOR USE - CATEGORY I EN
SEE FRONT PAGE FOR PRODUCT SPECIFIC INFORMATION

Carefully read these instructions before using this product.
EXPLANATION OF PICTOGRAMS 0 = Below the minimum performance level for the given individual hazard X= Not submitted to the test or test method not suitable for the given design or material
Warning! For minimal risks only. This product is moving to provide protection for minimal risks only, certified according to PPE Regulation (EU) 2016/425. Do not use. These gloves near designed elements or machinery with unprotected parts.

EN 420:2003 + A1:2009 PROTECTIVE GLOVES - GENERAL REQUIREMENTS AND TEST METHODS
Finger dexterity test Min. 1; Max 5

FITTING AND SIZING: All sizes comply with the EN 420:2003+A1:2009 for comfort, fit and dexterity. If not explained on the front page, the short model symbol is shown on the front page, the glove is shorter than a standard glove, in order to enhance the comfort for special purposes - for example fine assembly work. Only wear the products in a suitable size. Products which are either too loose or too tight will restrict movement and will not provide the optimal level of protection.

STORAGE AND TRANSPORT: Ideally stored in dry and dark condition in the original package, between +10°C - +30°C.
INSPECTION BEFORE USE: Check that the glove does not present holes, cracks, tears, colour change etc. If the product becomes damaged it will NOT provide the optimal protection and must be disposed of. Never use a damaged product.

SHELF LIFE: The nature of the materials used in this product means that the life of this product cannot be determined as it will be affected by many factors, such as storage conditions, usage etc.

CARE AND MAINTENANCE: The user bears sole responsibility for submitting the product to mechanical washing after use, as unknown substances can contaminate the product during use and may affect the performance levels of the product. To care for your product, we recommend that you rinse in cold water and line dry in room temperature.

DISPOSAL: According to local environmental legislations.
EN ISO 11409: The glove contains natural rubber which may cause allergy.
ALLERGENS: This product may contain components which may be a potential risk to allergic reactions. Do not use in case of hypersensitivity signs. For more information contact Ejendals.

LATEX FREE YES NO

BRUKSANVISNING - KATEGORI I SV
SE FRAMSIDAN FÖR SPECIFIK PRODUKTINFORMATION

Läs dessa instruktioner noggrant innan du använder produkten. FÖRSÄKRAN OM ÖVERENSSTÄMMELSE
FÖRKLARING AV SYMBOLER 0 = UNDER MINIMALA RISKEN FÖR INDIVIDUELLA FAROR X = IKKE SENDT TIL TESTNING

EN 420:2003 + A1:2009 SKYDDSHANDSKAR - ALLMÄNNA KRÄV OCH PROVNINGSMETODER
Test teknisk/fingerdexteritet Min. 1; Max. 5

ANVÄNDNING OCH TRANSPORT: Idealiskt lagras i torrt och mörkt utrymme i den ursprungliga förpackningen, mellan +10°C och +30°C.
INSPEKTION FÖR ANVÄNDNING: Kontrollera att handskar inte har hål, sprickor, revor, färgförändringar etc. Om produkten skadas per den inte optimal skyddsnivå och ska kasseras. Inspektera produkten innan användning.

HÅLLBARHET: Egenskaperna hos materialet som används i handskarna kan påverka produktens livslängd inte kan bestämmas exakt eftersom den beror på många faktorer, såsom lagringsförhållanden och användning.

UNDVÄRNAD: Användaren ansvarar för att rengöra produkten efter användning eftersom denna innehåller komponenter som kan föroreninga produkten under användning, och det kan påverka produktens prestanda. Vi rekommenderar att du sköljer produkten i kallt vatten och hängtorkar den i rumstemperatur.

AVFALL: Enligt lokala regler och bestämmelser.
EN ISO 11409: Handskar innehåller naturligt gummi, som kan vara allergiframkallande.
ALLERGENER: Produkten kan innehålla ämnen som för vissa personer kan bidra till allergisk reaktion. Om överkänslighet skulle uppträda avbryt användningen. Kontakta Ejendals för ytterligare information.

LATEXFRI JA NEJ

KÄYTTÖHÖIHEET - KATEGORIA I FI
KÄYTTÖ OHJEET TUOTEKOHTAISTEN TIETOJEN OSALTA

Lue nämän ohjeet huolellisesti ennen tämän tuotteen käyttöä. VÄITTELUVASTUUKAUSVAKUUTUS
KÄYTTÖOHJEET SUURYMPÄRISTÖN VÄHIMMÄTÄMÄT YHTEISKÄYTTÖN ARAUS OSALETA

EN 420:2003 + A1:2009 SUOJAKÄSIVÄIKKEET - YLEISET VAATIMUKSET JA TESTAUSMENETELMÄT
Tutustu ohjeisiin huolellisesti ennen tämän tuotteen käyttöä. VÄITTELUVASTUUKAUSVAKUUTUS

ANVÄNDNING OCH TRANSPORT: Idealiskt lagras i torrt och mörkt utrymme i den ursprungliga förpackningen, mellan +10°C och +30°C.
INSPEKTION FÖR ANVÄNDNING: Kontrollera att handskar inte har hål, sprickor, revor, färgförändringar etc. Om produkten skadas per den inte optimal skyddsnivå och ska kasseras. Inspektera produkten innan användning.

HÅLLBARHET: Egenskaperna hos materialet som används i handskarna kan påverka produktens livslängd inte kan bestämmas exakt eftersom den beror på många faktorer, såsom lagringsförhållanden och användning.

UNDVÄRNAD: Användaren ansvarar för att rengöra produkten efter användning eftersom denna innehåller komponenter som kan föroreninga produkten under användning, och det kan påverka produktens prestanda. Vi rekommenderar att du sköljer produkten i kallt vatten och hängtorkar den i rumstemperatur.

AVFALL: Enligt lokala regler och bestämmelser.
EN ISO 11409: Handskar innehåller naturligt gummi, som kan vara allergiframkallande.
ALLERGENER: Produkten kan innehålla ämnen som för vissa personer kan bidra till allergisk reaktion. Om överkänslighet skulle uppträda avbryt användningen. Kontakta Ejendals för ytterligare information.

LATEKSIA ILMAISEKSI KYLLÄ NRO

BRUCHSANWEISUNG - KATEGORIE I DE
BITTE DIE PRODUKTSPEZIFISCHE INFORMATION AUF DER VORDERSEITE BEACHTEN

Nachfolgende Anweisung bitte vor Gebrauch des Produktes sorgfältig durchlesen! KONFORMITÄTSPRÄKLÄRUNG
www.ejendals.com/conformity

EXPLANATION OF PICTOGRAMS 0 = Below the minimum performance level for the given individual hazard X= Not submitted to the test or test method not suitable for the given design or material

Warnhinweis! Die Produkte sind nur für minimale Risiken vorgesehen und zertifiziert nach EN 2016/425. Nur zum Arbeiten bei geringen Risiken geeignet. Handschuh niemals in der Nähe von beweglichen oder ungeschützten Teilen einer Maschine verwenden.

EN 420:2003 + A1:2009 SCHUTZHANDSCHÜHE - ALLGEMEINE ANFORDERUNGEN UND TESTMETHODEN
Test technisch/Fingerschärfe Min. 1; Max. 5

ANWENDUNG UND TRANSPORT: Idealisch lagern Sie Handschuhe trocken und dunkel in der Originalverpackung bei +10°C - +30°C lagern.
VOR GEBRAUCH PRÜFEN: Prüfen Sie, dass der Handschuh keine Löcher, Spalten, Risse, Farbbeänderungen usw. hat. Wenn das Produkt beschädigt wurde, wird es NICHT den optimalen Schutz bieten und muss entsorgt werden. Niemals ein schädliges Produkt verwenden.

HALTBARKEIT: Die Art der in diesem Produkt verwendeten Materialien bedingt, dass die Haltbarkeit des Produktes nicht festgelegt werden kann, weil sie von vielen Faktoren, wie etwa Lagerbedingungen, Gebrauch usw. abhängt.

PFLEGE UND WARTUNG: Der Benutzer ist für die Reinigung des Produktes nach Gebrauch durch einen mechanischen Waschen zu verantworten, da unbekanntes Stoffe das Produkt bei der Nutzung verunreinigen und sich auf die Leistungsebenen des Produktes auswirken können. Zur Pflege Ihres Produktes empfehlen wir, dass Sie es in kaltem Wasser abwaschen und auf der Leine bei Raumtemperatur trocknen.

ENTSORGUNG: Gemäß den nationalen Regeln und Bestimmungen.
EN ISO 11409: Handschuh enthält Naturkautschuk, der Allergien auslösen kann.
ALLERGIEN: Dieses Produkt enthält Bestandteile, die ein potenzielles Risiko für eine allergische Reaktion sein können. Nicht verwenden bei Anzeichen von Überempfindlichkeit, besondere Untersuchung und ärztliche Beratung können erforderlich sein. Wenden Sie sich im Zweifelsfall an Ejendals.

LATEX FREE JA KEINE

MODE D'EMPLOI - CATEGORIE I FR
VOIR COUVERTURE POUR LES INFORMATIONS SPECIQUES AU PRODUIT

Lisez attentivement ces instructions avant d'utiliser le produit. DÉCLARATION DE CONFORMITÉ
www.ejendals.com/conformity

EXPLICATION DES PICTOGRAMMES 0 = Sous le niveau de performance minimal pour le risque individuel donné X = non testés ou méthode d'essai utilisée non adaptée au type de produit/matériau

Attention! Ce produit est conçu pour offrir une protection contre les risques minimes uniquement, certifié selon la EN 2016/425. Pour les risques minimes uniquement. Ne pas utiliser ces gants à côté d'éléments ou de machines en mouvement avec des pièces non protégées.

EN 420:2003 + A1:2009 SCHUTZHANDSCHÜHE - ALLGEMEINE ANFORDERUNGEN UND TESTMETHODEN
Test technisch/Fingerdexterität Min. 1; Max. 5

ANWENDUNG UND TRANSPORT: Idealisch lagern Sie Handschuhe trocken und dunkel in der Originalverpackung bei +10°C - +30°C lagern.
VOR GEBRAUCH PRÜFEN: Prüfen Sie, dass der Handschuh keine Löcher, Spalten, Risse, Farbbeänderungen usw. hat. Wenn das Produkt beschädigt wurde, wird es NICHT den optimalen Schutz bieten und muss entsorgt werden. Niemals ein schädliges Produkt verwenden.

HALTBARKEIT: Die Art der in diesem Produkt verwendeten Materialien bedingt, dass die Haltbarkeit des Produktes nicht festgelegt werden kann, weil sie von vielen Faktoren, wie etwa Lagerbedingungen, Gebrauch usw. abhängt.

PFLEGE UND WARTUNG: Der Benutzer ist für die Reinigung des Produktes nach Gebrauch durch einen mechanischen Waschen zu verantworten, da unbekanntes Stoffe das Produkt bei der Nutzung verunreinigen und sich auf die Leistungsebenen des Produktes auswirken können. Zur Pflege Ihres Produktes empfehlen wir, dass Sie es in kaltem Wasser abwaschen und auf der Leine bei Raumtemperatur trocknen.

ENTSORGUNG: Gemäß den nationalen Regeln und Bestimmungen.
EN ISO 11409: Handschuh enthält Naturkautschuk, der Allergien auslösen kann.
ALLERGIEN: Dieses Produkt enthält Bestandteile, die ein potenzielles Risiko für eine allergische Reaktion sein können. Nicht verwenden bei Anzeichen von Überempfindlichkeit, besondere Untersuchung und ärztliche Beratung können erforderlich sein. Wenden Sie sich im Zweifelsfall an Ejendals.

LATEX FREE JA KEINE

MODE D'EMPLOI - CATEGORIE I FR
VOIR COUVERTURE POUR LES INFORMATIONS SPECIQUES AU PRODUIT

Lisez attentivement ces instructions avant d'utiliser le produit. DÉCLARATION DE CONFORMITÉ
www.ejendals.com/conformity

EXPLICATION DES PICTOGRAMMES 0 = Sous le niveau de performance minimal pour le risque individuel donné X = non testés ou méthode d'essai utilisée non adaptée au type de produit/matériau

Attention! Ce produit est conçu pour offrir une protection contre les risques minimes uniquement, certifié selon la EN 2016/425. Pour les risques minimes uniquement. Ne pas utiliser ces gants à côté d'éléments ou de machines en mouvement avec des pièces non protégées.

EN 420:2003 + A1:2009 SCHUTZHANDSCHÜHE - ALLGEMEINE ANFORDERUNGEN UND TESTMETHODEN
Test technisch/Fingerdexterität Min. 1; Max. 5

AVSÄTTNING OCH TÄLLE: Toppes alle gantler stoff er konform med EN 420:2003+A1:2009 og er en del av produktet. For å sikre at gantler er trykksikre, er det satt opp en minimumskravnivå for den enkelte individuelle fare X = Ikke sendt til prøving

AVSÄTTNING OCH TÄLLE: Toppes alle gantler stoff er konform med EN 420:2003+A1:2009 og er en del av produktet. For å sikre at gantler er trykksikre, er det satt opp en minimumskravnivå for den enkelte individuelle fare X = Ikke sendt til prøving

AVSÄTTNING OCH TÄLLE: Toppes alle gantler stoff er konform med EN 420:2003+A1:2009 og er en del av produktet. For å sikre at gantler er trykksikre, er det satt opp en minimumskravnivå for den enkelte individuelle fare X = Ikke sendt til prøving

AVSÄTTNING OCH TÄLLE: Toppes alle gantler stoff er konform med EN 420:2003+A1:2009 og er en del av produktet. For å sikre at gantler er trykksikre, er det satt opp en minimumskravnivå for den enkelte individuelle fare X = Ikke sendt til prøving

AVSÄTTNING OCH TÄLLE: Toppes alle gantler stoff er konform med EN 420:2003+A1:2009 og er en del av produktet. For å sikre at gantler er trykksikre, er det satt opp en minimumskravnivå for den enkelte individuelle fare X = Ikke sendt til prøving

AVSÄTTNING OCH TÄLLE: Toppes alle gantler stoff er konform med EN 420:2003+A1:2009 og er en del av produktet. For å sikre at gantler er trykksikre, er det satt opp en minimumskravnivå for den enkelte individuelle fare X = Ikke sendt til prøving

AVSÄTTNING OCH TÄLLE: Toppes alle gantler stoff er konform med EN 420:2003+A1:2009 og er en del av produktet. For å sikre at gantler er trykksikre, er det satt opp en minimumskravnivå for den enkelte individuelle fare X = Ikke sendt til prøving

AVSÄTTNING OCH TÄLLE: Toppes alle gantler stoff er konform med EN 420:2003+A1:2009 og er en del av produktet. For å sikre at gantler er trykksikre, er det satt opp en minimumskravnivå for den enkelte individuelle fare X = Ikke sendt til prøving

AVSÄTTNING OCH TÄLLE: Toppes alle gantler stoff er konform med EN 420:2003+A1:2009 og er en del av produktet. For å sikre at gantler er trykksikre, er det satt opp en minimumskravnivå for den enkelte individuelle fare X = Ikke sendt til prøving

AVSÄTTNING OCH TÄLLE: Toppes alle gantler stoff er konform med EN 420:2003+A1:2009 og er en del av produktet. For å sikre at gantler er trykksikre, er det satt opp en minimumskravnivå for den enkelte individuelle fare X = Ikke sendt til prøving

AVSÄTTNING OCH TÄLLE: Toppes alle gantler stoff er konform med EN 420:2003+A1:2009 og er en del av produktet. For å sikre at gantler er trykksikre, er det satt opp en minimumskravnivå for den enkelte individuelle fare X = Ikke sendt til prøving

AVSÄTTNING OCH TÄLLE: Toppes alle gantler stoff er konform med EN 420:2003+A1:2009 og er en del av produktet. For å sikre at gantler er trykksikre, er det satt opp en minimumskravnivå for den enkelte individuelle fare X = Ikke sendt til prøving

AVSÄTTNING OCH TÄLLE: Toppes alle gantler stoff er konform med EN 420:2003+A1:2009 og er en del av produktet. For å sikre at gantler er trykksikre, er det satt opp en minimumskravnivå for den enkelte individuelle fare X = Ikke sendt til prøving

AVSÄTTNING OCH TÄLLE: Toppes alle gantler stoff er konform med EN 420:2003+A1:2009 og er en del av produktet. For å sikre at gantler er trykksikre, er det satt opp en minimumskravnivå for den enkelte individuelle fare X = Ikke sendt til prøving

AVSÄTTNING OCH TÄLLE: Toppes alle gantler stoff er konform med EN 420:2003+A1:2009 og er en del av produktet. For å sikre at gantler er trykksikre, er det satt opp en minimumskravnivå for den enkelte individuelle fare X = Ikke sendt til prøving

AVSÄTTNING OCH TÄLLE: Toppes alle gantler stoff er konform med EN 420:2003+A1:2009 og er en del av produktet. For å sikre at gantler er trykksikre, er det satt opp en minimumskravnivå for den enkelte individuelle fare X = Ikke sendt til prøving

AVSÄTTNING OCH TÄLLE: Toppes alle gantler stoff er konform med EN 420:2003+A1:2009 og er en del av produktet. For å sikre at gantler er trykksikre, er det satt opp en minimumskravnivå for den enkelte individuelle fare X = Ikke sendt til prøving

AVSÄTTNING OCH TÄLLE: Toppes alle gantler stoff er konform med EN 420:2003+A1:2009 og er en del av produktet. For å sikre at gantler er trykksikre, er det satt opp en minimumskravnivå for den enkelte individuelle fare X = Ikke sendt til prøving

AVSÄTTNING OCH TÄLLE: Toppes alle gantler stoff er konform med EN 420:2003+A1:2009 og er en del av produktet. For å sikre at gantler er trykksikre, er det satt opp en minimumskravnivå for den enkelte individuelle fare X = Ikke sendt til prøving

AVSÄTTNING OCH TÄLLE: Toppes alle gantler stoff er konform med EN 420:2003+A1:2009 og er en del av produktet. For å sikre at gantler er trykksikre, er det satt opp en minimumskravnivå for den enkelte individuelle fare X = Ikke sendt til prøving

AVSÄTTNING OCH TÄLLE: Toppes alle gantler stoff er konform med EN 420:2003+A1:2009 og er en del av produktet. For å sikre at gantler er trykksikre, er det satt opp en minimumskravnivå for den enkelte individuelle fare X = Ikke sendt til prøving

AVSÄTTNING OCH TÄLLE: Toppes alle gantler stoff er konform med EN 420:2003+A1:2009 og er en del av produktet. For å sikre at gantler er trykksikre, er det satt opp en minimumskravnivå for den enkelte individuelle fare X = Ikke sendt til prøving

AVSÄTTNING OCH TÄLLE: Toppes alle gantler stoff er konform med EN 420:2003+A1:2009 og er en del av produktet. For å sikre at gantler er trykksikre, er det satt opp en minimumskravnivå for den enkelte individuelle fare X = Ikke sendt til prøving

AVSÄTTNING OCH TÄLLE: Toppes alle gantler stoff er konform med EN 420:2003+A1:2009 og er en del av produktet. For å sikre at gantler er trykksikre, er det satt opp en minimumskravnivå for den enkelte individuelle fare X = Ikke sendt til prøving

AVSÄTTNING OCH TÄLLE: Toppes alle gantler stoff er konform med EN 420:2003+A1:2009 og er en del av produktet. For å sikre at gantler er trykksikre, er det satt opp en minimumskravnivå for den enkelte individuelle fare X = Ikke sendt til prøving

AVSÄTTNING OCH TÄLLE: Toppes alle gantler stoff er konform med EN 420:2003+A1:2009 og er en del av produktet. For å sikre at gantler er trykksikre, er det satt opp en minimumskravnivå for den enkelte individuelle fare X = Ikke sendt til prøving

AVSÄTTNING OCH TÄLLE: Toppes alle gantler stoff er konform med EN 420:2003+A1:2009 og er en del av produktet. For å sikre at gantler er trykksikre, er det satt opp en minimumskravnivå for den enkelte individuelle fare X = Ikke sendt til prøving

AVSÄTTNING OCH TÄLLE: Toppes alle gantler stoff er konform med EN 420:2003+A1:2009 og er en del av produktet. For å sikre at gantler er trykksikre, er det satt opp en minimumskravnivå for den enkelte individuelle fare X = Ikke sendt til prøving

AVSÄTTNING OCH TÄLLE: Toppes alle gantler stoff er konform med EN 420:2003+A1:2009 og er en del av produktet. For å sikre at gantler er trykksikre, er det satt opp en minimumskravnivå for den enkelte individuelle fare X = Ikke sendt til prøving

AVSÄTTNING OCH TÄLLE: Toppes alle gantler stoff er konform med EN 420:2003+A1:2009 og er en del av produktet. For å sikre at gantler er trykksikre, er det satt opp en minimumskravnivå for den enkelte individuelle fare X = Ikke sendt til prøving

AVSÄTTNING OCH TÄLLE: Toppes alle gantler stoff er konform med EN 420:2003+A1:2009 og er en del av produktet. For å sikre at gantler er trykksikre, er det satt opp en minimumskravnivå for den enkelte individuelle fare X = Ikke sendt til prøving

AVSÄTTNING OCH TÄLLE: Toppes alle gantler stoff er konform med EN 420:2003+A1:2009 og er en del av produktet. For å sikre at gantler er trykksikre, er det satt opp en minimumskravnivå for den enkelte individuelle fare X = Ikke sendt til prøving

AVSÄTTNING OCH TÄLLE: Toppes alle gantler stoff er konform med EN 420:2003+A1:2009 og er en del av produktet. For å sikre at gantler er trykksikre, er det satt opp en minimumskravnivå for den enkelte individuelle fare X = Ikke sendt til prøving

AVSÄTTNING OCH TÄLLE: Toppes alle gantler stoff er konform med EN 420:2003+A1:2009 og er en del av produktet. For å sikre at gantler er trykksikre, er det satt opp en minimumskravnivå for den enkelte individuelle fare X = Ikke sendt til prøving

AVSÄTTNING OCH TÄLLE: Toppes alle gantler stoff er konform med EN 420:2003+A1:2009 og er en del av produktet. For å sikre at gantler er trykksikre, er det satt opp en minimumskravnivå for den enkelte individuelle fare X = Ikke sendt til prøving

AVSÄTTNING OCH TÄLLE: Toppes alle gantler stoff er konform med EN 420:2003+A1:2009 og er en del av produktet. For å sikre at gantler er trykksikre, er det satt opp en minimumskravnivå for den enkelte individuelle fare X = Ikke sendt til prøving

AVSÄTTNING OCH TÄLLE: Toppes alle gantler stoff er konform med EN 420:2003+A1:2009 og er en del av produktet. For å sikre at gantler er trykksikre, er det satt opp en minimumskravnivå for den enkelte individuelle fare X = Ikke sendt til prøving

AVSÄTTNING OCH TÄLLE: Toppes alle gantler stoff er konform med EN 420:2003+A1:2009 og er en del av produktet. For å sikre at gantler er trykksikre, er det satt opp en minimumskravnivå for den enkelte individuelle fare X = Ikke sendt til prøving

AVSÄTTNING OCH TÄLLE: Toppes alle gantler stoff er konform med EN 420:2003+A1:2009 og er en del av produktet. For å sikre at gantler er trykksikre, er det satt opp en minimumskravnivå for den enkelte individuelle fare X = Ikke sendt til prøving

AVSÄTTNING OCH TÄLLE: Toppes alle gantler stoff er konform med EN 420:2003+A1:2009 og er en del av produktet. For å sikre at gantler er trykksikre, er det satt opp en minimumskravnivå for den enkelte individuelle fare X = Ikke sendt til prøving

AVSÄTTNING OCH TÄLLE: Toppes alle gantler stoff er konform med EN 420:2003+A1:2009 og er en del av produktet. For å sikre at gantler er trykksikre, er det satt opp en minimumskravnivå for den enkelte individuelle fare X = Ikke sendt til prøving

AVSÄTTNING OCH TÄLLE: Toppes alle gantler stoff er konform med EN 420:2003+A1:2009 og er en del av produktet. For å sikre at gantler er trykksikre, er det satt opp en minimumskravnivå for den enkelte individuelle fare X = Ikke sendt til prøving

AVSÄTTNING OCH TÄLLE: Toppes alle gantler stoff er konform med EN 420:2003+A1:2009 og er en del av produktet. For å sikre at gantler er trykksikre, er det satt opp en minimumskravnivå for den enkelte individuelle fare X = Ikke sendt til prøving

AVSÄTTNING OCH TÄLLE: Toppes alle gantler stoff er konform med EN 420:2003+A1:2009 og er en del av produktet. For å sikre at gantler er trykksikre, er det satt opp en minimumskravnivå for den enkelte individuelle fare X = Ikke sendt til prøving

AVSÄTTNING OCH TÄLLE: Toppes alle gantler stoff er konform med EN 420:2003+A1:2009 og er en del av produktet. For å sikre at gantler er trykksikre, er det satt opp en minimumskravnivå for den enkelte individuelle fare X = Ikke sendt til prøving

AVSÄTTNING OCH TÄLLE: Toppes alle gantler stoff er konform med EN 420:2003+A1:2009 og er en del av produktet. For å sikre at gantler er trykksikre, er det satt opp en minimumskravnivå for den enkelte individuelle fare X = Ikke sendt til prøving

AVSÄTTNING OCH TÄLLE: Toppes alle gantler stoff er konform med EN 420:2003+A1:2009 og er en del av produktet. For å sikre at gantler er trykksikre, er det satt opp en minimumskravnivå for den enkelte individuelle fare X = Ikke sendt til prøving

AVSÄTTNING OCH TÄLLE: Toppes alle gantler stoff er konform med EN 420:2003+A1:2009 og er en del av produktet. For å sikre at gantler er trykksikre, er det satt opp en minimumskravnivå for den enkelte individuelle fare X = Ikke sendt til prøving

AVSÄTTNING OCH TÄLLE: Toppes alle gantler stoff er konform med EN 420:2003+A1:2009 og er en del av produktet. For å sikre at gantler er trykksikre, er det satt opp en minimumskravnivå for den enkelte individuelle fare X = Ikke sendt til prøving

AVSÄTTNING OCH TÄLLE: Toppes alle gantler stoff er konform med EN 420:2003+A1:2009 og er en del av produktet. For å sikre at gantler er trykksikre, er det satt opp en minimumskravnivå for den enkelte individuelle fare X = Ikke sendt til prøving

AVSÄTTNING OCH TÄLLE: Toppes alle gantler stoff er konform med EN 420:2003+A1:2009 og er en del av produktet. For å sikre at gantler er trykksikre, er det satt opp en minimumskravnivå for den enkelte individuelle fare X = Ikke sendt til prøving

AVSÄTTNING OCH TÄLLE: Toppes alle gantler stoff er konform med EN 420:2003+A1:2009 og er en del av produktet. For å sikre at gantler er trykksikre, er det satt opp en minimumskravnivå for den enkelte individuelle fare X = Ikke sendt til prøving

KONTROLLA PŘED POUŽITÍM: Zkontrolujte, zda všechny rukavice odpovídají normě EN 420:2003+A1:2009 a jsou součástí výrobku. Pro zajištění bezpečnosti výrobku je stanovena minimální úroveň ochrany pro jednotlivé nebezpečné faktory X = Nebyly podrobeny testu nebo test nebyl vhodný pro daný návrh výrobku nebo materiál

KONTROLLA PŘED POUŽITÍM: Zkontrolujte, zda všechny rukavice odpovídají normě EN 420:2003+A1:2009 a jsou součástí výrobku. Pro zajištění bezpečnosti výrobku je stanovena minimální úroveň ochrany pro jednotlivé nebezpečné faktory X = Nebyly podrobeny testu nebo test nebyl vhodný pro daný návrh výrobku nebo materiál

KONTROLLA PŘED POUŽITÍM: Zkontrolujte, zda všechny rukavice odpovídají normě EN 420:2003+A1:2009 a jsou součástí výrobku. Pro zajištění bezpečnosti výrobku je stanovena minimální úroveň ochrany pro jednotlivé nebezpečné faktory X = Nebyly podrobeny testu nebo test nebyl vhodný pro daný návrh výrobku nebo materiál

KONTROLLA PŘED POUŽITÍM: Zkontrolujte, zda všechny rukavice odpovídají normě EN 420:2003+A1

