

Kuumakaitse	Talub kuni 100 °C kontaktkuumust	Talub kuni 250 °C kontaktkuumust	Talub kuni 500 °C kontaktkuumust
Üldised tööd	<p>Vett- ja õlihülgavad peopesad</p>  <p>32 Nahk Kevlar CUT B</p> <p>169 Nahk Kevlar CUT B</p> <p>139 Nahk Kevlar CUT B</p> <p>Vett- ja õlihülgavad</p>  <p>256 Nahk Kevlar CUT B</p> <p>666 Neopreen, Kevlar CUT C</p> <p>Vett- ja õlihülgavad peopesad</p>  <p>987 Nitril Para-aramiid CUT F</p> <p>484 Puu vill Nitril mikropunktid</p>		
Rasked tööd	 <p>17 Nahk</p>	 <p>88800 Nahk Krõpskinnitus</p> <p>464 Nitril Puu vill</p>	 <p>494 ❄️ Neopreen CUT C</p>
Keevituskindad			
Täpistööd	 <p>11CVA Nahk</p> <p>126A Nahk</p> <p>130A Nahk</p> <p>118A Nahk</p> <p>Kroomivabad</p>		
Üldised tööd	<p>Vett- ja õlihülgavad peopesad</p>  <p>134 Nahk, Kevlar CUT C</p> <p>132A Nahk, Kevlar CUT C</p> <p>8 Nahk</p>		
Rasked tööd	 <p>19 Nahk</p>	 <p>585 Nahk, Kevlar CUT 3</p>	<p>Sümbolite seletus</p> <p>❄️ Soe vooder</p>