

INSTRUCTIONS FOR USE
PRODUCT SPECIFIC INFORMATION
ONLY ON THIS PAGE


TEGERA® 217

Leather glove, winter-lined, 0,6-0,7 mm, full grain goatskin, spandex, fleece, Cat. II, blue, white, reinforced index finger, winter-lined, elasticated 360°, for precision work



EN 420:2003+A1:2009 EN 388 2111 EN 511 11X

OUTER MATERIAL SPECIFICATION Leather, elastane, natural latex
INNER MATERIAL SPECIFICATION Polyester
SIZE 8, 9, 10, 11
DEXTERITY 4
UNITED KINGDOM



6 PAIRS
8 MEDIUM
CE
EHS
ONLY FOR EUROPEAN ECONOMIC COMMUNITY CUSTOMS UNION MEMBERS
EJENDALS AB
Phone +46 (0) 247 360 00

KÄVTÖOHJEET
KATEGORIA II / KESKISUURI VAARA

Lue nämä ohjeet huolellisesti ennen tämän tuotteen käyttöä.
KUVAMERKKIEN SELITYS
O = Allttaa suoritustyyn vähimmäistason
X = Et testattu tai testimenetelmä ei sovellu käsineen rakenteen tai materiaalin testaukseen

VAROITUS! Tämä tuote on tarkoitettu antamaan PPE:99/686/EC:normin mukaisen suojan alle esitellyllä yksityiskohtaisella suoritustykytyksellä.
KÄYTTÖOHJEET
KÄSINEEN KÄYTTÖOHJEET
KÄSINEEN KÄYTTÖOHJEET

INSTRUCTIONS FOR USE
CATEGORY II / INTERMEDIATE DESIGN

Carefully read these instructions before using this product.
EXPLANATION OF PICTOGRAMS
WARNING! This product is designed to provide protection specified in PPE 89/686/EC with the detailed levels of performance presented below.

FITTING AND SIZING: All sizes comply with the EN 420:2003 for comfort, fit and dexterity.
DISPOSAL: According to local environmental legislations.
ALLERGENS: This product contains compounds that may be a potential risk to allergic reactions.

BRUKSANVISNING
KATEGORI II / MEDELHÖG RISK

Läs dessa instruktioner noggrant innan du använder produkten.
FÖRKLARING AV SYMBOLER
O = Under minimumnivån för angiven enskild fara
X = Har inte genomgått provning eller metodeten inte lämplig/relevant för produkten

STORLEK OCH PASSFORM: Handskarna följer kraven i EN 420:2003 om inget annat anges på anvisningens första sida.
FÖRVARING OCH TRANSPORT: Förvaras helst tørt och mörkt i originalförpackning vid +10° - +30°C.

BRUKSANVISNING
KATEGORI II / MIDLHØJ RISK

Læs instruktionerne grundigt, før ibrugtagning af dette produkt.
FORKLARING TIL PIKTogramMER
O = Under minimum ydelesesniveau for den pågældende individuelle fare
X = Ikke sendt til prøvning eller metode uegnet til prøvning i forhold til handske design eller materiale

PASFORM OG STORRELSSE: Alle størrelser overholder kravene i EN 420:2003 hvis ikke andet er forklaret på forsidens.
RENGØRING: Blev aldrig kemikalier eller skarpe genstande til rengøring.

BRUKSANVISNING
KATEGORI II / MITTLERES RISK

Nachfolgende Anweisung bitte vor Gebrauch des Produktes sorgfältig durchlesen!
ERLÄUTERUNG DER PIKTogramME
O = unter der Mindestanforderung für das vorliegende individuelle Risiko
X = nicht zum Test eingereicht oder Methode nicht für den Test geeignet

PASSFORM UND GRÖSSEN: Alle Größen entsprechen EN 420:2003 hinsichtlich Komfort, Passform und Beweglichkeit.
REINIGUNG: Reinigen Sie die Handschuhe nicht mit scharfen, scharfkantigen Gegenständen und scharfen Chemikalien.

BRUKSANVISNING
KATEGORI II / MIDLERS RISK

Læs anvisningerne nøje før du bruger dette produkt.
FORKLARING AV PIKTogramMER
O = Under minimumskiværet til ydelesnivå for denne individuelle fare
X = Produktet er ikke testet, eller det er ikke relevant for produktet

PASSFORM OG STORRELSSE: Alle størrelser er i henhold til kravene i EN 420:2003 til komfort, passform og bevægelighed.
RENGØRING: Ikke bruk kjemikalier eller skarpe genstander for å rengjøre handskene.

Před použitím tohoto produktu si pozorně přečtěte tyto pokyny.

VYSVĚTLENÍ PÍKTOGRAMŮ
 O = Pod minimální úroveň výkonnosti pro dané jednotlivé nebezpečí.
 X = Nebylo provedeno testu nebo je testovací metoda nevhodná pro návrh nebo materiál rukavice

OSAHANÉ RUKAVICE CHRÁNÍ PŘED MECHANICKÝMI RIZIKY
 Úroveň ochrany jsou uvedeny v oblasti dané rukavice.

EN 388:2003
 A. Odolnost vůči oděru
 Min. O, Max. 4
 B. Odolnost vůči profezu
 Min. O, Max. 5
 C. Odolnost vůči přetřetí
 Min. O, Max. 4
 D. Odolnost vůči prouhnutí
 Min. O, Max. 4

EN 420: 2003
OSAHANÉ RUKAVICE – OBECNÉ POŽADAVKY A TESTOVACÍ METODY
 Zkouška odolnosti proti:
 Min. t: Max. 5

EN 420: 2003 + A1:2009
OSAHANÉ RUKAVICE – OBECNÉ POŽADAVKY A TESTOVACÍ METODY
 Zkouška odolnosti proti:
 Min. t: Max. 5

EN 511:2006
 A. Konvekční chlاد
 Min. O, Max. 4
 B. Kontaktní chlاد
 Min. O, Max. 4
 C. Průnik vody
 O (nepoužit) / 1 (úspěš)

EN 16350:2014
OSAHANÉ RUKAVICE – ELEKTROSTATICKÉ VLASTNOSTI

Перед использованием продукта внимательно ознакомьтесь с данной инструкцией

ПОЯСНЕНИЯ К СИМВОЛАМ
 O = ниже минимального уровня устойчивости к данному риску
 X = модель не предназначена для теста или метода тестирования не пригоден для данной категории

ЗАЩИТНЫЕ ПЕРЧАТКИ ОТ МЕХАНИЧЕСКИХ РИСКОВ
 Уровни ЭФФЕКТИВНОСТИ измеряются в области ладонной части перчатки.

EN 388:2003
 A. Устойчивость к истиранию
 Мин. O, Max. 4
 B. Устойчивость к порезам
 Мин. O, Max. 5
 C. Устойчивость к разрыву
 Мин. O, Max. 4
 D. Устойчивость к проколу
 Мин. O, Max. 4

EN 420: 2003
ЗАЩИТНЫЕ ПЕРЧАТКИ – ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ И МЕТОДЫ ИСПЫТАНИЙ
 Тест на подвижность пальцев:
 Мин. t: Max. 5

EN 420: 2003 + A1:2009
ЗАЩИТНЫЕ ПЕРЧАТКИ – ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ И МЕТОДЫ ИСПЫТАНИЙ
 Тест на подвижность пальцев:
 Мин. t: Max. 5

EN 511:2006
 A. Конвективный холод
 Min. O, Max. 4
 B. Контактный холод
 Min. O, Max. 4
 C. Проникновение воды
 O (негодн) / 1 (годно)

EN 16350:2014
PROTECTIVE GLOVES – ELECTROSTATIC PROPERTIES

Leses attentivement ces instructions avant d'utiliser le produit.

EXPLICATION DES PICTOGRAMMES
 O = sous le niveau de performance minimal pour le risque individuel donné
 X = non-testés ou méthode deessai non adaptée au type de gant/matériau

EN 388:2003
 A. Résistance à l'abrasion
 Min. O, Max. 4
 B. Résistance à la coupe
 Min. O, Max. 5
 C. Résistance à la déchirure
 Min. O, Max. 4
 D. Résistance à la perforation
 Min. O, Max. 4

EN 420: 2003
GANTS DE PROTECTION CONTRE LES RISQUES MÉCANIQUES
 Les indices de protection sont mesurés au niveau de la paume du gant.

EN 420: 2003 + A1:2009
GANTS DE PROTECTION CONTRE LES RISQUES MÉCANIQUES
 Les indices de protection sont mesurés au niveau de la paume du gant.

EN 511:2006
 A. Froid de convection
 Min. O, Max. 4
 B. Froid de contact
 Min. O, Max. 4
 C. Infiltration de l'eau
 O (Échec) / 1 (Réussite)

EN 16350:2014
PROTECTIVE GLOVES – ELECTROSTATIC PROPERTIES

Lea atentamente estas instrucciones antes de utilizar el producto.

EXPLICACION DE LOS PICTOGRAMAS
 O = por debajo del nivel de rendimiento mínimo para el riesgo individual dado
 X = no sometido a la prueba o a la prueba de prueba no adecuado para el diseño o material del guante

EN 388:2003
 A. Resistencia a la abrasión
 Min. O, Max. 4
 B. Resistencia a las cortes por lapa
 Min. O, Max. 5
 C. Resistencia al desgarro
 Min. O, Max. 4
 D. Resistencia a la perforación
 Min. O, Max. 4

EN 420: 2003
GUANTES DE PROTECCIÓN REQUISITOS GENERALES Y MÉTODOS DE PRUEBA
 Prueba de destreza digital:
 Min. t: Max. 5

EN 420: 2003 + A1:2009
GUANTES DE PROTECCIÓN REQUISITOS GENERALES Y MÉTODOS DE PRUEBA
 Prueba de destreza digital:
 Min. t: Max. 5

EN 511:2006
 A. Frio convectivo
 Min. O, Max. 4
 B. Frio por contacto
 Min. O, Max. 4
 C. Penetración de agua
 O (suspendido) / 1 (aprobado)

EN 16350:2014
PROPIEDADES DE PROTECCIÓN – PROPIEDADES ELECTROSTÁTICAS

Lugege enne antud teote kasutamist käesolevat juhendit hoolikalt.

PILITDE SELGITUS
 O = Antud individaalsri kohta alla minimaalse tootmisastme.

EN 388:2003
 A. Kulumiskindlus
 Min. O, Max. 4
 B. Lõikemiskindlus
 Min. O, Max. 5
 C. Avastõikumiskindlus
 Min. O, Max. 4
 D. Tõrkestõikumiskindlus
 Min. O, Max. 4

EN 420: 2003
KAITSEKINDAD – ÜLDISED NÕUDED JA TESTIMETOOD
 Kõikumine osi testimiseks:
 Min. t: Max. 5

EN 420: 2003 + A1:2009
KAITSEKINDAD – ÜLDISED NÕUDED JA TESTIMETOOD
 Kõikumine osi testimiseks:
 Min. t: Max. 5

EN 511:2006
 A. Vastupidavus külmale
 Min. O, Max. 4
 B. Kontaktkülmus
 Min. O, Max. 4
 C. Veelehtmine
 O (Pikavõtt) / 1 (Pikkvõtt)

EN 16350:2014
KAITSEKINDAD – ELEKTROSTATILISED OMADUSED

A termék használata előtt figyelmesen olvassa el azek az utasításokat.

A PIKTOGRAMOK MAGYARAZATA
 O = A minimális teljesítmény szint alatt az adott veszély.

EN 388:2003
 A. Kopásállóság
 Min. O, Max. 4
 B. Vágással szemben ellenállás
 Min. O, Max. 5
 C. Szakadás ellenállás
 Min. O, Max. 4
 D. Szúrás ellenállás
 Min. O, Max. 4

EN 420: 2003
VEDEKESZTŐY – ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉNYEK ÉS VIZSGALATI MÓDSZEREK
 Ujjgyűjtésgésztes:
 Min. t: Max. 5

EN 420: 2003 + A1:2009
VEDEKESZTŐY – ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉNYEK ÉS VIZSGALATI MÓDSZEREK
 Ujjgyűjtésgésztes:
 Min. t: Max. 5

EN 511:2006
 A. Árnyék hőhidg
 Min. O, Max. 4
 B. Érintéshőhidg
 Min. O, Max. 4
 C. Víz behatolása
 O (nem felel) / 1 (megfelel)

EN 16350:2014
VEDEKESZTŐY – ELEKTROSTATIKUS TULAJDONSÁGOK

Leggere attentamente le istruzioni prima di utilizzare questo prodotto.

SPIEGAZIONE DEI PICTOGRAMMI
 O = Al di sotto del livello minimo di prestazioni per il pericolo individuale dato
 X = Non sottoposto alla prova o al metodo di prova non adatto per la progettazione o il materiale del guanto

EN 388:2003
 A. Resistenza all'abrasione
 Min. O, Max. 4
 B. Resistenza al taglio da lama
 Min. O, Max. 5
 C. Resistenza allo strappo
 Min. O, Max. 4
 D. Resistenza alla perforazione
 Min. O, Max. 4

EN 420: 2003
GUANTI DI PROTEZIONE REQUISITI GENERALI E METODI DI PROVA
 Test di destrezza: Min. t: Max. 5

EN 420: 2003 + A1:2009
GUANTI DI PROTEZIONE REQUISITI GENERALI E METODI DI PROVA
 Test di destrezza: Min. t: Max. 5

EN 511:2006
 A. Freddo convettivo
 Min. O, Max. 4
 B. Freddo da contatto
 Min. O, Max. 4
 C. Penetrazione acqua
 O (insufficiente) / 1 (sufficiente)

EN 16350:2014
GUANTI PROTETTIVI – PROPRIETÀ ELETTROSTATICHE

Pradedami naudoti šis gaminį, atidžiai perskaitykite instrukciją.

ŽENKLŲ REIKŠMĖS
 O = Žemiau, negu minimalūs charakteristikos lygmuo konkrečiai pavojui
 X = Nebuvo bandytas arba bandymo metodas netinka pirštinės modeliui, medžiagai

EN 388:2003
 A. Astrapumas trižiai
 Min. O, Max. 4
 B. Astrapumas įpjūvimui
 Min. O, Max. 5
 C. Astrapumas plyšimui
 Min. O, Max. 4
 D. Astrapumas pradūrimui
 Min. O, Max. 4

EN 420: 2003
APSAUGOS PRISTINĖS NĖS MCHANINMO POKYKIO
 Apsaugos lygis matuojamas pirštinės dide plotu.

EN 420: 2003 + A1:2009
APSAUGOS PRISTINĖS NĖS MCHANINMO POKYKIO
 Apsaugos lygis matuojamas pirštinės dide plotu.

EN 511:2006
 A. Konvekcinis šalčius
 Min. O, Max. 4
 B. Kontaktninis šalčius
 Min. O, Max. 4
 C. Vandens skverbimas (netikais) / 1 (tikais)

EN 16350:2014
APSAUGOS PRISTINĖS NĖS MCHANINMO POKYKIO

Pirms izstrādājuma lietošanas rūpīgi izlasiet šo instrukciju.

PIKTOGRAMMU SKAIDROJUMS
 O = zem minimālās ekspluatācijas īpašību līmeņa dotajam individuālajam apdraudumam

EN 388:2003
 A. Noduramība
 Min. O, Max. 4
 B. Nūrturp iegriezumiem
 Min. O, Max. 5
 C. Nūrturp pļūsumiem
 Min. O, Max. 4
 D. Nūrturp pieraudumiem
 Min. O, Max. 4

EN 420: 2003
AIZSARGĀMĀ – VISPĀRĪGĀS PRĀSĪBAS UN TESTĒŠANĀS METODES
 Pirkšu kausējuma tests:
 Min. t: Max. 5

EN 420: 2003 + A1:2009
AIZSARGĀMĀ – VISPĀRĪGĀS PRĀSĪBAS UN TESTĒŠANĀS METODES
 Pirkšu kausējuma tests:
 Min. t: Max. 5

EN 511:2006
 A. Vājšķāvis aukstums
 Min. O, Max. 4
 B. Kontakta aukstums
 Min. O, Max. 4
 C. Ūdens šķēršļamā (netīkai) / 1 (tīkai)

EN 16350:2014
AIZSARGĀMĀ – ELEKTROSTATISKĀS ĪPAŠĪBAS

Lees deze handleiding aandachtig door voordat u dit product gebruikt.

VERKLARING VAN DE PICTOGRAMEN
O = Onder het minimum prestatieniveau voor het geven afzonderlijke gewaar
X = Niet overeen aan de test of testmethode is niet geschikt voor het ontwerp of materiaal van de handschoen

BESCHERMENDE HANDSCHOENEN TEGEN MECHANISCHE RISICO'S
Beschermingsniveau zijn gemeten vanaf de handpalm van de handschoen.

EN 388:2003
A. Slijfweerstand Min. 0, Max. 4
B. Slijpweerstand Min. 0, Max. 5
C. Scheurweerstand Min. 0, Max. 4
D. Perforatieweerstand Min. 1, Max. 4
A B C D

EN 402: BESCHERMENDE HANDSCHOENEN - ALGEMENE EISEN EN TESTMETHODEN
Vingervaarlijkheids-test: Min. 1, Max. 5

EN 388:2003
De handschoen is korter dan een standaardhandschoen, tenzij het comfort te verbeteren voor gebruikers die slechter zijn beeld bij film montages.

EN 402: BESCHERMENDE HANDSCHOENEN - ALGEMENE EISEN EN TESTMETHODEN
Vingervaarlijkheids-test: Min. 1, Max. 5

EN 511:2006
A. Convetctiekoede Min. 0, Max. 4
B. Contactkoede Min. 0, Max. 5
C. Waterpenetratie (0 Niet voldoende) 1 (Voldaan)
A B C

EN 16350:2014
BESCHERMENDE HANDSCHOENEN - ELEKTROSTATISCHE EIGENSCHAPPEN

Pred použitím tohto produktu si pozorne prečítajte tieto pokyny.

VYSVETLENIE PICTOGRAMOV
O = Pod minimálnou úrovňou výkonnosti pre dané jednotlivé nabebezpečnosť
X = Nepochybne podrobené testu alebo je testovacia metóda nevhodná pre návrh alebo materiál rukavice

MECHANICKÉ RUKAVICE CHRÁNIACE PRED MECHANICKÝMI RIZIKAMI
Úroveň ochrany sú merané v oblasti dlane rukavice.

EN 388:2003
A. Odolnosť voči odieraniu Min. 0, Max. 4
B. Odolnosť proti prerazaniu Min. 0, Max. 5
C. Odolnosť voči roztrhnutiu Min. 0, Max. 4
D. Odolnosť voči prepichnutiu Min. 0, Max. 4
A B C D

EN 420: OCHRANÉ RUKAVICE - VŠEOBECNÉ POŽIADAVKY A TESTOVACIE METODY
Skúška obratnosti prstov: Min. 1, Max. 5

EN 420: OCHRANÉ RUKAVICE - VŠEOBECNÉ POŽIADAVKY A TESTOVACIE METODY
Skúška obratnosti prstov: Min. 1, Max. 5

EN 511:2006
A. Konvekčný chladič Min. 0, Max. 4
B. Kontaktný chladič Min. 0, Max. 4
C. Prienik vody (0 Zlyhanie) 1 (Úspech)
A B C

EN 16350:2014
OCHRANÉ RUKAVICE - ELEKTROSTATICKÉ VLASTNOSTI

Před rozpozčením uživatelského produktu nalezte důkladně přečtání poníže instrukce.

OBJAŚNIENIE PIKTODRAMÓW
O = poziom skuteczności ochrony zgodnie z tymi poniżej minimumowymi wymaganiami dla określonego zagrożenia.
X = rękawica nie była testowana lub metoda testowania nie jest odpowiednia dla danej rękawicy lub materiału

REKAWICE CHRONIĄCE PRZED ZAGROŻENIAMI MECHANICZNYMI
Poziomy ochrony są mierzone z obszaru części chwytnej rękawicy.

EN 388:2003
A. Odporność na ścieranie Min. 0, Max. 4
B. Odporność na przetrzenie Min. 0, Max. 5
C. Odporność na rozdarcie Min. 0, Max. 4
D. Odporność na przekucie Min. 0, Max. 4
A B C D

EN 420: 2003
REKAWICE CHRONIĄCE - WYMAGANIA OGÓLNE I METODY TESTOWANIA
Klasyfikacja zgodności pałków: Min. 1, Max. 5

EN 511:2006
A. Zimno konwekcyjne Min. 0, Max. 4
B. Zimno kontaktowe Min. 0, Max. 4
C. Przenikanie wody (0 tak); 1 (nie)

EN 16350:2014
REKAWICE CHRONIĄCE - WŁAŚCIWOŚCI ELEKTROSTATYCZNE

EN 388:2003
REKAWICE CHRONIĄCE - WYMAGANIA OGÓLNE I METODY TESTOWANIA
Klasyfikacja zgodności pałków: Min. 1, Max. 5

EN 511:2006
A. Zimno konwekcyjne Min. 0, Max. 4
B. Zimno kontaktowe Min. 0, Max. 4
C. Przenikanie wody (0 tak); 1 (nie)

EN 16350:2014
REKAWICE CHRONIĄCE - WŁAŚCIWOŚCI ELEKTROSTATYCZNE

Pred uporabo izdelka skrbno preberite ta navodila.

RAZLAGA PIKTODRAMOV
O = pod najnižjo stopnjo zmogljivosti za določeno vrsto tveganja
X = ni bilo predelano v preskus ali preskusa metoda ni primerna za obliko ali material rukavice

VAROVNE RUKAVICE ZA ZAŠČITO PRED MEHANISKIMI TVEGANJI
Ravnje zaščite se merijo na območju dlani rukavice.

EN 388:2003
A. Odpornost proti obrabi Min. 0, Max. 4
B. Odpornost proti prerezu Min. 0, Max. 5
C. Odpornost proti trganju Min. 0, Max. 4
D. Odpornost proti prebodu Min. 0, Max. 4
A B C D

EN 420: 2003
VAROVNE RUKAVICE - SPLOŠNE ZAHTEVE IN PRESKUSNE METODE
Preskus gibljivosti prstov: najm. 1, najm. 5

EN 511:2006
A. Konvekčni mraz najm. 0, najm. 4
B. Kontaktni mraz najm. 0, najm. 4
C. Vodaopornost (0 neuspešno) 1 (uspešno)
A B C

EN 16350:2014
VAROVNE RUKAVICE - ELEKTROSTATIČNE LASTNOSTI

Parcurgeți cu atenție aceste instrucțiuni înainte de utilizarea produsului.

EXPLICAȚII PRIVIND PICTOGRAMELE
O = Sub nivelul minim de performanță pentru pericolul individual de protecție
X = Nu a fost pus testului sau metode de testare nepotrivite pentru design-ul sau materialul mânușilor

MANȘUI DE PROTECȚIE IMPROVIZABIL DE MECANICE
Nivelurile de protecție sunt măsurate în zona palmei mânușii.

EN 388:2003
A. Rezistența la abraziune Min. 0, Max. 4
B. Rezistența la tăiere Min. 0, Max. 5
C. Rezistența la rupere Min. 0, Max. 4
D. Rezistența la perforație Min. 0, Max. 4
A B C D

EN 420: 2003
MANȘUI DE PROTECȚIE - CERINȚE GENERALE ȘI METODE DE TESTARE
Test privind dexteritatea degesterilor: Min. 1, Max. 5

EN 511:2006
MANȘUI DE PROTECȚIE - CERINȚE GENERALE ȘI METODE DE TESTARE
Test privind dexteritatea degesterilor: Min. 1, Max. 5

EN 16350:2014
MANȘUI DE PROTECȚIE - CERINȚE GENERALE ȘI METODE DE TESTARE
Test privind dexteritatea degesterilor: Min. 1, Max. 5

EN 420: 2003 + A1:2009
MANȘUI DE PROTECȚIE - CERINȚE GENERALE ȘI METODE DE TESTARE
Test privind dexteritatea degesterilor: Min. 1, Max. 5

EN 511:2006
MANȘUI DE PROTECȚIE - CERINȚE GENERALE ȘI METODE DE TESTARE
Test privind dexteritatea degesterilor: Min. 1, Max. 5

EN 16350:2014
MANȘUI DE PROTECȚIE - CERINȚE GENERALE ȘI METODE DE TESTARE
Test privind dexteritatea degesterilor: Min. 1, Max. 5

Bu ürünün kullanımında en az talimatları dikkatlice okuyunuz.

ŞİMGELERİN AÇIKLAMASI
O = İlgili testlerin en düşük minimum performans seviyesinin altında
X = Test edilmiş veya test yöntemleri kullanılarak testler yapılmamıştır veya test sonuçları uygun değil

MEKANİK RİSKLERE KARŞI KORUYUCU ELĐVİLER
Koruma seviyeleri, eldivenlerin uygun bir şekilde giyilmesiyle artar.

EN 388:2003
A. Aşınma mukavemeti Min. 0, Max. 4
B. Baskı kesme mukavemeti Min. 0, Max. 5
C. Yırtılma mukavemeti Min. 0, Max. 4
D. Delinme mukavemeti Min. 0, Max. 4
A B C D

EN 420: 2003
KORUYUCU ELĐVİLER - GENEL GEREKŞİMLER VE TEST YÖNTEMLERİ
Parmak becerisi testi: Min. 1, Max. 5

EN 511:2006
KORUYUCU ELĐVİLER - GENEL GEREKŞİMLER VE TEST YÖNTEMLERİ
Parmak becerisi testi: Min. 1, Max. 5

EN 16350:2014
KORUYUCU ELĐVİLER - GENEL GEREKŞİMLER VE TEST YÖNTEMLERİ
Parmak becerisi testi: Min. 1, Max. 5

EN 420: 2003 + A1:2009
KORUYUCU ELĐVİLER - GENEL GEREKŞİMLER VE TEST YÖNTEMLERİ
Parmak becerisi testi: Min. 1, Max. 5

EN 511:2006
KORUYUCU ELĐVİLER - GENEL GEREKŞİMLER VE TEST YÖNTEMLERİ
Parmak becerisi testi: Min. 1, Max. 5

EN 16350:2014
KORUYUCU ELĐVİLER - GENEL GEREKŞİMLER VE TEST YÖNTEMLERİ
Parmak becerisi testi: Min. 1, Max. 5

EN 420: 2003 + A1:2009
KORUYUCU ELĐVİLER - GENEL GEREKŞİMLER VE TEST YÖNTEMLERİ
Parmak becerisi testi: Min. 1, Max. 5

EN 511:2006
KORUYUCU ELĐVİLER - GENEL GEREKŞİMLER VE TEST YÖNTEMLERİ
Parmak becerisi testi: Min. 1, Max. 5

EN 16350:2014
KORUYUCU ELĐVİLER - GENEL GEREKŞİMLER VE TEST YÖNTEMLERİ
Parmak becerisi testi: Min. 1, Max. 5

EN 420: 2003 + A1:2009
KORUYUCU ELĐVİLER - GENEL GEREKŞİMLER VE TEST YÖNTEMLERİ
Parmak becerisi testi: Min. 1, Max. 5

EN 511:2006
KORUYUCU ELĐVİLER - GENEL GEREKŞİMLER VE TEST YÖNTEMLERİ
Parmak becerisi testi: Min. 1, Max. 5

EN 16350:2014
KORUYUCU ELĐVİLER - GENEL GEREKŞİMLER VE TEST YÖNTEMLERİ
Parmak becerisi testi: Min. 1, Max. 5

EN 420: 2003 + A1:2009
KORUYUCU ELĐVİLER - GENEL GEREKŞİMLER VE TEST YÖNTEMLERİ
Parmak becerisi testi: Min. 1, Max. 5

EN 511:2006
KORUYUCU ELĐVİLER - GENEL GEREKŞİMLER VE TEST YÖNTEMLERİ
Parmak becerisi testi: Min. 1, Max. 5

EN 16350:2014
KORUYUCU ELĐVİLER - GENEL GEREKŞİMLER VE TEST YÖNTEMLERİ
Parmak becerisi testi: Min. 1, Max. 5

EN 420: 2003 + A1:2009
KORUYUCU ELĐVİLER - GENEL GEREKŞİMLER VE TEST YÖNTEMLERİ
Parmak becerisi testi: Min. 1, Max. 5

EN 511:2006
KORUYUCU ELĐVİLER - GENEL GEREKŞİMLER VE TEST YÖNTEMLERİ
Parmak becerisi testi: Min. 1, Max. 5

EN 16350:2014
KORUYUCU ELĐVİLER - GENEL GEREKŞİMLER VE TEST YÖNTEMLERİ
Parmak becerisi testi: Min. 1, Max. 5

EN 420: 2003 + A1:2009
KORUYUCU ELĐVİLER - GENEL GEREKŞİMLER VE TEST YÖNTEMLERİ
Parmak becerisi testi: Min. 1, Max. 5

EN 511:2006
KORUYUCU ELĐVİLER - GENEL GEREKŞİMLER VE TEST YÖNTEMLERİ
Parmak becerisi testi: Min. 1, Max. 5

INSTRUCTIONS FOR USE
PRODUCT SPECIFIC INFORMATION
ONLY ON THIS PAGE


TEGERA® 217

Leather glove, winter-lined, 0,6-0,7 mm, full grain goatskin, spandex, fleece, Cat. II, blue, white, reinforced index finger, winter-lined, elasticated 360°, for precision work



EN 420:2003+A1:2009 EN 388 2111 EN 511 11X

OUTER MATERIAL SPECIFICATION Leather, elastane, natural latex
INNER MATERIAL SPECIFICATION Polyester
SIZE 8, 9, 10, 11
DEXTERITY 4
TEXTURE 4



ONLY FOR EURASIAN ECONOMIC COMMUNITY CUSTOMS UNION MEMBERS
EJENDALS AB
Phone +46 (0) 247 360 00

KÄYTTÖOHJEET
KATEGORIA II / KESKISUURI VAARA

Lue nämä ohjeet huolellisesti ennen tämän tuotteen käyttöä.

KUVAMERKKIEN SELITYS
O = Alltias suoritustyönn vähimmäistason
X = Et testattu tai testimenetelmä ei sovelle...

EN 388:2003
A. Hankauskestävyys
B. Villonkestävyys
C. Rappauskestävyys
D. Puhkaisuajatus

INSTRUCTIONS FOR USE
CATEGORY II / INTERMEDIATE DESIGN

Carefully read these instructions before using this product.

EXPLANATION OF PICTOGRAMS
O = Below the minimum performance level
X = Not submitted to the test or test method...

EN 388:2003
A. Abrasion resistance
B. Blade cut resistance
C. Tear resistance
D. Puncture resistance

BRUKSANVISNING
KATEGORI II / MEDELHÖG RISK

Läs dessa instruktioner noggrant innan du använder produkten.

FÖRKLARING AV SYMBOLER
O = Under minimumnivån för angiven enskild fara
X = Har inte genomgått provning eller metodeten...

EN 388:2003
A. Nödringsmotstånd
B. Skrimmotstånd
C. Rivmotstånd
D. Punkteringsmotstånd

BRUKSANVISNING
KATEGORI II / MIDLHØJ RISK

Læs instruktionerne grundigt, før ibrugtagning af dette produkt.

FORKLARING TIL PIKTogramMER
O = Under minimum ydelevelseniveau for den
pågældende individuelle fare

EN 388:2003
A. Slidstyrke
B. Snitbestandighed
C. Rivbestandighed
D. Støtbestandighed

BRUKSANVISNING
KATEGORI II / MITTLERES RISK

Nachfolgende Anweisung bitte vor Gebrauch des Produktes sorgfältig durchlesen!

ERLÄUTERUNG DER
PIKTogramME
O = unter der Mindestanforderung für
das vorliegende individuelle Risiko

EN 388:2003
A. Abriebfestigkeit
B. Schnittfestigkeit
C. Reißfestigkeit
D. Stichfestigkeit

BRUKSANVISNING
KATEGORI II / MIDDLES RISK

Læs anvisningerne nøje før du bruger dette produkt.

FORKLARING AV PIKTogramMER
O = Under minimumskravet til ydelevelsenivå
for denne individuelle fare

EN 388:2003
A. Slitasjensmotstand
B. Skjærmotstand
C. Rivemotstand
D. Punktteringsmotstand

EN 420:2003
A. Slidstyrke
B. Kontaktakutte
C. Vandpermeation
D. (Dumpe)
E. (Bestekt)

EN 420:2003
A. Konvektiv kulde
B. Kontaktakutte
C. Vandpermeation
D. (godkjent)

EN 420:2003
A. Konvektiv kulde
B. Kontaktakutte
C. Vandpermeation
D. (godkjent)

INSTRUCTIONS FOR USE
PRODUCT SPECIFIC INFORMATION
ONLY ON THIS PAGE

TEGERA® 217

Leather glove, winter-lined, 0,6-0,7 mm, full grain goatskin, spandex, fleece, Cat. II, blue, white, reinforced index finger, winter-lined, elasticated 360°, for precision work



EN 420:2003+A1:2009 EN 388 2111



OUTER MATERIAL SPECIFICATION Leather, elastane, natural latex
INNER MATERIAL SPECIFICATION Polyester
SIZE 8, 9, 10, 11
DEXTERITY 4
ECE TYPE EXAMINATION Notified body: 0321 Satra Technology Centre, Wyndham Way, Teitford Way, Kettering, Northamptonshire, NN16 8SD
United Kingdom



6 PAIRS



ONLY FOR EUROPEAN ECONOMIC COMMUNITY CUSTOMS UNION MEMBERS
ПРОДУКЦИОННОЕ ОБЩЕСТВО ТИПОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
«О БЕЗОПАСНОСТИ ОБЪЕКТОВ НАРУЖАЮЩЕЙ ЗАЩИТЫ»

EJENDALS AB
Box 7, SE-793 21, Leksand, Sweden
Phone +46 (0) 247 360 00 | Fax +46 (0) 247 360 10
info@ejendals.com | order@ejendals.com | www.ejendals.com

KÄYTTÖOHJEET KATEGORIA II / KESKISUURI VAARA

KÄYTTÖOHJEET
KATEGORIA II / KESKISUURI VAARA
SE FÖRSDJE FÖR PRODUKTSPESIFIK INFORMATION

Lue nämä ohjeet huolellisesti ennen tämän tuotteen käyttöä.

KUVAAMERKKIEN SELITYS
O = Alltias suoritustyyppi vähimmäistason tyyti yksittäisen vaaran osalta
X = Et testattu tai testin menetelmä ei sovelle käsiin rakenteen tai materiaalin testaukseen

MEKAANISILTA VAARILTA SUOJAAMAT KÄSIENET
Suojakäsineet mitään käsiin koskettavien osien.

EN 388:2003
A. Hankauskestävyys Min. 0, Max. 4
B. Villonkestävyys Min. 0, Max. 5
C. Rapsäkskestävyys Min. 0, Max. 4
D. Puhkaisukestävyys Min. 0, Max. 4

EN 420:2003
SUOJAKÄSIENET - YLEISET VAATIMUKSET JA TESTAUSMENETLMÄT
Tunteherkkyys/sorminappäpys: Min. 1, Max. 5

EN 420:2003
Käsine on yhteyksi kun standardin antamat mitat. Tämän avulla voidaan edistää käyttökäytännön esim. asennustöihin.

EN 420:2003 + A1:2009
SUOJAKÄSIENET - YLEISET VAATIMUKSET JA TESTAUSMENETLMÄT
Tunteherkkyys/sorminappäpys: Min. 1, Max. 5

EN 511:2006
A. Korkeuskestävyys Min. 0, Max. 4
B. Kontaktikestävyys Min. 0, Max. 4
C. Vedennäpisy Min. 0, Max. 4
D. Eri läpisyty Min. 0, Max. 4

EN 16350:2014
PROTECTIVE GLOVES
- ELECTROSTATIC PROPERTIES

BRUKSANVISNING KATEGORI II / MIDLHØRSRISIKO

BRUKSANVISNING
KATEGORI II / MIDLHØRSRISIKO
SE FÖRSDJE FÖR PRODUKTSPESIFIK INFORMATION

Läs instruktionerna grundigt, för ibrugtagning af dette produkt.

FORKLARING TIL PIKTogramMER
O = Under minimum ydelsesniveau for den pågældende individuelle fare
X = Ikke sendt til prøvning eller metode uegnet til prøvning i forhold til handske design eller materiale

EN 388:2003
A. Slidstyrke Min. 0, Maks. 4
B. Sivtbestandighed Min. 0, Maks. 4
C. Rivtbestandighed Min. 0, Maks. 4
D. Støtbestandighed Min. 0, Maks. 4

EN 420:2003
BEKTYTTELSESHANDSKER-GENERELLE KRAV OG PRØVNINGSMETODER
Fingerspidensformelbestemt: Min. 1, Max. 5

EN 420:2003 + A1:2009
BEKTYTTELSESHANDSKER-GENERELLE KRAV OG PRØVNINGSMETODER
Fingerspidensformelbestemt: Min. 1, Max. 5

EN 511:2006
A. Korkeuskestävyys Min. 0, Maks. 4
B. Kontaktikestävyys Min. 0, Maks. 4
C. Vedennäpisy Min. 0, Maks. 4
D. Eri läpisyty Min. 0, Maks. 4

EN 16350:2014
PROTECTIVE GLOVES
- ELECTROSTATIC PROPERTIES

INSTRUCTIONS FOR USE CATEGORY II / INTERMEDIATE DESIGN

INSTRUCTIONS FOR USE
CATEGORY II / INTERMEDIATE DESIGN
SEE FRONT PAGE FOR PRODUCT SPECIFIC INFORMATION

Carefully read these instructions before using this product.

EXPLANATION OF PICTOGRAMS
O = Below the minimum performance level for the given individual hazard
X = Not submitted to the test or test method not suitable for the glove design or material

EN 388:2003
A. Abrasion resistance Min. 0, Max. 4
B. Blade cut resistance Min. 0, Max. 5
C. Tear resistance Min. 0, Max. 4
D. Puncture resistance Min. 0, Max. 4

EN 420:2003
PROTECTIVE GLOVES - GENERAL REQUIREMENTS AND TEST METHODS
Finger dexterity test: Min. 1, Max. 5

EN 420:2003 + A1:2009
PROTECTIVE GLOVES - GENERAL REQUIREMENTS AND TEST METHODS
Finger dexterity test: Min. 1, Max. 5

EN 511:2006
The glove is shorter than a standard glove, in order to enhance the comfort for special purposes - for example fine assembly work.

EN 420:2003 + A1:2009
PROTECTIVE GLOVES - GENERAL REQUIREMENTS AND TEST METHODS
Finger dexterity test: Min. 1, Max. 5

EN 511:2006
A. Convective cold Min. 0, Max. 4
B. Contact cold Min. 0, Max. 4
C. Water penetration (0 Fail) 1 (Pass)

EN 16350:2014
PROTECTIVE GLOVES
- ELECTROSTATIC PROPERTIES

BEBRUUNGSANVISNING KATEGORI II / MITTLERES RISIKO

BEBRUUNGSANVISNING
KATEGORI II / MITTLERES RISIKO
BITTE DIE PRODUKTSPESIFISCHEN INFORMATIONEN AUF DER VORDERSEITE BEACHTEN

Nachfolgende Anweisung bitte vor Gebrauch des Produktes sorgfältig durchlesen!

ERLÄUTERUNG DER PIKTogramME
O = unter der Mindestanforderung für das vorliegende individuelle Risiko
X = nicht zum Test eingereicht oder Methode nicht für den Test geeignet

EN 388:2003
A. Abriebfestigkeit Min. 0, Max. 4
B. Schnittfestigkeit Min. 0, Max. 5
C. Reißfestigkeit Min. 0, Max. 4
D. Stichfestigkeit Min. 0, Max. 4

EN 420:2003 + A1:2009
SCHUTZHANDSCHUHE - ALLGEMEINE ANFORDERUNGEN UND TESTMETHODEN
Test Tätigkeiten/Fingerspitzengefühl Min. 1, max. 5

EN 420:2003 + A1:2009
SCHUTZHANDSCHUHE - ALLGEMEINE ANFORDERUNGEN UND TESTMETHODEN
Test Tätigkeiten/Fingerspitzengefühl Min. 1, max. 5

EN 511:2006
A. Korkeuskestävyys Min. 0, Maks. 4
B. Kontaktikestävyys Min. 0, Maks. 4
C. Vedennäpisy Min. 0, Maks. 4
D. Eri läpisyty Min. 0, Maks. 4

EN 16350:2014
PROTECTIVE GLOVES
- ELECTROSTATIC PROPERTIES

BRUKSANVISNING KATEGORI II / MEDELHÖG RISIK

BRUKSANVISNING
KATEGORI II / MEDELHÖG RISIK
SE FRAMSIDAN FÖR PRODUKTSPESIFIK INFORMATION

Läs dessa instruktioner noggrann innan du använder produkten.

FÖRKLARING AV SYMBOLER
O = Under minimumnivån för angiven enskild fara
X = Har inte genomgått provning eller metoden inte lämplig/relevant för produkten

EN 388:2003
A. Nötningsmotstånd Min. 0, Max. 4
B. Skärningsmotstånd Min. 0, Max. 5
C. Rivningsmotstånd Min. 0, Max. 4
D. Punkteringsmotstånd Min. 0, Max. 4

EN 420:2003
SKYDDSHANDSKAR - ALLMÄNNA KRAV OCH PRÖVNINGSMETODER
Test taktillfäll/Fingerskäpning: Min. 1, Max. 5

EN 420:2003 + A1:2009
SKYDDSHANDSKAR - ALLMÄNNA KRAV OCH PRÖVNINGSMETODER
Test taktillfäll/Fingerskäpning: Min. 1, Max. 5

EN 511:2006
A. Korkeuskestävyys Min. 0, Maks. 4
B. Kontaktikestävyys Min. 0, Maks. 4
C. Vedennäpisy Min. 0, Maks. 4
D. Eri läpisyty Min. 0, Maks. 4

EN 16350:2014
SKYDDSHANDSKAR
- ELEKTROSTATISKA EGENSKAPER

BRUKSANVISNING KATEGORI II / MIDLERS RISIKO

BRUKSANVISNING
KATEGORI II / MIDLERS RISIKO
SE FÖRSDJE FÖR PRODUKTSPESIFIK INFORMATION

Läs anvisningarna nøy før du bruker dette produktet.

FORKLARING AV PRVKTogramMER
O = Under minimumskivnivå for denne individuelle faren
X = Produktet er ikke testet, eller det er ikke relevant for produktet

EN 388:2003
A. Slitasjensmotstand Min. 0, Maks. 4
B. Skjæringsmotstand Min. 0, Maks. 4
C. Rivningsmotstand Min. 0, Maks. 4
D. Punktteringsmotstand Min. 0, Maks. 4

EN 420:2003
VERNEHANDSKER - GENERELLE KRAV OG TESTMETODER
Test taktillfäll/Fingersfølelse: Min. 1, Max. 5

EN 420:2003 + A1:2009
VERNEHANDSKER - GENERELLE KRAV OG TESTMETODER
Test taktillfäll/Fingersfølelse: Min. 1, Max. 5

EN 511:2006
A. Korkeuskestävyys Min. 0, Maks. 4
B. Kontaktikestävyys Min. 0, Maks. 4
C. Vedennäpisy Min. 0, Maks. 4
D. Eri läpisyty Min. 0, Maks. 4

EN 16350:2014
PROTECTIVE GLOVES
- ELECTROSTATIC PROPERTIES

PASFORM OG STORRELSSE: Alle størrelser overholder kravene i EN 420:2003 hvis ikke andet er forklaret på forsidan. Brug kun produkter i den rigtige størrelse. Produkter, der enten er for løse eller for stramme bærer en bevægelse og/eller ikke det optimale beskyttelsesniveau. **OPBEVARGNING OG TRANSPORT:** Opbevares bedst tørt og mørkt i den oprindelige emballage og mellem +10 °C - +30 °C. **INSPEKTION FØR BRUG:** Hvis produktet bliver beskadiget, yder det ikke den optimale beskyttelse og skal kasseres. Anvend aldrig det beskadigede produkt. **RENGØRING:** Benyt aldrig kemikalier eller skarpe genstande til rengøring. Handsker markeret med et vaske symbol har ingen men standardiseret test for tykt kontinuerlig ydelse efter vask. **BORTSKAFFELSE:** Indeholdt i den danske lovning **ALLERGENER:** Produkter indeholder komponenter, der kan udgøre en potentiel risiko for allergisk reaktion. Må ikke anvendes i tilfælde af overfølsomhed. Der kan være behov for særlig analyse og rådgivning. Kontakt Ejendals i tvivlstilfælde.

WARNINGS! This product is designed to provide protection specified in PPE 89/686/EC with the detailed levels of performance presented below. However, always remember that no item of PPE can provide full protection and caution must always be taken when exposed to risks. The performance levels are for products in new condition and do not reflect the actual duration of protection in the workplace due to other factors influencing the performance such as temperature, abrasion, degradation, etc. Do not use these gloves near moving elements or machinery with unprotected parts. In EN 511:2006 if the glove consists of separate parts which are not permanently interconnected, the performance levels and the protection only apply to the complete assembly. Care must be taken when choosing the correct glove with regards to the maximum user exposure. EN 511:2006 Annex B table B1 shows various parameters to be considered. Studies have established certain correlations between these parameters and the level of thermal insulation required to protect in cold conditions. The table given in Annex B of EN 342:2004 is an example of such data. For gloves with two or more layers the overall classification of EN 388:2003 does not necessarily reflect the performance of the outermost layer. EN 16350:2014: The person wearing the electrostatic dissipative protective gloves should be properly earthed, e.g. by wearing adequate footwear. Electrostatic dissipative protective gloves shall not be unpacked, opened, adjusted or removed whilst in flammable or explosive atmospheres or while handling flammable or explosive substances. The electrostatic properties of the protective gloves might be adversely affected by ageing, wear, contamination and damage, and might not be sufficient for oxygen-enriched flammable atmospheres where additional assessments are necessary.

ADVARSEL! Dette produkt er udviklet til at yde beskyttelse, specificeret i PPE 89/686/EC, med de detaljerede resultater, test nedenfor. Husk dog altid, at intet PPE produkt kan yde 100 % beskyttelse, og der skal udvises forsigtighed ved udsættelse for farlige kemikalier eller andre situationer med høj risiko. Niveauer for ydelse gælder kun nye produkter. Denne information afspejler ikke den faktiske beskyttelse på arbejdspladsen, på grund af andre faktorer, der påvirker ydelse, som temperatur, slitage, nedbrydning, osv. Handskerne må ikke benyttes i nærheden af bevægelige dele eller maskiner med udsættelse dele. EN 511:2006: Hvis handsken indeholder separate dele som ikke er en permanent del af produktet, vil ydelsen samt beskyttelsesniveauet kun henviser til det færdige produkt. Der skal foretages en bedømmelse ved erende maksimal eksponeringsrisiko ved valg af velegnet handske. EN 511:2006 Bilag B, Tabel B1 viser forskellige parametre, der skal tages hensyn til. Studier har påvist sammenhængen mellem disse parametre og den grad af isolering, der er nødvendig for at beskytte mod kulde. Tabellen i bilag B i EN 342:2004 viser eksempler på sådanne data. For handsker med to eller flere lag anbefales den samlede klassificering i EN 388:2003 ikke nødvendigvis ydelsen i det yderste lag. EN 16350:2014: Personen der bærer de elektrostatisk ledende beskyttelseshandsker, bør være jordet, f.eks. ved at bære passende sko. Elektrostatisk ledende beskyttelseshandsker skal ikke åbnes, justeres eller fjernes, mens de håndteres i brandfarlige eller eksplosive atmosfærer, eller mens der håndteres brandfarlige eller eksplosive stoffer. De elektrostatiske egenskaber af beskyttelseshandskerne kan blive påvirket af alder, slid, forurening og skade, og kan være utilstrækkelige til iltforrigt atmosfærer, hvor der kræves yderligere vurderinger. EN 388:2003: Den samlede klassificering af EN 388:2003 afspejler ikke nødvendigvis ydelsen af den yderste lag. EN 16350:2014: Personen der bærer de elektrostatisk ledende beskyttelseshandsker, bør være jordet, f.eks. ved at bære passende sko. Elektrostatisk ledende beskyttelseshandsker skal ikke åbnes, justeres eller fjernes, mens de håndteres i brandfarlige eller eksplosive atmosfærer, eller mens der håndteres brandfarlige eller eksplosive stoffer. De elektrostatiske egenskaber af beskyttelseshandskerne kan blive påvirket af alder, slid, forurening og skade, og kan være utilstrækkelige til iltforrigt atmosfærer, hvor der kræves yderligere vurderinger.

RENGØRING: Benyt aldrig kemikalier eller skarpe genstande til rengøring. Handsker markeret med et vaske symbol har ingen men standardiseret test for tykt kontinuerlig ydelse efter vask. **BORTSKAFFELSE:** Indeholdt i den danske lovning **ALLERGENER:** Produkter indeholder komponenter, der kan udgøre en potentiel risiko for allergisk reaktion. Må ikke anvendes i tilfælde af overfølsomhed. Der kan være behov for særlig analyse og rådgivning. Kontakt Ejendals i tvivlstilfælde.

PASSFORM OG GRÖSSE: Alle Größen entsprechen EN 420:2003 hinsichtlich Komfort, Passform und Beweglichkeit (Fingerfertigkeit), falls nicht anders auf der Vorderseite angegeben. Tragen Sie nur Handschuhe in passender Größe. Produkte, die entweder zu locker oder zu eng sind, schränken die Bewegung ein und liefern nicht den optimalen Schutz. **LAGERUNG UND TRANSPORT:** Möglichst trocken und dunkel in der Originalverpackung bei +10°C - +30°C lagern. **VOR GEBRAUCH PRÜFEN:** Wenn das Produkt beschädigt wurde, wird es NICHT den optimalen Schutz bieten und muss entsorgt werden. Niemals ein schadhaftes Produkt verwenden. **SÄUBERUNG:** Zur Reinigung der Handschuhe keine spitzen, scharfkantigen Gegenstände und keine Chemikalien benutzen. Sind die Handschuhe mit dem "waschen" Symbol gekennzeichnet, können die Handschuhe nach Anleitung gereinigt werden, sie bieten weiterhin den angegebenen Schutz. **ENTSORGUNG:** Gemäß den nationalen Regeln und Bestimmungen. **ALLERGIENHINWEIS:** Dieses Produkt enthält Bestandteile, die ein potentielles Risiko für eine allergische Reaktion sein können. Nicht verwenden bei Anzeichen von Überempfindlichkeit, Besondere Untersuchung und ärztliche Beratung können erforderlich sein. Wenn Sie sich im Zweifelfall an Ejendals wenden.

PASSFORM OG STORRELSSE: Alle størrelser er i henhold til kravene i EN 420:2003 til komfort, passform og bevægelighed, hvis ikke andet er forklart på forsidan. Brug bare produkter i rigtig størrelse. Produkter som enten er for løse eller for stramme hemmer bevægelse og/eller ikke det optimale beskyttelsesniveau. **LAGRING OG TRANSPORT:** Bares tørt og mørkt i originalemballage, mellem +10 °C - +30 °C. **KONTROLL FØR BRUG:** Hvis produktet blir skadet gjer det ikke optimal beskyttelse og må der for kasseres. Bruk aldri et skadet produkt. **RENGØRING:** Ikke bruk kjemikalier eller skarpe genstande for å rengjøre handskene. Handsker merket med vaskesymbol, bør gjennom standardiserede tester, vist og opprettholde beskyttelsesfunksjonen etter vask. **AVFALL:** Dette produktet inneholder komponenter som potensielt kan gi en allergisk reaksjon. Skal ikke brukes ved tegn på hypersensitivitet, det kan være behov for særskilt analyse og konsultasjon. Hvis du er i tvil, kontakt Ejendals.

INSTRUCTIONS FOR USE
PRODUCT SPECIFIC INFORMATION
ONLY ON THIS PAGE

TEGERA® 217

Leather glove, winter-lined, 0,6-0,7 mm, full grain goatskin, spandex, fleece, Cat. II, blue, white, reinforced index finger, winter-lined, elasticated 360°, for precision work



EN 420:2003+A1:2009 EN 388 2111 EN 511 11X

OUTER MATERIAL SPECIFICATION Leather, elastane, natural latex
INNER MATERIAL SPECIFICATION Polyester
SIZE 8, 9, 10, 11
DEXTERITY 4
ECT YEXAMINATION Notified body: 0321 Satra Technology Centre, Wyndham Way, Teiford Way, Kettering, Northamptonshire, NN16 8SD United Kingdom



ONLY FOR EURASIAN ECONOMIC COMMUNITY CUSTOMS UNION MEMBERS
EJENDALS AB
Phone +46 (0) 247 360 00
www.ejendals.com

KÄYTTÖOHJEET
KATEGORIA II / KESKISUURI VAARA

Lue nämä ohjeet huolellisesti ennen tämän tuotteen käyttöä.

KUVAAMERKKIEN SELITYS
O = Alltias suoritustyönn vähimmäistason tetyyn yksittäisen vaaran osalta

MEKAANISILTA VAARILTOA SUOJAAVAT KÄSINEET
SUOJAKÄSINEET - YLEISET VAARILUOKAT

EN 388:2003
A. Hankauskestävyys
B. Villionkestävyys
C. Rappauskestävyys
D. Puhkaisuajatus

EN 420:2003
A. Korkeuskestävyys
B. Kontaktikestävyys
C. Vedentäisyys
D. Ei läpäisyä

EN 16350:2014
PROTECTIVE GLOVES
ELECTROSTATIC PROPERTIES

INSTRUCTIONS FOR USE
CATEGORY II / INTERMEDIATE DESIGN

Carefully read these instructions before using this product.

EXPLANATION OF PICTOGRAMS
O = Below the minimum performance level for the given individual hazard

EN 388:2003
A. Abrasion resistance
B. Blade cut resistance
C. Tear resistance
D. Puncture resistance

EN 420:2003
A. Convective cold
B. Contact cold
C. Water penetration
D. Finger dexterity test

EN 16350:2014
PROTECTIVE GLOVES
ELECTROSTATIC PROPERTIES

BRUKSANVISNING
KATEGORI II / MEDELHÖG RISK

Läs dessa instruktioner noggrant innan du använder produkten.

FÖRKLARING AV SYMBOLER
O = Under minimumnivån för angiven enskild fara

EN 388:2003
A. Nötningsmotstånd
B. Skärningsmotstånd
C. Rivmotstånd
D. Punkteringsmotstånd

EN 420:2003
A. Konvektiv kylde
B. Kontaktkylde
C. Värmegenomträngning

EN 16350:2014
PROTECTIVE GLOVES
ELECTROSTATIC PROPERTIES

BRUKSANVISNING
KATEGORI II / MIDLHØJ RISK

Læs instruktionerne grundigt, før ibrugtagning af dette produkt.

FORKLARING TIL PIKTogramMER
O = Under minimum ydelsesniveau for den pågældende individuelle fare

EN 388:2003
A. Slidestyrke
B. Snitbestandighed
C. Rivbestandighed
D. Stikbestandighed

EN 420:2003
A. Slidestyrke
B. Kontaktkylde
C. Varmegenomtrængning

EN 16350:2014
PROTECTIVE GLOVES
ELECTROSTATIC PROPERTIES

BRUKSANVISNING
KATEGORI II / MITTLERES RISK

Nachfolgende Anweisung bitte vor Gebrauch des Produktes sorgfältig durchlesen!

ERLÄUTERUNG DER PIKTogramME
O = unter der Mindestanforderung für das vorliegende individuelle Risiko

EN 388:2003
A. Abriebfestigkeit
B. Schnittfestigkeit
C. Reißfestigkeit
D. Stichfestigkeit

EN 420:2003
A. Konvektiv kälde
B. Kontaktkälde
C. Wasserdurchdringung

EN 16350:2014
PROTECTIVE GLOVES
ELECTROSTATIC PROPERTIES

BRUKSANVISNING
KATEGORI II / MIDLERS RISK

Læs anvisningerne nøje før du bruger dette produkt.

FORKLARING AV PIKTogramMER
O = Under minimumskivåen til ydelsesnivå for denne individuelle fare

EN 388:2003
A. Slitasjensmotstand
B. Skjæringsmotstand
C. Rivmotstand
D. Punkteringsmotstand

EN 420:2003
A. Konvektiv kulde
B. Kontaktkulde
C. Varmegenomtrængning

EN 16350:2014
PROTECTIVE GLOVES
ELECTROSTATIC PROPERTIES

Lees deze handleiding aandachtig door voordat u dit product gebruikt.

VERKLARING VAN DE PICTOGRAMMEN

- O = Onder het minimum prestatieniveau voor het gegeven afzonderlijke gewaar
- X = Niet overeen aan de test of testmethode is niet geschikt voor het ontwerp of materiaal van de handschoen

BESCHERMENDE HANDSCHOENEN TECHNIECHANSCHEN RISKIS

Beschermingsniveau zijn gemeten vanaf de handpalm van de handschoen.

EN 388:2003

A.	Slijfweerstand	Min. 0, Max. 4
B.	Slijpweerstand	Min. 0, Max. 5
C.	Scheurweerstand	Min. 0, Max. 4
D.	Perforatieweerstand	Min. 0, Max. 4

ABCD

EN 403: BESCHERMENDE HANDSCHOENEN - ALGEMENE EISEN EN TESTMETHODEN

Vingervaarlijkheids-test: Min. 1, Max. 5

De handschoen is korter dan een standaardhandschoen, tenzij het comfort te verbeteren voor bijvoorbeeld bij fijnmontage.

EN 403: BESCHERMENDE HANDSCHOENEN - ALGEMENE EISEN EN TESTMETHODEN

Vingervaarlijkheids-test: Min. 1, Max. 5

EN 511:2006

A.	Convetctiekoude	Min. 0, Max. 4
B.	Contactkoude	Min. 0, Max. 5
C.	Waterpenetratie	0 (Niet voldoende) / 1 (Volledig)

ABC

EN 16350:2014

BESCHERMENDE HANDSCHOENEN - ELEKTROSTATISCHE EIGENSCHAPPEN

EN 388:2003

A.	Slijfweerstand	Min. 0, Max. 4
B.	Slijpweerstand	Min. 0, Max. 5
C.	Scheurweerstand	Min. 0, Max. 4
D.	Perforatieweerstand	Min. 0, Max. 4

ABCD

EN 403: BESCHERMENDE HANDSCHOENEN - ALGEMENE EISEN EN TESTMETHODEN

Vingervaarlijkheids-test: Min. 1, Max. 5

EN 511:2006

A.	Convetctiekoude	Min. 0, Max. 4
B.	Contactkoude	Min. 0, Max. 5
C.	Waterpenetratie	0 (Niet voldoende) / 1 (Volledig)

ABC

EN 16350:2014

BESCHERMENDE HANDSCHOENEN - ELEKTROSTATISCHE EIGENSCHAPPEN

EN 388:2003

A.	Slijfweerstand	Min. 0, Max. 4
B.	Slijpweerstand	Min. 0, Max. 5
C.	Scheurweerstand	Min. 0, Max. 4
D.	Perforatieweerstand	Min. 0, Max. 4

ABCD

EN 403: BESCHERMENDE HANDSCHOENEN - ALGEMENE EISEN EN TESTMETHODEN

Vingervaarlijkheids-test: Min. 1, Max. 5

EN 511:2006

A.	Convetctiekoude	Min. 0, Max. 4
B.	Contactkoude	Min. 0, Max. 5
C.	Waterpenetratie	0 (Niet voldoende) / 1 (Volledig)

ABC

EN 16350:2014

BESCHERMENDE HANDSCHOENEN - ELEKTROSTATISCHE EIGENSCHAPPEN

EN 388:2003

A.	Slijfweerstand	Min. 0, Max. 4
B.	Slijpweerstand	Min. 0, Max. 5
C.	Scheurweerstand	Min. 0, Max. 4
D.	Perforatieweerstand	Min. 0, Max. 4

ABCD

EN 403: BESCHERMENDE HANDSCHOENEN - ALGEMENE EISEN EN TESTMETHODEN

Vingervaarlijkheids-test: Min. 1, Max. 5

EN 511:2006

A.	Convetctiekoude	Min. 0, Max. 4
B.	Contactkoude	Min. 0, Max. 5
C.	Waterpenetratie	0 (Niet voldoende) / 1 (Volledig)

ABC

EN 16350:2014

BESCHERMENDE HANDSCHOENEN - ELEKTROSTATISCHE EIGENSCHAPPEN

EN 388:2003

A.	Slijfweerstand	Min. 0, Max. 4
B.	Slijpweerstand	Min. 0, Max. 5
C.	Scheurweerstand	Min. 0, Max. 4
D.	Perforatieweerstand	Min. 0, Max. 4

ABCD

EN 403: BESCHERMENDE HANDSCHOENEN - ALGEMENE EISEN EN TESTMETHODEN

Vingervaarlijkheids-test: Min. 1, Max. 5

EN 511:2006

A.	Convetctiekoude	Min. 0, Max. 4
B.	Contactkoude	Min. 0, Max. 5
C.	Waterpenetratie	0 (Niet voldoende) / 1 (Volledig)

ABC

EN 16350:2014

BESCHERMENDE HANDSCHOENEN - ELEKTROSTATISCHE EIGENSCHAPPEN

Przed rozpoczęciem użytkowania produktu należy dokładnie przeczytać poniższe instrukcje.

OPISZCZENIE PIKTODRAMÓW

- O = poziom skuteczności ochrony zgodnie z tym poziomem minimalnych wymagań dla określonego zagrożenia.
- X = reaktywne nie było testowana lub metoda testowania nie jest odpowiednia dla danej reaktywnej lub materiałowej.

REKAWICE CHRONIĄCE PRZED ZAGROŻENIAMI MECHANICZNYMI

Pozomy ochrony są mierzone z obszaru części chwytnej rękawicy.

EN 388:2003

A.	Odporność na ścieranie	Min. 0, Maks. 4
B.	Odporność na przecięcie	Min. 0, Maks. 5
C.	Odporność na rozdarcie	Min. 0, Maks. 4
D.	Odporność na przekroczenie	Min. 0, Maks. 4

ABCD

EN 420: 2003

REKAWICE OGÓLNE - WYMAGANIA OGÓLNE I METODY TESTOWANIA

Klasyfikacja zgodności pałków: Min. 1, Maks. 5

Rekawice krótsze od rekawicy standardowej, przeznaczony do zastosowań specjalnych, zapewnia większy komfort podczas wykonywania na przykład precyzyjnych prac montażowych.

EN 420: 2003 + A1:2009

REKAWICE OGÓLNE - WYMAGANIA OGÓLNE I METODY TESTOWANIA

Klasyfikacja zgodności pałków: Min. 1, Maks. 5

EN 511:2006

A.	Zimno-konwekcyjne	Min. 0, Maks. 4
B.	Zimno-kontaktowe	Min. 0, Maks. 5
C.	Przenikanie wody	0 (tak); 1 (nie)

ABC

EN 16350:2014

REKAWICE CHRONIĄCE - WŁAŚCIWOŚCI ELEKTROSTATYCZNE

EN 388:2003

A.	Slijfweerstand	Min. 0, Max. 4
B.	Slijpweerstand	Min. 0, Max. 5
C.	Scheurweerstand	Min. 0, Max. 4
D.	Perforatieweerstand	Min. 0, Max. 4

ABCD

EN 403: BESCHERMENDE HANDSCHOENEN - ALGEMENE EISEN EN TESTMETHODEN

Vingervaarlijkheids-test: Min. 1, Max. 5

EN 511:2006

A.	Convetctiekoude	Min. 0, Max. 4
B.	Contactkoude	Min. 0, Max. 5
C.	Waterpenetratie	0 (Niet voldoende) / 1 (Volledig)

ABC

EN 16350:2014

BESCHERMENDE HANDSCHOENEN - ELEKTROSTATISCHE EIGENSCHAPPEN

EN 388:2003

A.	Slijfweerstand	Min. 0, Max. 4
B.	Slijpweerstand	Min. 0, Max. 5
C.	Scheurweerstand	Min. 0, Max. 4
D.	Perforatieweerstand	Min. 0, Max. 4

ABCD

EN 403: BESCHERMENDE HANDSCHOENEN - ALGEMENE EISEN EN TESTMETHODEN

Vingervaarlijkheids-test: Min. 1, Max. 5

EN 511:2006

A.	Convetctiekoude	Min. 0, Max. 4
B.	Contactkoude	Min. 0, Max. 5
C.	Waterpenetratie	0 (Niet voldoende) / 1 (Volledig)

ABC

EN 16350:2014

BESCHERMENDE HANDSCHOENEN - ELEKTROSTATISCHE EIGENSCHAPPEN

EN 388:2003

A.	Slijfweerstand	Min. 0, Max. 4
B.	Slijpweerstand	Min. 0, Max. 5
C.	Scheurweerstand	Min. 0, Max. 4
D.	Perforatieweerstand	Min. 0, Max. 4

ABCD

EN 403: BESCHERMENDE HANDSCHOENEN - ALGEMENE EISEN EN TESTMETHODEN

Vingervaarlijkheids-test: Min. 1, Max. 5

EN 511:2006

A.	Convetctiekoude	Min. 0, Max. 4
B.	Contactkoude	Min. 0, Max. 5
C.	Waterpenetratie	0 (Niet voldoende) / 1 (Volledig)

ABC

EN 16350:2014

BESCHERMENDE HANDSCHOENEN - ELEKTROSTATISCHE EIGENSCHAPPEN

EN 388:2003

A.	Slijfweerstand	Min. 0, Max. 4
B.	Slijpweerstand	Min. 0, Max. 5
C.	Scheurweerstand	Min. 0, Max. 4
D.	Perforatieweerstand	Min. 0, Max. 4

ABCD

EN 403: BESCHERMENDE HANDSCHOENEN - ALGEMENE EISEN EN TESTMETHODEN

Vingervaarlijkheids-test: Min. 1, Max. 5

EN 511:2006

A.	Convetctiekoude	Min. 0, Max. 4
B.	Contactkoude	Min. 0, Max. 5
C.	Waterpenetratie	0 (Niet voldoende) / 1 (Volledig)

ABC

EN 16350:2014

BESCHERMENDE HANDSCHOENEN - ELEKTROSTATISCHE EIGENSCHAPPEN

Przed rozpoczęciem użytkowania produktu należy dokładnie przeczytać poniższe instrukcje.

OPISZCZENIE PIKTODRAMÓW

- O = poziom skuteczności ochrony zgodnie z tym poziomem minimalnych wymagań dla określonego zagrożenia.
- X = reaktywne nie było testowana lub metoda testowania nie jest odpowiednia dla danej reaktywnej lub materiałowej.

REKAWICE CHRONIĄCE PRZED ZAGROŻENIAMI MECHANICZNYMI

Pozomy ochrony są mierzone z obszaru części chwytnej rękawicy.

EN 388:2003

A.	Odporność na ścieranie	Min. 0, Maks. 4
B.	Odporność na przecięcie	Min. 0, Maks. 5
C.	Odporność na rozdarcie	Min. 0, Maks. 4
D.	Odporność na przekroczenie	Min. 0, Maks. 4

ABCD

EN 420: 2003

REKAWICE OGÓLNE - WYMAGANIA OGÓLNE I METODY TESTOWANIA

Klasyfikacja zgodności pałków: Min. 1, Maks. 5

Rekawice krótsze od rekawicy standardowej, przeznaczony do zastosowań specjalnych, zapewnia większy komfort podczas wykonywania na przykład precyzyjnych prac montażowych.

EN 420: 2003 + A1:2009

REKAWICE OGÓLNE - WYMAGANIA OGÓLNE I METODY TESTOWANIA

Klasyfikacja zgodności pałków: Min. 1, Maks. 5

EN 511:2006

A.	Zimno-konwekcyjne	Min. 0, Maks. 4
B.	Zimno-kontaktowe	Min. 0, Maks. 5
C.	Przenikanie wody	0 (tak); 1 (nie)

ABC

EN 16350:2014

REKAWICE CHRONIĄCE - WŁAŚCIWOŚCI ELEKTROSTATYCZNE

EN 388:2003

A.	Slijfweerstand	Min. 0, Max. 4
B.	Slijpweerstand	Min. 0, Max. 5
C.	Scheurweerstand	Min. 0, Max. 4
D.	Perforatieweerstand	Min. 0, Max. 4

ABCD

EN 403: BESCHERMENDE HANDSCHOENEN - ALGEMENE EISEN EN TESTMETHODEN

Vingervaarlijkheids-test: Min. 1, Max. 5

EN 511:2006

A.	Convetctiekoude	Min. 0, Max. 4
B.	Contactkoude	Min. 0, Max. 5
C.	Waterpenetratie	0 (Niet voldoende) / 1 (Volledig)

ABC

EN 16350:2014

BESCHERMENDE HANDSCHOENEN - ELEKTROSTATISCHE EIGENSCHAPPEN

EN 388:2003

A.	Slijfweerstand	Min. 0, Max. 4
B.	Slijpweerstand	Min. 0, Max. 5
C.	Scheurweerstand	Min. 0, Max. 4
D.	Perforatieweerstand	Min. 0, Max. 4

ABCD

EN 403: BESCHERMENDE HANDSCHOENEN - ALGEMENE EISEN EN TESTMETHODEN

Vingervaarlijkheids-test: Min. 1, Max. 5

EN 511:2006

A.	Convetctiekoude	Min. 0, Max. 4
B.	Contactkoude	Min. 0, Max. 5
C.	Waterpenetratie	0 (Niet voldoende) / 1 (Volledig)

ABC

EN 16350:2014

BESCHERMENDE HANDSCHOENEN - ELEKTROSTATISCHE EIGENSCHAPPEN

EN 388:2003

A.	Slijfweerstand	Min. 0, Max. 4
B.	Slijpweerstand	Min. 0, Max. 5
C.	Scheurweerstand	Min. 0, Max. 4
D.	Perforatieweerstand	Min. 0, Max. 4

ABCD

EN 403: BESCHERMENDE HANDSCHOENEN - ALGEMENE EISEN EN TESTMETHODEN

Vingervaarlijkheids-test: Min. 1, Max. 5

EN 511:2006

A.	Convetctiekoude	Min. 0, Max. 4
B.	Contactkoude	Min. 0, Max. 5
C.	Waterpenetratie	0 (Niet voldoende) / 1 (Volledig)

ABC

EN 16350:2014

BESCHERMENDE HANDSCHOENEN - ELEKTROSTATISCHE EIGENSCHAPPEN

Przed rozpoczęciem użytkowania produktu należy dokładnie przeczytać poniższe instrukcje.

OPISZCZENIE PIKTODRAMÓW

- O = poziom skuteczności ochrony zgodnie z tym poziomem minimalnych wymagań dla określonego zagrożenia.
- X = reaktywne nie było testowana lub metoda testowania nie jest odpowiednia dla danej reaktywnej lub materiałowej.

REKAWICE CHRONIĄCE PRZED ZAGROŻENIAMI MECHANICZNYMI

Pozomy ochrony są mierzone z obszaru części chwytnej rękawicy.

EN 388:2003

A.	Odporność na ścieranie	Min. 0, Maks. 4
B.	Odporność na przecięcie	Min. 0, Maks. 5
C.	Odporność na rozdarcie	Min. 0, Maks. 4
D.	Odporność na przekroczenie	Min. 0, Maks. 4

ABCD

EN 420: 2003

REKAWICE OGÓLNE - WYMAGANIA OGÓLNE I METODY TESTOWANIA

Klasyfikacja zgodności pałków: Min. 1, Maks. 5

Rekawice krótsze od rekawicy standardowej, przeznaczony do zastosowań specjalnych, zapewnia większy komfort podczas wykonywania na przykład precyzyjnych prac montażowych.

EN 420: 2003 + A1:2009

REKAWICE OGÓLNE - WYMAGANIA OGÓLNE I METODY TESTOWANIA

Klasyfikacja zgodności pałków: Min. 1, Maks. 5

EN 511:2006

A.	Zimno-konwekcyjne	Min. 0, Maks. 4
B.	Zimno-kontaktowe	Min. 0, Maks. 5
C.	Przenikanie wody	0 (tak); 1 (nie)

ABC

EN 16350:2014

REKAWICE CHRONIĄCE - WŁAŚCIWOŚCI ELEKTROSTATYCZNE

EN 388:2003

A.	Slijfweerstand	Min. 0, Max. 4
B.	Slijpweerstand	Min. 0, Max. 5
C.	Scheurweerstand	Min. 0, Max. 4
D.	Perforatieweerstand	Min. 0, Max. 4

ABCD

EN 403: BESCHERMENDE HANDSCHOENEN - ALGEMENE EISEN EN TESTMETHODEN

Vingervaarlijkheids-test: Min. 1, Max. 5

EN 511:2006

A.	Convetctiekoude	Min. 0, Max. 4
B.	Contactkoude	Min. 0, Max. 5
C.	Waterpenetratie	0 (Niet voldoende) / 1 (Volledig)

ABC

EN 16350:2014

BESCHERMENDE HANDSCHOENEN - ELEKTROSTATISCHE EIGENSCHAPPEN

EN 388:2003

A.	Slijfweerstand	Min. 0, Max. 4
B.	Slijpweerstand	Min. 0, Max. 5
C.	Scheurweerstand	Min. 0, Max. 4
D.	Perforatieweerstand	Min. 0, Max. 4

ABCD

EN 403: BESCHERMENDE HANDSCHOENEN - ALGEMENE EISEN EN TESTMETHODEN

Vingervaarlijkheids-test: Min. 1, Max. 5

EN 511:2006

A.	Convetctiekoude	Min. 0, Max. 4
B.	Contactkoude	Min. 0, Max. 5
C.	Waterpenetratie	0 (Niet voldoende) / 1 (Volledig)

ABC

EN 16350:2014

BESCHERMENDE HANDSCHOENEN - ELEKTROSTATISCHE EIGENSCHAPPEN

EN 388:2003

A.	Slijfweerstand	Min. 0, Max. 4
B.	Slijpweerstand	Min. 0, Max. 5
C.	Scheurweerstand	Min. 0, Max. 4
D.	Perforatieweerstand	Min. 0, Max. 4

ABCD

EN 403: BESCHERMENDE HANDSCHOENEN - ALGEMENE EISEN EN TESTMETHODEN

Vingervaarlijkheids-test: Min. 1, Max. 5

EN 511:2006

A.	Convetctiekoude	Min. 0, Max. 4
B.	Contactkoude	Min.